

通学路危険箇所改善要望位置図 -北小学校-



--- : 学校指定通学路
 ● : 改善要望位置
 — : 学校区域線

← ○ 通学路の状況・危険の内容
 * 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -西小学校-



:学校指定通学路



:改善要望位置



:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -新高尾小学校-



:学校指定通学路



:改善要望位置



:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -佐野小学校-



①上佐野町718番地～上佐野町725番地付近
 ・現在の通学児童生徒数 約200名
 グリーンベルト内の側溝に金属のダートカバーが設置されているが、
 何カ所も外れてしまっており、隙間ができています。



:学校指定通学路



:改善要望位置



:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
 * 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -東部小学校-



--- : 学校指定通学路

● : 改善要望位置

— : 学校区域線

← ○ 通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -東部小学校-



--- : 学校指定通学路

● : 改善要望位置

— : 学校区域線

○ 通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -中居小学校-



:学校指定通学路



:改善要望位置



:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -矢中小学校-



:学校指定通学路



:改善要望位置



:学校区域線




○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -八幡小学校-



通学路危険箇所改善要望位置図 -北部小学校-



:学校指定通学路



:改善要望位置



:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -滝川小学校-



通学路危険箇所改善要望位置図 -片岡小学校-



:学校指定通学路



:改善要望位置



:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -乗附小学校-



:学校指定通学路



:改善要望位置



:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -城南小学校-



--- : 学校指定通学路
 ● : 改善要望位置
 — : 学校区域線

← ○ 通学路の状況・危険の内容
 * 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -東小学校-



①高砂町35番地付近
・現在の通学児童生徒数 約25名
交通量が多く、道幅が狭く危険。
交差点付近にある電柱・支線が支障となっている。

文
高崎市立東小学校

国道354号線



:学校指定通学路



:改善要望位置



:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -南八幡小学校-




- ①山名町602-4付近
・現在の通学児童生徒数 約70名
道幅が狭く、街灯がなく暗い。
水路にフェンスがなく転落する危険がある。
- ③根小屋町1171付近
・現在の通学児童生徒数 約5名
横断歩道を利用するために車道に出る必要があり危険。
- ④山名町980-7付近
・現在の通学児童生徒数 約12名
街灯・ガードレールがなく危険。
夏は水位が高く蓋がないところもあり危険。

--- :学校指定通学路 ● :改善要望位置 — :学校区域線

← ○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -南八幡小学校-



:学校指定通学路



:改善要望位置



:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -城東小学校-



通学路危険箇所改善要望位置図 -八幡小学校-



通学路危険箇所改善要望位置図 -長野小学校-



:学校指定通学路

:改善要望位置



:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -南八幡小学校-



⑤山名町155-1付近
・現在の通学児童生徒数 約70名
片側にグリーンベルトがなく、歩行者が混乱しやすい。

--- :学校指定通学路

● :改善要望位置

— :学校区域線

← ○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -長野郷中学校-



:学校指定通学路



:改善要望位置




:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -城山小学校-



--- :学校指定通学路 ● :改善要望位置 — :学校区域線

← ○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -中居小学校-



- - - : 学校指定通学路
 ● : 改善要望位置
 — : 学校区域線

← ○通学路の状況・危険の内容
 * 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -馬庭小学校-



:学校指定通学路



:改善要望位置



:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 ー岩平小学校ー



--- : 学校指定通学路

● : 改善要望位置

— : 学校区域線

○ 通学路の状況・危険の内容
 * 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -多胡小学校-



:学校指定通学路



:改善要望位置



:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
 * 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -吉井小学校-



- ①吉井町吉井301-4付近
・スピードを出す車が多く危険。
- ②吉井町吉井235-1付近
・白線が消えていて危険。
- ③吉井町吉井193-1付近
・路面の劣化、白線が消えていて危険。
- ④吉井町吉井475-5
・外側線、横断歩道が消えていて危険。
- ⑤吉井町吉井456-10
・遮断機前に停止線がなく危険
- ⑥吉井町吉井235-1
・外側線が消えている。

- ⑧吉井町塩川101-3付近
・外側線が薄く危険。
- ⑨吉井町吉井1479-1付近
・外側線が薄く危険。
- ⑩吉井町吉井867-1付近
・スピードを出す車や、大型車両がよく通り危険。
- ⑪吉井町吉井856-1
・外側線が薄く、車通りが多く危険。
- ⑫吉井町吉井884-3
・外側線が薄く危険。

--- : 学校指定通学路 ● : 改善要望位置 — : 学校区域線

← ○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -吉井小学校-



⑬吉井町矢田410
・縁石やガードレールなく、路肩が狭く危険。



:学校指定通学路



:改善要望位置




:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -吉井西小学校-



通学路危険箇所改善要望位置図 -吉井西小学校-



通学路危険箇所改善要望位置図 -上郊小学校-



--- :学校指定通学路 ● :改善要望位置 — :学校区域線

← ○通学路の状況・危険の内容
 * 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 ー桜山小学校ー



:学校指定通学路



:改善要望位置




:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -国府小学校-



通学路危険箇所改善要望位置図 ー堤ヶ岡小学校ー



--- : 学校指定通学路

● : 改善要望位置

— : 学校区域線

← ○通学路の状況・危険の内容
 * 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -上室田小学校-



①上室田町4068番地付近（学校東門付近 南北にわたって約50m）

・児童の通学路となっている。道幅が狭く、竹藪が鬱蒼として道路まで被さってきているため、日頃から倒木の危険が心配されており、安全面で問題である。特に強い雨や強風の際は危険度が増している。また地域住民が自動車でこの通学路を通っているが、非常に見通しが悪いため、特に登下校時、児童と自動車の接触事故の危険もある。



:学校指定通学路



:改善要望位置




:学校区域線




○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容

通学路危険箇所改善要望位置図 -中室田小学校-



通学路危険箇所改善要望位置図 -中室田小学校-



通学路危険箇所改善要望位置図 -下里見小学校-



:学校指定通学路



:改善要望位置




:学校区域線




○通学路の状況・危険の内容
 * 対策内容


通学路危険箇所改善要望位置図 -箕輪小学校-



通学路危険箇所改善要望位置図 -箕郷東小学校-



通学路危険箇所改善要望位置図 -倉渕小学校-



:学校指定通学路



:改善要望位置



:学校区域線



○通学路の状況・危険の内容
* 対策内容