

正観寺配水場(高崎地域)は県央第一水道より受水

令和4年度

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
3月1日	県央第一水道	不検出	不検出	不検出
2月14日	県央第一水道	不検出	不検出	不検出
1月10日	県央第一水道	不検出	不検出	不検出
12月16日	県央第一水道	不検出	不検出	不検出
11月8日	県央第一水道	不検出	不検出	不検出
10月11日	県央第一水道	不検出	不検出	不検出
9月13日	県央第一水道	不検出	不検出	不検出
8月23日	県央第一水道	不検出	不検出	不検出
7月12日	県央第一水道	不検出	不検出	不検出
6月7日	県央第一水道	不検出	不検出	不検出
5月10日	県央第一水道	不検出	不検出	不検出
4月11日	県央第一水道	不検出	不検出	不検出

※測定値は群馬県ホームページより抽出