

平成25年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成27年10月末現在)

【高崎地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

《小学校》

【北小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道A475号線	請地町19番地付近	歩道脇駐車場内に窪みを塞ぐ為の鉄板が設置されており、安定性が悪く、つまずいてしま	窪みや段差の解消	砕石で窪みの閉鎖済。	高崎市 (管理課)	9月13日
②	市道A478号線	成田町31番地付近	交差点周辺は道路が狭く、電柱等も立っており、車道を通行しなければならない。	電柱の移設、路側帯の確保、看板等設置	ポストコーン3本設置済。 外側線線形変更済。	高崎市 (道路維持課) (地域交通課)	9月13日

【西小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道17号線	並榎町49番地1付近	前橋市方面へ向かう自動車が、並榎町交差点の左折する際、横断歩道を渡る児童が歩道橋で確認しづらい。	道路標識設置	LED式電光掲示板設置済。 「横断者注意」のポストコーン設置済。	高崎河川国道事務所	6月21日
②	国道17号線	並榎町49番地1付近	通行量が多く、横断歩道が頻繁に消えてしまう。	横断歩道塗直し	横断歩道塗り直し済。	高崎警察署	8月5日

【塚沢小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道環状内廻り線	飯塚町1446番地付近	コンビニエンスストアの出入り口と横断歩道が同一箇所の為、児童と自動車が接触する危険性がある。	横断歩道移設	ポストコーン5本設置済。 横断歩道・停止線・外側線塗り直し済。	高崎市 (道路維持課)	7月18日

【佐野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道I290号線	上佐野町401～539番地付近	抜け道として使われており、交通量も多い。	道路標識設置、路面標示設置	路面標示3箇所設置済。 横断歩道・停止線引き直し済。	高崎市 (地域交通課) 高崎警察署	7月16日
②	市道I294号線 市道I295号線	和田多中町435番地1付近	三差路に一時停止等の表示がなく、自動車が停止せずに進入してくる。	路面標示設置	ドットライン・路面標示2箇所設置済。	高崎市 (地域交通課)	7月16日
③	市道H238号線	上中居町481～483番地付近	抜け道として使われており、減速せずに走り抜ける自動車が多い。	路面標示設置	路面標示2箇所設置済。	高崎市 (地域交通課)	7月16日

【新高尾小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道井野停車場線	日高町1039番地1付近	交通量の多い交差点内の横断歩道が薄くなっている。	横断歩道塗直し	横断歩道塗直し済。	高崎警察署	8月26日
②	市道E107号線	中尾町721番地89付近	変形な交差点内の横断歩道が薄くなっている。	横断歩道塗直し	横断歩道塗直し済。	高崎警察署	8月26日
③	市道日高新保田中線	日高町513番地1付近	変形な交差点内の横断歩道が薄くなっている。また、交差点内に横断歩道が混在している。	横断歩道塗直し 混在している横断歩道の整理	横断歩道塗直し済。	高崎警察署	8月26日
④	市道E301号線	新保田中町471番地～ 日高町592番地付近	抜け道として使われており、通行量が多い。更に道路が狭い。	路側帯拡幅、グリーンベルト設置	グリーンベルト設置済。	高崎市 (地域交通課)	8月26日

【八幡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道C262号線	藤塚町109番地1付近	抜け道として使われており、交通量も多い。十字路では近隣の塙が高く、見通しが悪い。	横断歩道設置、道路標識設置 路面標示設置	路面標示2箇所設置済。 横断歩道設置済。	高崎市 (地域交通課) 高崎警察署	7月22日
②	市道C165号線 市道C895号線	八幡町795番地付近	付近の保育所への送迎や通勤の抜け道として使われており、通行量が多い。	道路標識設置	ポストコーン3基設置済。 「止まれ」引き直し済。	高崎市 (道路維持課) 高崎警察署	7月22日
③	市道浄水場南通り線	剣崎町873・876番地付近	交通量が多く、歩道はあるが狭い。	歩道拡幅	歩道へ民地から突出している木及び 構造物の所有者への指導 外側線引き直し済。	高崎市 (管理課) (地域交通課)	7月22日

【南八幡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道1761号線	山名町150～158番地付近	道路脇に段差があり危険である。また小学校の直前に横断歩道が無い。	フェンス設置、グリーンベルト設置 横断歩道設置	フェンス設置済(ふれあい館拡張工 事の一貫)。 グリーンベルト設置済。 横断歩道設置済。	高崎市 (土木課) 高崎警察署	10月10日
②	主要地方道寺尾・藤岡線	根小屋町434番地付近	道路が狭く、交通量も多い。	横断歩道設置、歩道設置	橋側歩道について、代替案も含めて 検討中。 橋側歩道の計画を考慮し、横断歩道 設置検討中。	群馬県 高崎警察署	10月10日
③	一般県道金井・倉賀野停車場線	阿久津町987番地付近～阿久津町の信号まで	グリーンベルトは設置されているが、幅狭く車道へはみ出してしまい危険である。	縁石設置、ポール設置	設置することにより、歩行スペースが なくなり危険である為、設置無。 当面の措置としてのグリーンベルト は設置済。	群馬県	10月10日
④	一般県道金井・倉賀野停車場線	木部町356番地～349番地1付近	車道と歩道を分ける縁石が無い箇所があり危険である。	縁石設置	町内での調整後、H26年度以降ポスト コーン設置予定。	群馬県	10月10日
⑤	主要地方道寺尾・藤岡線 市道1563号線	山名町1532番地付近	変則三差路で西側と南側から主要地方道寺尾・藤岡線に合流する自動車が多く、危険である。	横断歩道設置、道路標識設置	路面標示「児童注意」1箇所設置済。 外側線線形変更済。	高崎市 (地域交通課)	10月10日
⑥	主要地方道寺尾・藤岡線	山名町1581番地2付近	一部、道路が狭まっている箇所のみセンターラインが無いが、それでも自動車は減速せずに通行している。	外側線設置、路面標示設置	外側線線形変更済。 路面標示「速度落せ」2箇所設置済。	高崎市 (地域交通課) 群馬県	10月10日

【岩鼻小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道岩鼻小北通り線	栗崎町382番地12付近	交通量が多く、一時停止を守らない自動車が多い。更に横断歩道が薄れている。	横断歩道塗直し、路面標示設置	交差点改良済。	高崎市 (地域交通課)	7月24日
②	市道中居岩鼻線 市道岩鼻小北通り線	栗崎町465番地1付近	横断歩道が薄れている。	横断歩道塗直し	横断歩道塗直し済。	高崎警察署	7月24日
③	市道中居岩鼻線	綿貫町2238番地1付近 栗崎町404番地14付近	自動車用の信号機はあるが、見えにくい。	歩行者用信号機設置	歩行者用信号機設置済。	高崎警察署	7月24日
④	市道H969号線	綿貫町274番地2付近	路側帯の側溝の一部に蓋がされておらず危険である。	側溝に溝蓋設置	溝蓋設置済。	高崎市 (道路維持課)	7月24日
⑤	市道岩鼻小北通り線	綿貫町391番地付近	白鷺橋北側歩道の欄干西端と川のガードレールの間が開いている。	欄干とガードレールの間の封鎖	欄干とガードレールの間にポール設 置済。	高崎市 (道路維持課)	9月26日

【滝川小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道G368号線	下滝町774番地1付近 (カルバート北側)	横断歩道は設置されているが、一時停止を守らない車両が多く危険。	道路標識設置もしくは信号機設置	横断防止柵設置済。 歩行者用押しボタン式信号機設置上 申しており、継続上申済。	高崎市 (道路維持課) 高崎警察署	9月2日
②	市道東部幹線	下滝町774番地2付近 (カルバート南側)	車両信号を見て横断しているが、側道の交通量が多く、危険。	道路標識設置 歩行者用信号機設置もしくは歩道橋設置	平成25年度歩行者用灯機設置上申 済。	高崎警察署	9月2日
③	市道G254号線	中島町62番地3～39番地1付 近	団地からの車両の交通量が多く、道路も狭いため、危険。	グリーンベルト設置、道路標識設置	外側線引き直し済。	高崎市 (地域交通課)	9月2日
④	市道東部幹線	上滝町494番地付近～ 宿横手町353番地4付近	車両の交通量が多く、道路も狭いため、危険。	グリーンベルト設置、道路標識設置	ポストコーン3本設置済。 外側線線形変更済。	高崎市 (道路維持課) (地域交通課)	9月2日
⑤	市道G614号線	八幡原町377番地付近～ 410番地5付近	深い側溝に蓋が設置されておらず、転落の恐れがある。	側溝に溝蓋設置もしくはフェンス設置	柵設置予定。	高崎市 (道路維持課)	9月2日

【東部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道E459号線	東貝沢町1丁目8番地4付近 (細井公園脇)	停止線及び「止まれ」の文字が薄れている。	停止線及び「止まれ」の文字の塗り直し	横断歩道引き直し済。	高崎警察署	9月5日
②	市道F35号線	貝沢町256番地2付近	抜け道として利用され、カーブで見通しが悪く、少し下り坂でなっており速度をだす車両が多い。	「スクールゾーン」の表示 ポストコーン設置	路面標示の塗り直し予定。	高崎市 (地域交通課)	9月5日
③	市道E452、488号線	新保町93番地付近	児童横断注意等の路面標示はあるが、速度をだす車両が多い。	信号機設置	歩行者用押しボタン式信号機設置上 申請。	高崎警察署	9月5日
④	市道F371、F450号線	上大類町1029番地5、749番 地4付近	抜け道として利用され、渋滞時は見通しが悪くなり、横断歩道を渡る際危険。	信号機設置	一時停止の強調標示設置済。 注意喚起標識設置済。	高崎市 (地域交通課)	9月5日
⑤	市道F217号線	上大類町982番地6	交通量が多く、小林表具店方面から横断歩道を渡る際に見通しが悪い。また、車両がすれ違うときに歩行スペースがなくなってしまう。	信号機設置もしくは 「歩行者注意」等の路面標示	路面標示2箇所設置済。 外側線引きなおし済。	高崎市 (地域交通課)	9月5日
⑥	市道E406、E411、E419号線	貝沢町123番地付近	4差路で道路がカーブしている為、見通しが悪い。	反射板のような構造物設置	タップライン設置済。	高崎市 (地域交通課)	9月5日
⑦	市道E406号線	貝沢町2133番地1付近	幅員が狭く、下り坂の為速度をだす車両が多い。外側線も薄れている。	反射板のような構造物設置 外側線の塗り直し	外側線引き直し済。	高崎市 (地域交通課)	9月5日
⑧	市道E404、E406号線	貝沢町53番地付近	T字路で一時停止しない車両が多く危険。	横断歩道設置	外側線線形変更(ゼブラ設置)済。	高崎市 (地域交通課)	9月5日
⑨	市道高商西通り線 市道E924号線	貝沢町3丁目28番地11	交通量が多く、南北を横断する際に危険。	横断歩道設置	外側線線形変更済。 横断歩道設置済。	高崎市 (地域交通課) 高崎警察署	9月5日

《中学校》

【南八幡中学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道I761号線	山名町150～158番地付近	幅員が狭く、抜け道としても利用されており、交通量が多い。	道路の拡幅	路面標示2箇所設置済。	高崎市 (地域交通課)	10月16日
②	主要地方道寺尾・藤岡線	根小屋町434番地2～ 山名町1573番地2付近	幅員が狭く歩道が無い。通学時間帯の交通量が多く、児童のすぐ脇を車両が走っている。	道路の拡幅、歩道の設置	BP整備による交通量減少、当面の措置として歩行者への注意喚起を促す路面標示を設置済。	群馬県	11月12日

《幼稚園》

【倉賀野幼稚園】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道H642号線	倉賀野町4290番地2付近～ 倉賀野町4295番地25付近	外側線が消えている。	外側線引き直し	外側線引き直し済。	高崎市 (地域交通課)	7月25日
②	市道H642号線	倉賀野町4290番地2付近～ 倉賀野町4296番地23付近	全園児が通行しており、送迎の車で混雑する。	グリーンベルト設置	路面標示2箇所設置済。	高崎市 (地域交通課)	7月25日
③	市道H641号線	倉賀野町999番地1付近～ 倉賀野町975番地1付近	柵の設置はあるが、腐食・劣化が激しく破損箇所が多い。	柵の建て替え	柵の建て替え済。	高崎市 (道路維持課)	7月25日
④	市道H624号線	倉賀野町975番地1付近	T字路になっており、見通しが悪い。	カーブミラー設置	ポストコーン設置済。	高崎市 (道路維持課)	7月25日
⑤	市道H642号線	倉賀野町4295番地25付近	Y字路になっており、見通しが悪い。	道路標識設置	交差点改良済。	高崎市 (地域交通課)	7月25日

平成25年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成27年10月末現在)

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

《小学校》

【箕郷東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道箕郷-矢原・保渡田線 205号線	箕郷町生原1251番地10付近 ～ 主要地方道前橋・箕郷線	外側線の塗装が不明確になっている。	グリーンベルト設置	グリーンベルトを設置済。	高崎市 (地域振興課)	6月20日
②	市道箕郷-矢原・保渡田線 205号線	箕郷町生原町922番地1付近	歩道のタイルが隆起し段差ができています。	隆起しているタイル修繕	タイル修繕済。	高崎市 (建設課)	6月20日

《中学校》

【箕郷中学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道箕郷-2-37号線	箕郷町生原536番地4付近 (中田歯科医院東側の縦道)	緩い勾配のある道路でスピードがやすく、更に幅員が狭く、カーブの多い道路である。	通行規制(時間帯進入禁止・一方通行) 道路標識及び路面標示設置 路面に凹凸の設置	道路標識及び路面標示を設置済。 ただし、路面凹凸等の設置については、騒音等が生じるため設置困難となります。 通行規制(時間帯による進入禁止や一方通行)については、警察と協議した結果、実施困難となりました。	高崎市 (地域振興課)	6月20日
②	市道箕郷-2-160号線	箕郷町生原88番地付近 (さわやか交流館西側)	急な下り坂になっており、T字路が連続して危険である。またT字路に設置されているカーブミラーが一方しかついていない。	道路標識及び路面標示設置 カーブミラー設置 街灯設置	路面標示を設置済。 800ミラー設置済。 街路灯を地元で設置済。	高崎市 (建設課) (地域振興課)	6月20日
③	主要地方道高崎・東吾妻線	箕郷町下芝738番地1付近 (青木バス停付近)	歩道が無く大型車等の通行時は、路側帯に車両がはみ出し危険である。	歩道設置 (縁石やポール等で歩車道の分離) (カラー塗装)	当箇所は建物が隣接しており、歩道の設置は地権者等地元関係者の協力が不可欠なため、対応は困難です。また、縁石やラバーポールの設置は現況道路幅員が狭いため、困難です。 当面の措置として、グリーンベルト設置済。	群馬県	9月3日
④	主要地方道高崎・安中・渋川線	箕郷町下芝257番地付近	歩道が無く大型車等の通行時は、路側帯に車両がはみ出し危険である。	歩道が途切れている箇所への歩道設置 バス停部の待合スペース拡幅	用地の確保ができなかった為、歩道の設置はできないが、赤ポールが設置されていない箇所にグリーンベルトを設置済。	群馬県	9月3日
⑤	市道箕郷2-011号線	箕郷町上芝864番地付近 (エスピック西側)	横断歩道はあるが、下り坂の為車のスピードも速く停車する車が少ない。また歩道が片側ではなく、道路の幅員が狭く、車と歩行者が接近している。	押しボタン式信号機設置 横断歩道引き直し 歩道設置、路面標示設置	信号機(押しボタン式)設置上申済。 横断歩道引き直し済。 平成28年度舗装工事の中で路面標示計画予定。	高崎警察署 高崎市 (建設課)	6月20日

⑥	主要地方道高崎・安中・渋川線	箕郷町上芝96番地付近 (四谷付近)	幅員が狭く、歩行者・自転車に自動車と近接している。	道路拡幅 通行規制(時間帯進入禁止)	当箇所は建物が隣接しており、道路の拡幅は権利者等地元関係者の協力が不可欠なため、早急な対応は困難です。 また、大型車を規制することも、関係機関との調整が必要で有り、早急な対応は困難です。 当面の措置として、路面標示設置済。	群馬県	9月3日
⑦	市道箕郷206号線	箕郷町西明屋11番地付近 (フレッセイ西～福田歯科)	道路に勾配があり、スピードがでやすくなっている。	道路標識及び路面標示設置	道路標識及び路面標示を設置済。 ただし、路面凹凸等の設置については、騒音等が生じるため設置困難となります。	高崎市 (地域振興課)	6月20日
⑧	市道箕郷206号線	箕郷町上芝7番地1付近 (フレッセイ南)	フレッセイ南の歩道を東に歩くとフレッセイに誘導されてしまう。橋部分の幅員が狭く、路側帯も狭い。	フレッセイ南の歩道の最後の防護柵の撤去 橋の拡幅もしくは道路標識設置	防護柵は民地内私物で撤去出来ない。 「スピード落とせ」の路面標示設置済。	高崎市 (建設課)	6月20日
⑨	主要地方道前橋・箕郷線 市道箕郷-2-2、-3-1号線	箕郷町上芝1086番地1付近 (現金屋交差点)	歩道が狭く、中学生と小学生の通学時間帯が重なる時に、児童と自動車と近接している。	電柱移設 ポストコーン設置	電柱管理者に移転等依頼済。 グリーンベルトを設置済。	群馬県	9月3日
⑩	市道箕郷-4-1、-4-9 -4-41号線	箕郷町西明屋420番地4～ 300番地1付近(支所～郵便局、 郵便局～図書館横)	水路上を歩道として利用しているが、段差が多くあり危険である。また車道へ電柱があり、自動車と自転車の走行が重なると危険である。	通行規制(一方通行) 電柱移設、グリーンベルト設置 水路上の段差解消整備	通行規制(一方通行)については、警察と協議した結果、実施困難となりました。安全対策として、路面標示を設置済。 電柱移設が困難であることから、電柱管理者へ安全対策依頼済。 歩道に縁石用マーカ―を設置済。	高崎市 (地域振興課) (建設課)	6月20日
⑪	市道箕郷4-378号線	箕郷町西明屋627番地5付近 (ふれあい公園付近)	幅員が狭く、カーブで見通しが悪いうえに急勾配の坂があり、スピードを出す車が多い。	道路標識及び路面標示設置 カーブ部分の車道拡幅 ポストコーン設置	「スピード落とせ」の路面標示設置済。	高崎市 (建設課)	6月20日
⑫	主要地方道高崎・東吾妻線	箕郷町東明屋461番地3付近 (パン屋エビ前横断歩道)	横断歩道はあるが、あまり目立たず、車が全く止まらない。	路面標示設置	「横断者注意」等の路面標示を設置済。	群馬県	9月3日
⑬	主要地方道高崎・安中・渋川線	箕郷町西明屋195番地付近 (第一保育園東)	椿山の法面が歩道に崩落する危険性がある。	法面防護対策の実施・歩道の拡幅	斜面の対策と併せて歩道の拡幅を計画しています。平成26年度から事業化しH28年3月31日完成予定。	群馬県	9月3日
⑭	一般県道榛名山・箕郷線	箕郷町金敷平323番地2付近 (城見橋)	橋の幅員が狭く歩道が無いので自動車と近接している。	橋の拡幅し歩道の設置もしくは歩道専用の橋設置	平成26年度から歩道拡幅と歩道橋設置について事業を実施中。	群馬県	9月3日
⑮	市道箕郷-4-187号線	箕郷町富岡776番地1付近	一時停止を守らない車が多い。	道路標識設置 停止線及び「止まれ」の引き直し	道路標識設置済。 止まれ及び停止線引き直し済。	高崎警察署 高崎市 (地域振興課)	6月20日
⑯	市道箕郷-103号線	箕郷町富岡723番地付近 (西山組前)	幅員が狭く、自動車と歩行者・自転車が近接している。	道路の拡幅 グリーンベルト設置	道路拡幅は困難となりますが、往來する車両に関して注意喚起するのは、視覚的効果を持った路面標示が効果的と考えられるため、グリーンベルトではなく、減速効果を生む路面標示を設置済。	高崎市 (地域振興課)	6月20日

⑰	市道箕郷-103号線	箕郷町富岡480番地2付近 (鳴沢湖東、群馬中部土地改良区付近)	横断歩道が無く、道路の横断が危険である。	横断歩道設置	横断歩道設置済。	高崎警察署	6月20日
⑱	市道箕郷-4-126号線	箕郷町富岡256番地1付近 (車郷小学校南東交差点の北西角)	横断歩道、一時停止のラインが消えかかっている。	横断歩道及び一時停止ラインの引き直し	生まれ及び停止線引き直し済。	高崎警察署	6月20日
⑲	市道箕郷-4-127号線	箕郷町富岡1476番地7付近 (鳴沢湖南西、県道箕郷板鼻線に上がる道)	幅員が狭い割に抜け道として利用されている。	道路の拡幅 通行規制(時間帯進入禁止・一方通行)	道路拡幅は困難であり、通行規制についても、現在、この路線は、午前7時30分から午前8時30分(土曜・日曜・休日を除く)の間にて車両(自転車を除く)の時間帯進入禁止の規制は設置済です。一方通行規制は警察と協議した結果、実施困難となりました。安全対策として、道路標識を設置済	高崎市 (建設課) (地域振興課)	6月20日
⑳	市道箕郷-102号線	箕郷町和田山598番地2付近 (上芝バイパス 和田山信号)	歩道が途中で無くなり、児童が車道を通っている。	歩道設置、グリーンベルト設置	H24・25の2カ年で張出し歩道を設置済。注意喚起については路面標示を設置済。	高崎市 (建設課)	6月20日
㉑	市道箕郷-102号線	箕郷町白川1817番地付近 (吉沢電気工事店前)	歩道が無く、車が路側帯の中を通行しているので危険である。	歩道設置 路面標示・グリーンベルト設置	歩道設置は困難であり、路面標示及びグリーンベルトを設置済。	高崎市 (建設課)	6月20日
㉒	市道箕郷-102号線	箕郷町白川1981番地付近 (森田企画付近)	歩道が無い上に、幅員が狭く、カーブの連続で危険である。	路面標示・グリーンベルト設置	歩道設置は困難であり、路面標示及びグリーンベルトを設置済。	高崎市 (建設課)	6月20日
㉓	市道箕郷-211号線	箕郷町白川1971番地付近 (松井組向かい付近)	歩道が無く、幅員が狭い箇所では児童と車が近接している。	歩道設置 路面標示・グリーンベルト設置	歩道設置は困難であり、路面標示及びグリーンベルトを設置済。	高崎市 (建設課)	6月20日
㉔	主要地方道前橋・箕郷線	箕郷町生原1914番地2 (東日本ダイカスト付近)	外側線が消えかかっている。	外側線引き直し 道路標識設置	区画線等の路面標示を設置済。	群馬県	9月3日
㉕	市道箕郷-205号線	箕郷町生原1078番地付近 (東小入口信号)	幅員が狭く、児童と車が近接している。	通行規制(時間帯進入禁止・一方通行) グリーンベルト設置	通行規制(時間帯による通行制限や一方通行)については、警察と協議した結果、実施困難となりました。安全対策として、路面標示を設置済。 外側線、グリーンベルトについて引き直し済。	高崎市 (建設課) (地域振興課) 高崎市下水道局	6月20日 9月3日
㉖	市道箕郷-205号線、3-11号線	箕郷町生原922番地1付近 (箕郷文化会館付近)	交通量が多い上に、幅員が狭く、道路がカーブしていて見通しが悪い。	道路標識設置	道路標識設置済。	高崎市 (地域振興課)	6月20日 9月3日
㉗	主要地方道前橋・箕郷線	箕郷町生原589番地4付近 (ながしま靴屋付近)	歩道と駐車場の区分が明確でなく、溝蓋がガタつき通行しにくい。	ポストコーン設置	現況道路幅員が狭いため、ラバーポールの設置は困難である。 区画線等の路面標示設置済。	群馬県	9月3日
㉘	主要地方道前橋・箕郷線 市道箕郷-3-102号線	箕郷町生原654番地付近 (箕郷中学校東側)	T字路は北から急坂になっており、中学校の石積みもあり、完全な死角になっている。	路面標示設置	「横断者注意」等の路面標示設置済。	群馬県 高崎市 (建設課)	6月20日 9月3日

平成25年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成27年10月末現在)

【小学校】

【群馬地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【金古小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-内金古・小学校線	金古町2375番地～2373番地1付近(ラーメン屋しんざん～金古小)	迂回路として利用されており交通量が多く、速度規制はあるが遵守しない車が多い。	注意標識・路面標示設置 ポストコーン設置	路面標示を2箇所を設置済。 ポストコーン設置済。	高崎市 (建設課) (地域振興課)	6月13日
②	主要地方道前橋・箕郷線	金古町64番地2～775番地4付近	交通量が多いが、歩道が狭いため危険である。	ガードレール設置 グリーンベルト設置	路肩にグリーンベルト等の設置スペースがないため、路面標示を設	群馬県	6月13日 6月18日
③	市道群馬-2-30号線	金古町205番地～67番地2付近	高渋線2線線化に伴い、迂回路として利用されるようになり、交通量が増加して危険に	注意標識・路面標示設置	路面標示を設置済。	高崎市 (地域振興課)	6月13日
④	市道群馬-諏訪・宮室線	金古町1385番地付近(諏訪区民センター上三叉)	交通量の増加した三叉路で、道路は下り坂となっており、速度超過の車が多く危険であ	注意標識・路面標示設置	路面標示を設置済。	高崎市 (地域振興課)	6月13日
⑤	市道群馬-1-126、1-129号線	金古町2157番地1付近(愛宕神社付近三叉路周辺)	迂回路として利用されており交通量が多い上に、幅員が狭く、三叉路で危険である。	注意標識・路面標示設置	路面標示を設置済。	高崎市 (地域振興課)	6月13日

【国府小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-菅谷・北原線	引間町225番地付近(JAはぐくみ三叉路)	歩道に設置されているポストコーンが固定されておらず、役割をはたしていない。	ポストコーンの固定	ポストコーン補修済。	高崎市 (建設課)	6月13日
②	市道群馬-3-4、3-526号線	稲荷台町347番地1～塚田町182番地付近(区民センター～三山整備T字路)	抜け道として利用され、スピードを出す車が多い。	グリーンベルト設置	グリーンベルトの設置圏外のため、路面標示を2箇所設置済。	高崎市 (地域振興課)	6月13日
③	市道群馬-菅谷・北原線	引間町28番地1～213番地1付近	側溝に溝蓋が設置されておらず危険である。	溝蓋設置	溝蓋設置済。	高崎市 (建設課)	6月13日

【堤ヶ岡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道前橋・安中・富岡	棟高町2553番地1	横断歩道橋の老朽化が進み、金属部分の腐食や塗料のめくれがある。	横断歩道橋補修	横断歩道橋の補修を計画的に行っていて、早く実施できるように検討していきたい。剥がれた塗料は清掃済。塗装は、H26年度に実施予定。	群馬県	6月18日
②	市道群馬-4-5号線	三ツ寺町236番地2(三ツ寺公園から南下する)	抜け道として利用されており、歩道がなくなる部分では自動車と児童が接触する危険性	注意標識・路面標示設置	路面標示を2箇所設置済。	高崎市 (地域振興課)	6月13日

【上郊小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道柏木沢・大八木線	保渡田線2031番地1付近	スクールゾーンの標識はあるが、高すぎてドライバーから見えにくく、路側帯も狭いため危険である。	路面標示設置	スクールゾーンの路面標示は難しいため、路面標示設置済。	群馬県	6月10日

【金古南小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-小学校・足門線	金古町617番地1(太鼓橋)	横断歩道や路面標示が薄れている。また、道路の見通しが悪く、運転者から横断者が認識しにくい。	横断歩道・手押し信号・予告灯の設置 路面標示引き直し	横断歩道の引き直し済。 過去に信号機設置上申しており、継続上申済。 路面標示引き直し済。	高崎警察署 高崎市 (地域振興課)	6月13日 6月14日
②	主要地方道前橋・箕郷線	金古町878番地付近(庚申堂)	横断歩道が薄れている。	横断歩道塗直し	横断歩道引き直し済。	高崎警察署	6月13日 6月14日
③	市道群馬-1-2号線	金古町971番地6(王塚団地内)	交差点を示す路面標示が薄れている。	路面標示引き直し	路面標示引き直し済。	高崎市 (地域振興課)	6月13日
④	主要地方道前橋・箕郷線	足門町235番地1付近(セブンイレブン高崎足門店北東)	横断歩道や停止線が薄れている。	横断歩道、停止線の引き直し	横断歩道、停止線引き直し済。	高崎警察署	6月13日 6月14日
⑤	主要地方道高崎・前橋線 市道群馬-2-312号線	金古町447番地1(マルエドラック群馬町店北)	横断歩道や停止線が薄れている。	横断歩道、停止線の引き直し	横断歩道、停止線引き直し済。	高崎警察署	6月13日 6月14日
⑥	市道群馬-中里・足門線	足門町578番地(徳正寺南西角)	交通量が多く、見通しが悪い。	押しボタン信号設置	過去に信号機設置上申しており、継続上申済。 また、前年度にも同箇所では要望があり、路面標示で対応している。	高崎警察署	6月13日 6月14日

《小 学 校》

平成25年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(27年10月末現在)

【新町地域】

【新町第二小学校】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道新町-8063号線	新町2010番地1付近	幅員が狭い割に、スピードを出す車が多く危険である。	注意標識設置	注意標識設置済。	高崎市 (地域振興)	9月11日

平成25年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成27年10月末現在)

【榛名地域】

セル網かけ有 : 対策済

セル網かけ無 : 未対策

《小学校》

【下室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道新井・下室田線	下室田町2225番地付近	歩車道が分離されておらず、勢いよく上り下りする車で危険である。	歩車道分離帯設置	ポストコーンを設置済。	群馬県	11月8日
②	主要地方道あら町・下室田線	下室田町1295番地付近	交通量が多く、歩車道分離しておらず危険。	歩車道分離帯設置	歩車分離出来るスペースが無く、現時点での対応は不可。	群馬県	11月8日

【中室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道榛名-101、102号線	中室田町442番地2～1561番地1付近(藤田交差点～中室田小学校)	交通量が多く、速度を出している車が多い。	グリーンベルト設置 注意標識設置	グリーンベルトは、複数年かけて設置計画予定のため、現時点の対応として標識設置済。	高崎市 (地域振興課)	11月5日
②	一般県道安中・榛名湖線	中室田町1524番地付近(中室田信号)	くすの木公園から張り出た枝葉で信号機が見えづらく横断中の児童が危険である。	枝葉の伐採 予告灯もしくは注意標識設置	枝葉の伐採済。 注意マーク等の路面標示を設置済。 予告灯については現在の道路状況では設置困難(高崎警察署)。	群馬県	11月8日

【上室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道八木松・松井田線	上室田町3154番地付近(新久沢バス停留所南側)	交差点を曲がる際に速度を落さずに曲がる車が多い。	路面標示設置	注意マーク等の路面標示を設置済。	群馬県	11月8日

【里見小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道406号線	上里見町42番地2(里見小学校校門前)	交通量が多く、歩車道分離のガードレールが無く、危険である。	ガードレール設置	ガードレールを設置するスペースが無く、現時点での対応は不可。	群馬県	11月8日

【下里見小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道榛名-212号線	下里見町380番地付近(下里見小学校正門前)	横断歩道及び停止線が薄れている。	横断歩道及び停止線の引き直し	横断歩道及び停止線は薄れておらず引き直し無。	高崎警察署	8月9日

【宮沢小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道榛名-5-215号線	十文字町714番地付近	幅員が狭く、側溝に溝蓋が無く危険である。	溝蓋設置	溝蓋L=110m設置済。	高崎市 (建設課)	10月4日

平成25年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成27年10月末現在)

【吉井地域】

セル網かけ有 : 対策済

セル網かけ無 : 未対策

《小学校》

【吉井小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道鍛冶町・池線	吉井町吉井648番地付近～ 吉井町池1479番地付近	グリーンベルトは設置されているが、幅員が狭く、交通量も多いため、グリーンベルト内を車両が通行している。	横断歩道設置 30km規制	横断歩道設置済。 ポストコーンを設置済。	高崎市 (建設課) 高崎警察署	10月3日

【多胡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町塩45番地3付近	県道脇の用水路に転落防止の措置が講ぜられておらず危険。	転落防止の措置	転落防止フェンス設置済。	群馬県	11月29日
②	市道上堰・西場脇1号線	吉井町神保722番地1	急に路肩が狭くなる箇所があり、車両がはみ出してくる等危険がある。	路肩の拡幅、側溝に溝蓋設置	転落防止柵設置済。	高崎市 (建設課)	10月3日

【馬庭小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道馬庭・岩井2号線	吉井町馬庭1033番地付近	グリーンベルトは設置されているが、幅員が狭く、交通量も多いため、グリーンベルト内を車両が通行している。	歩車道分離対策	小学校東側に児童通学用出入口を教育総務課により設置済のため、市道馬庭・岩井2号線においての安全施設設置は施工無しということを学校側了承。	高崎市 (地域振興課)	10月3日

【南陽台小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道南陽台幹線1号	吉井町南陽台3丁目16番地1付近	多胡橋付近の信号を避け高崎市街と藤岡市街を結ぶ迂回路として通行する車両が多く、下り坂になっている為、速度を出して通行する車両も多く危険である。	手押し信号機の設置 予備信号機の設置 ガードレールの設置	手押し信号機設置済。	高崎市 (建設課) 高崎警察署	12月17日

【岩平小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道吉井・安中線	吉井町岩崎655番地1付近(「岩木入口」バス停の横断歩道)	横断歩道及び路面標示が薄れている。	横断歩道及び路面標示引き直し	横断歩道引き直し済。 路面標示引き直し済。	高崎警察署	8月20日

《中学校》

【吉井中央中学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道南陽台幹線1号	吉井町馬庭2247番地4付近	歩道上にいちようの葉が生い茂り、その落ち葉で滑りやすくなり危険。	木の伐採 歩道を自転車が行きやすいよう許可	平成24年度にて木の伐採済み。今後も落ち葉については注意していきたい。	高崎市 (建設課)	10月3日

【吉井西中学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道道六神・中町1号線 市道道六神・中町2号線 市道道六神4号線	吉井町本郷10番地1付近	道路に亀裂が入るなど、破損箇所がある。また、小さな橋の欄干が腐食している。街灯がなく、日没が早い時期は防犯上危険である。	道路の破損箇所修繕 橋の欄干の修繕 照明の設置	道路の破損箇所修繕は地区と協議しながら進めていく。橋の欄干の修繕は農耕車両が通行する為、現状維持。照明は電気設備の整備が不可能な為設置無し。	高崎市 (建設課)	11月20日