

平成27年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成28年1月末現在)

【高崎地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【南小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道A637号線	八島町70番地1先	急いで交差点に進入する自動車や勢いよく通行する自転車と児童が接触しそうになっ	横断歩道・一時停止線・外側線の引き直し	外側線引き直し済。 横断歩道及び一時停止線引き直し上申済。	高崎市(地域交通課) 高崎警察署	6月25日

【西小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・渋川線	大橋町103番地先	一貫堀川のフェンスと欄干及びガードレール下部の間が広く開いている。	フェンス及びガードレールの隙間の閉鎖	フェンス及びガードレールの隙間の閉鎖済。	群馬県	6月15日
②	一貫堀川	大橋町93～91番地2先	一貫堀川にフェンスが設置されていない。	フェンスの設置	フェンスの設置予定。	群馬県	6月15日
③	市道A318号線	大橋町148番地先	一貫堀川の橋の欄干とフェンスの間が広く開いている。	フェンスの隙間の閉鎖	フェンスの隙間の閉鎖済。	高崎市(道路維持課)	6月15日
④	市道A321号線	大橋町85番地7先	一貫堀川の橋の欄干が低い。	橋の欄干の嵩上げ	橋の欄干の嵩上げ予定。	高崎市(道路維持課)	6月15日
⑤	市道A352号線	並榎町190番地6先	サイクリングロード脇の樹木が茂り見通しが悪く、更に街灯の明かりが遮られている。	樹木の剪定及び街灯の増設	街灯設置予定。 樹木の剪定済。	高崎市(道路維持課) (公園緑地課)	6月15日
⑥	市道上小埜並榎線	上並榎町670番地7先	側溝のグレーチング部分に隙間があいている。	側溝の修繕	側溝修繕済。	高崎市(道路維持課)	6月15日

【塚沢小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道環状内廻り線	稲荷町42番地先	交通量が多く、速度を出す車両が多い。	ゾーン30の指定 注意喚起看板の設置	デリネーター設置済。 路面標示及びタップライン設置済。 中央線及び引き直し済。 横断歩道引き直し上申済。	高崎市(道路維持課) (地域交通課) 高崎警察署	6月15日

【佐野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道佐野団地南通り線	下佐野町39番地4先	幅員の広い直線道路で、速度を出す車両が多い。	「飛び出し注意」等の標識設置 信号機の設置	路面標示設置済。 手押し式信号機を設置継続上申済。	高崎市(地域交通課) 高崎警察署	7月6日
②	市道I319号線 市道I365号線	下佐野町769番地2先	交差点の一方方向にしか、「止まれ」の標示がなく、速度を出す車両が多い。	両方向に「止まれ」の設置	路面標示及び交差点マーク設置済。	高崎市(地域交通課)	7月6日
③	佐野小校区全体	佐野小校区全体	幅員が狭く、交通量が多い。	ゾーン30の指定	路面標示設置済。 外側線引き直し済。 20km規制標識取替え予定。	高崎市(地域交通課) 高崎警察署	7月6日

【六郷小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道D1164号線	筑縄町32番地2先	幅員が狭く、速度を出す車両が多い。また、7:30～8:30は交通規制がされているが、その前に通学する児童もいる。	グリーンベルトの設置 路面標示の設置 7:00～8:30へ規制時間の変更	路面標示及びタップライン設置済。 凹凸塗装設置済。 規制時間の変更は地元での再検討が必要 な為、今回は対応無。	高崎市(道路維持課) (地域交通課)	7月2日

【八幡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道八幡工業団地北通り線	八幡町647～剣崎町276番地36先	用水路にかかる橋に柵がない。また、既存標識が老朽化により分かりづらい。	橋に柵の設置 標識の修繕	フェンス設置済。 標識撤去及び路面標示設置済。	高崎市(道路維持課) (地域交通課)	6月18日
②	市道C228号線	八幡町655番地先	S字カーブの坂道で幅員が狭く、見通しが悪い。	標識及び路面標示の設置 電柱へ黄色と黒の標識板の取り付け	タップライン設置済。	高崎市(地域交通課)	6月18日
③	市道C215号線	八幡町147番地1先	抜け道として利用される道路であるが、幅員が狭く、見通しが悪い。	標識及び路面標示の設置 電柱へ黄色と黒の標識板の取り付け	路面標示設置済。 電柱への黄色と黒の標識板を東京電力により取り付け済。	高崎市(地域交通課) (管理課)	6月18日
④	市道浄水場南通り線	剣崎町402番地1先	一時停止の標示のない道路から減速しないままの車両が交差点内に進入する。	「止まれ」の設置	指導停止線設置済。	高崎市(地域交通課)	6月18日

【長野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道D72号線 市道D81号線	浜川町1064番地1先	交通量が多い。	手押し式歩行者用信号機の設置	路面標示設置済。 横断歩道マーク引き直し上申済。	高崎市(地域交通課) 高崎警察署	6月18日
②	市道白河南新波線	楽間町72番地1 ～南新波町97番地4先	歩道が途中で途切れてしまう。	グリーンベルトの設置	減速マーク設置済。 外側線引き直し済。	高崎市(地域交通課)	6月18日

【大類小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道F371号線	南大類町1356番地先	通勤時間帯には交通量が多く、道路もほぼ直線にため速度をだす車両が多い。	横断歩道の設置 照明灯付横断歩道標識の設置	タップライン及び路面標示設置済。 横断歩道設置上申済。	高崎市(地域交通課) 高崎警察署	7月6日

【南八幡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道I1021号線	根小屋町760番地先	抜け道として利用する車両の交通量が多い。	横断歩道の設置	ポストコーン設置予定。 路面標示設置予定。 外側線線型変更予定。 横断歩道引き直し上申済。	高崎市(道路維持課) (地域交通課) 高崎警察署	6月25日
②	主要地方道寺尾・藤岡線	根小屋町432番地先	幅員が狭く、自動車や大型車の往来が激しい。また、既存横断歩道が薄れている。	グリーンベルトの設置 横断歩道の引き直し	外側線引き直し済。 グリーンベルト設置済。 横断歩道引き直し上申済。	群馬県 高崎警察署	6月25日
③	市道山名団地幹線	山名町1589番地先	踏切から交差点までの道路に路側帯がない。	歩道等の設置	外側線設置済。 グリーンベルト設置済。	高崎市(地域交通課)	6月25日

【京ヶ島小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道D585号線	矢島町839番地先	工場等への車両の通り道であり、車用のカーブミラーしかなく、左右の確認がしづらい。	児童用のカーブミラーの設置 注意喚起標識及び路面標示の設置	外側線引き直し済。 路面標示設置済。 「止まれ」引き直し上申済。	高崎市(地域交通課) 高崎警察署	7月9日
②	市道F621号線	元島名町594番地2先	交通量が多く、左右確認がしづらい。	信号機の設置	ポストコーン及び溝蓋設置済。 ボックスカルバートの照明増設及び、24時間点灯済。 路面標示設置済。	高崎市(道路維持課) (地域交通課)	7月9日
③	主要地方道前橋・長瀬線 市道宿横手大沢線	大沢町246番地3先	交差点を車両が勢いよく曲がってくる。	ポストコーンの設置	ポストコーン設置予定。 標識設置予定。	群馬県	7月9日
④	主要地方道前橋・長瀬線	大沢町231番地8先	車両と児童の距離が近い。	ポストコーンの設置	ポストコーン設置予定。	群馬県	7月9日
⑤	市道F583号線 市道F585号線	島野町890番地7先	工場関係の車両の往来が激しい。	信号機の設置	路面標示設置済。	高崎市(地域交通課)	7月9日

【滝川小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道滝川中通り線	下滝町335番地先	用水路へ蓋が設置されていない。	溝蓋の設置	水路暗渠化施工予定。	高崎市(土木課)	7月9日

【東部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道F48号線	貝沢町322番地5先	「止まれ」の標示が薄れている。また、通学路と気づかず、速度をだす車両が多い。	「止まれ」の引き直し 注意喚起標識の設置	路面標示設置済。 「止まれ」引き直し上申済。	高崎市(地域交通課) 高崎警察署	7月8日
②	市道F28号線	貝沢町389番地先	速度を出す車両が多く、横断歩道が道路のカーブした先にある。	横断歩道の引き直し 注意喚起標識の設置	タップライン設置済。 外側線及び徐行マーク引き直し済。 横断歩道引き直し上申済。	高崎市(地域交通課) 高崎警察署	7月8日
③	市道F762号線	貝沢町1013、1004番地	速度を出す車両が多く、更に道路がカーブして見通しが悪い。	横断歩道・止まれの引き直し 路面標示の引き直し	タップライン設置済。 路面標示引き直し済。 「止まれ」引き直し上申済。	高崎市(地域交通課) 高崎警察署	7月8日
④	市道E411号線	東貝沢町2丁目11番地19先	横断歩道が設置されているが、気づかず速度を下げずに通行する車両が多い。	横断歩道があると分かる標示の設置	外側線線型変更済。	高崎市(地域交通課)	7月8日
⑤	市道E455、468号線	東貝沢町1丁目16番地1先	「止まれ」の標示と外側線が薄れている。	「止まれ」の引き直し 外側線の引き直し	「止まれ」の強調標示設置済。 「止まれ」引き直し上申済。	高崎市(地域交通課) 高崎警察署	7月8日
⑥	市道F196号線	上大類町972、1241番地先	幅員は狭いが車両の往来は激しい。	通学路の標示とグリーンベルトの設置	外側線引き直し済。	高崎市(地域交通課)	7月8日
⑦	市道F425号線	上大類町1234番地2先	幅員が狭く道路が曲がっており、見通しが悪いが標識や横断歩道がない。	横断歩道の設置 注意喚起標示の設置	路面標示設置済。	高崎市(地域交通課)	7月8日
⑧	市道E628号線	新保町1452番地5先	「止まれ」の標示が薄れている。また、路肩が狭く、水路へ所々しか溝蓋が設置されていない。	「止まれ」の引き直し 溝蓋の設置	溝蓋及びハイストップ板設置済。 「止まれ」引き直し上申済。	高崎市(道路維持課) 高崎警察署	7月8日

【西部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道町屋金井淵線	金井淵町188番地1先	速度をだす車両が多く、横断歩道を横断する際に危険である。	手押し式信号機の設置	手押し式信号機設置継続上申済。 横断歩道引き直し上申済。	高崎警察署	7月2日
②	市道町屋金井淵線	金井淵町100番地先	速度をだす車両が多く、横断歩道を横断する際に危険である。	手押し式信号機の設置	横断歩道引き直し上申済。	高崎警察署	7月2日
③	主要地方道前橋・安中・富岡線	町屋町906番地1先	歩道はあるが、幅が狭く、児童と車両の距離が近接している。	歩車道分離の縁石等設置	ポストコーン設置予定。	群馬県	7月2日
④	主要地方道前橋・安中・富岡線	下大島町93番地1先	歩道の幅が狭く、歩道内でのすれ違いができず、車道にはみ出している。	歩道の拡幅	歩道の拡幅は隣接地権者の同意が必要 為。町内で合意形成を図って頂きたい。 ガードレール修繕済。	群馬県	7月2日

平成27年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成28年1月末現在)

【倉渕地域】

セル網かけ有 : 対策済

セル網かけ無 : 未対策

【倉渕小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道406号線	倉渕町三ノ倉2267番地先	カーブで見通しが悪く、速度をだす車両が多い場所を児童が横断する際に危険である。	横断歩道の設置もしくは注意喚起標識の設置	路面標示設置済。	群馬県	8月25日
②	市道倉渕-中郷大谷戸線	倉渕町水沢1300番地先	坂道でカーブしており危険である。	注意喚起標示の設置	標識設置済。	高崎市(農林建設課)	8月25日

平成27年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成28年1月末現在)  
【箕郷地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【箕輪小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道箕郷-4-1、4-9、4-41号線	箕郷町西明屋450番地先	交通量が多く、設置されている歩道も段差があり、歩きづらい。	水路上をグリーンペイント設置	歩道が設置されている箇所にはグリーンベルトは設置していない。昨年、歩道の車道側に縁石マーカ―を設置済。	高崎市(地域振興課) (建設課)	8月5日
②	市道箕郷-4-48号線	箕郷町西明屋420番地2先	標識を見落とし、一時停止しない車両が多い。	注意喚起標識の設置 一時停止標識を電光式に変更	路面標示設置済。 「止まれ」の強調標示設置済。	高崎市(地域振興課)	8月5日
③	市道箕郷-4-9号線	箕郷町西明屋427番地5先	一時停止しない車両が多い。	注意喚起標識の設置 一時停止標識を電光式に変更 「止まれ」及び外側線の引き直し	路面標示設置済。 外側線引き直し済。 「止まれ」の強調標示設置済。 「止まれ」引き直し上申済。	高崎市(地域振興課) 高崎警察署	8月5日
④	市道箕郷-2-2、3-1号線	箕郷町西明屋161番地2 ~1番地1先	実際の通学状況と反対側の路側帯にカラーペイントがされているため、実際に通行している路側帯に車両が寄ってきてしまう。	カラーペイント位置の変更 外側線の変更により路側帯の拡幅	歩道の車道側に縁石マーカ―を設置済。	高崎市(建設課)	8月5日
⑤	主要地方道高崎・安中・前橋線 市道箕郷-原中線	箕郷町東明屋495番地先	県道に横断歩道はあるが停止する車両が少ない。	注意喚起標識の設置 手押し式信号機の設置 市道側へ横断歩道の設置	路面標示設置済。 手押し式信号機設置継続上申済。 横断歩道増設上申済。	群馬県 高崎警察署	8月5日
⑥	主要地方道前橋・箕郷線 市道箕郷-2-2号線	箕郷町上芝1086番地1先	横断歩道上に電柱があり歩行の障害になっている。	電柱の移設	NTTへ移設依頼済。	群馬県	8月5日
⑦	市道箕郷206号線	箕郷町西明屋1番地先	一時停止しない自動車、自転車が多い。一時停止の標識が看板の影でわかりにくい。また、位置が高くわかりにくい。	標識を電光式にし、見やすい位置へ移設。 注意喚起を路面標示 一時停止側の交差点付近をカラーペイントに。	路面標示設置済。 「止まれ」の強調標示済。 外側線引き直し済。 標識の角度を調整済。 「止まれ」の文字を塗りなおし済。	高崎市(地域振興課) 高崎警察署	8月5日

【車郷小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道箕郷-和田山・白川線	箕郷町白川2117 ~1973番地2先	幅員が狭い上に鋭角にカーブしたりアップダウンがあり見通しが悪い。更に抜け道として利用されているため、交通量も多い。	横断歩道の設置	横断歩道設置上申済。	高崎警察署	8月5日
②	市道箕郷-富岡・善地線 市道箕郷-4-183号線	箕郷町富岡564番地先	上り下りする道路が主要道路が鋭角に接しており、下り坂では速度がでてしまう。	注意喚起標識の設置 「止まれ」標識の設置	路面標示及びTマーク設置済。 「止まれ」設置上申済。	高崎市(地域振興課) 高崎警察署	8月5日
③	一般県道箕郷・板鼻線 市道箕郷-富岡・善地線	箕郷町富岡76番地13先	幅員が狭いため、信号待ちの児童と車両の距離が近接している。	グリーンベルト及び外側線の引き直し 歩行者用信号機の設置	外側線引き直し済。 路面標示設置済。 歩行者用信号機設置上申済。	高崎市(地域振興課) 群馬県 高崎警察署	8月5日
④	市道箕郷-富岡・善地線	箕郷町富岡702番地1先	上り坂のため運転者から児童の姿が見づらい。	注意喚起標識の設置	路面標示設置済。	高崎市(地域振興課)	8月5日
⑤	市道箕郷-和田山・白川線	箕郷町和田山600番地2先	歩道が途切れてしまい児童は車道を通行しなければいけない。	歩道の延長 外側線の移設により路側帯の拡幅	歩道を延ばすには、隣接地の土地、建物の協力や、ブロック積みの積み替えなどが必要なことから対応は困難と考える。	高崎市(建設課)	8月5日

【箕郷東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道水沢・足門線	箕郷町柏木沢1788番地1先	交通量が多く、速度を出す車両が多い。また横断歩道はあるが、一時停止する車両は少ない。	注意喚起標識の設置 手押し式信号機の設置 速度違反取締りの強化	ドットラインの増設及び路面標示設置済。 速度取締りの継続実施。	群馬県 高崎警察署	8月5日
②	一般県道柏木沢・大八木線	箕郷町柏木沢74番地8先	横断歩道はあるものの速度を出す車両が多い。また道路が曲がっているため見通しが悪い。	手押し式信号機の設置	手押し式信号機設置継続上申済。	高崎警察署	8月5日

平成27年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成28年1月末現在)

【群馬地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【金古小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道前橋・箕郷線 主要地方道高崎・渋川線	金古町264番地1先	主要道路が交差する交差点であり、交通量が多く、信号待ちのスペースが狭いために危険である。	歩行者待機場所の整備	H26年度に用地交渉を行ったが、用地買収は困難な状況であった。このため、ポストコーンを設置し安全対策済。	群馬県	6月26日
②	主要地方道高崎・渋川線	金古町254番地2先	交通量が多く、郵便局駐車場への出入りも多いため、車両と児童が接触する危険性がある。	注意喚起標示の設置	路面標示設置済。	群馬県	6月26日

【国府小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-菅谷・北原線	北原町304番地先	交通量が多く、速度をだす車両も多い。	横断歩道の設置	横断歩道設置上申済。	高崎警察署	7月7日
②	市道群馬-東国分・元総社線	東国分町540番地先	標識の支柱の一部が残っている。	支柱の撤去	支柱の撤去済。	高崎市(地域振興課)	6月20日
③	市道群馬-2-251号線	後疋間町87番地先	染谷川沿線の転落防止柵の柵と柵の間に隙間がある。	柵の隙間の閉鎖もしくは川への侵入防止のための注意喚起看板の設置	柵の隙間に支柱設置済。	高崎市(建設課)	7月7日

【堤ヶ岡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-堤下線	棟高町1928～1802番地先	抜け道として利用され、速度を出す車両が多い。また、注意喚起標示はあるが守られていない。	減速を促がす対策及び児童の存在をアピールする対策	外側線、指導停止線、交差点マーク引き直し済。 横断歩道、停止線引き直し上申済。	高崎市(地域振興課) 高崎警察署	7月7日
②	市道群馬-3-2号線	棟高町2234番地先	登校時間は車両進入禁止の規制があるが、下校時間帯は規制がない。見通しの悪い道路であり危険である。	減速を促がす対策及び児童の存在をアピールする対策	路面標示設置済。	高崎市(地域振興課)	7月2日
③	市道群馬-中央通線 市道群馬-4-285号線	棟高町553番地先	抜け道として利用され、交通量が多く、道路の見通しも悪い。	注意喚起標示の設置 ポストコーンの設置	路面標示、指導停止線設置済。	高崎市(地域振興課)	7月2日

【上郊小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道柏木沢・大八木線	井出町1643番地1～1566番地1先	歩道は設置されているが幅が狭いため、児童と車両が近接している。	歩道の拡幅	用地買収が困難のため、H26年度に路面標示を設置済。	群馬県	6月26日
②	市道群馬-中学校・保渡田線	保渡田町2107番地1先	規制標識や注意喚起標識が設置されているが、標示が薄れているため、目立たない。	規制標識及び注意喚起標識の修繕・新設	注意喚起標識設置済。 規制標識建替え上申予定。	高崎市(地域振興課) 高崎警察署	6月25日
③	一般県道柏木沢・大八木線	井出町402番地2	横断歩道が薄れている。	横断歩道の引き直し	横断歩道引き直し上申済。	高崎警察署	7月7日

【金古南小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-1-278号線	足門町818番地1先	外側線及び路面標示が薄れている。	外側線及び路面標示の引き直し	外側線、ドットライン、交差点マーク、停止指導線、路面標示を引き直し	高崎市(地域振興課)	7月2日
②	市道群馬-1-278号線	足門町900番地8先	外側線及び路面標示が薄れている。	外側線及び路面標示の引き直し	外側線、ドットライン、交差点マーク、停止指導線、路面標示を引き直し	高崎市(地域振興課)	7月2日
③	市道群馬-1-278号線	足門町877番地22先	ポストコーンが破損している。	ポストコーンの修繕	外側線引き直し済。	高崎市(地域振興課)	7月2日
④	市道群馬-1-277号線	足門町1612番地10先	「止まれ」と停止線が薄れている。	「止まれ」と停止線の引き直し	「止まれ」引き直し上申済。	高崎警察署	7月7日
⑤	市道群馬-一ノ瀬・新開線	金古町976番地8先	横断歩道が薄れている。	横断歩道の引き直し	横断歩道引き直し上申済。	高崎警察署	7月7日

平成27年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成28年1月末現在)  
【榛名地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【下室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道あら町・下室田線	下室田町1518番地1先	交通量が多く、直線道路のため速度を出す車両が多い。また、横断歩道はあるが止まる車両が少ない。	手押し式信号機の設置	手押し式信号機設置上申済。	高崎警察署	6月12日

【中室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道安中・榛名湖線	中室田町1463番地先	歩道内にあるカーブミラーが支障物になり、雨天時には車道へ出ざるを得ない。	カーブミラーの移設	地権者により枝の剪定済。	高崎市(地域振興課)	6月15日
②	国道406号線	中室田町5051番地1先	横断歩道が片側のみ設置されており、横断する際には草が支障となり、見通しを阻害している。	手押し式信号機の設置	法面の草刈りを地権者により実施済。手押し式信号機設置上申予定。	群馬県 高崎警察署	6月15日
③	市道榛名-102号線	中室田町1342番地先	溝蓋の間に隙間大きく開いており、現在は金属板で塞いでいる。	溝蓋の隙間の修繕	鉄板敷を設置済。	高崎市(建設課)	6月15日

【上室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道榛名-1-252号線	上室田町4210番地先	敷地内の排水用パイプがある箇所に溝蓋が設置されていない。	金網又は溝蓋の設置	鉄板敷を設置済。	高崎市(建設課)	6月16日

【里見小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道406号線	上里見町59～1653番地先	交通量の多い道路であり、歩道も設置されているが、幅が狭く更には溝蓋等で隆起して	歩道の整備・修繕 縁石やガードレール設置	歩道平場整備・ポストコーン設置済。	群馬県	6月16日

【久留馬小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道榛名-6-241号線	高浜町2280番地2先	溝蓋の間に隙間大きく開いている。	溝蓋の隙間の修繕	鉄板敷を設置済。	高崎市(建設課)	6月16日
②	市道榛名-221号線	高浜町1993番地4先	外側線及び横断歩道が薄れている。	外側線及び横断歩道の引き直し	外側線引き直し済。 横断歩引き直し上申済。	高崎市(地域振興課) 高崎警察署	6月16日
③	市道榛名-223号線	本郷町1426番地6先	溝蓋の間に隙間大きく開いている。	溝蓋の隙間の修繕	鉄板敷を設置済。	高崎市(建設課)	6月16日

【下里見小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道榛名-4-490号線	上大島町215番地11～207番地6先	幅員が狭い上に、水路へ蓋がされていない。	溝蓋の設置及び安全確保の対策	溝蓋の設置予定。 カーブミラー設置済。	高崎市(建設課) (地域振興課)	6月9日
②	市道榛名-4-453号線	下里見町1385番地先	抜け道としてりようされ、速度を出す車両が多い上に道路形状は見通しが悪い。また、交差点付近では信号機の待機場所が確保されていない。	通行規制の設置 待機場所が確保されるよう外側線等の標示の変更	市道30k規制済。 信号機の待避場所は校長に確認したところ、通学に利用せず、対策無。 「止まれ」引き直し上申済。	高崎警察署	6月9日
③	一般県道下里見・安中線	下里見町1461番地	横断歩道は設置されているが、速度を出す車両が多いため、横断時に危険である。	横断旗の設置	横断旗の設置を地区安全協会と協議中。 「止まれ」引き直し上申済。	高崎市(地域振興課) 高崎警察署	6月9日
④	市道榛名-4-476、4-478号線	下里見町1082番地16先	一時停止標識やカーブミラーは設置されているが、道路の見通しが悪い。	注意喚起標示の設置	「止まれ」引き直し上申済。 標識の建替え上申済。	高崎警察署	6月9日
⑤	一般県道箕郷・板鼻線	下里見町637番地1先	歩車分離式の信号機が設置されているが、赤信号でも車両が止まらない場合がある。	歩車分離式信号機の表示拡大	安全対策設置上申済。	高崎警察署	6月9日
⑥	市道榛名-212号線	下里見町666番地先	カーブで見通しが悪く、車両が対向車とすれ違う際にグリーンベルト上に入り込んでしまう。	カーブミラーの設置	ポストコーンが設置されており、児童の歩行部分は確保されており、校長先生と協議し、カーブミラー設置無。	高崎市(地域振興課)	6月9日

平成27年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成28年1月末現在)  
【吉井地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【多胡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町神保1117番地1先	歩道の幅員が狭く、歩車道をポストコーンだけで仕切られている。	歩道の拡幅及びガードレールの設置	学校と協議の上、要望取り下げ。	群馬県	6月25日
②	市道一丁田・光明寺線	吉井町塩492番地1先	グリーンベルトを設置したが、向こうのグリーンベルトに横断する横断歩道が無い。	横断歩道の設置	一時停止引き直し上申済。 横断歩道設置上申済。	高崎警察署	6月25日

【入野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道石神・道部野線 市道久保・東沢線	吉井町石神6番地3先	横断歩道及び「止まれ」が薄れている。	横断歩道及び「止まれ」の引き直し	横断歩道、止まれ引き直し上申済。	高崎警察署	6月25日
②	市道東山下・前田線	吉井町小串204番地3先	「止まれ」が薄れている。	「止まれ」の引き直し	「止まれ」引き直し上申済。	高崎警察署	6月25日

【馬庭小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道一本木・高鼻線	吉井町馬庭1033番地1先	グリーンベルトに沿って深い水路があり、蓋がされておらず転落の危険性がある。	溝蓋の設置	用水路のため溝蓋の設置は困難なため、転落防止のフェンスを学校側より20m施工済。	高崎市(建設課)	6月25日