

平成28年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成29年3月末現在)

セル網かけ有 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【高崎地域】

【北小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・駒形線 市道A475号線	請地町11番地5先 (請地町交差点)	当交差点の南北道路は、青信号の時間が短く、右折車両が待機している場合、直進及び左折する車両は歩道上を通行し先を急ぐ	交差点内の角にポストコーンの設置。	ポストコーン設置済。	高崎市(道路維持課)	

【南小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・渋川線	若松町10～185番地先	自動車及び自転車の往来が激しく、商店等もあることから荷物の積み降ろしの自動車が路上駐車し路側帯が完全に塞がれてしまっている。	ガードレール又は縁石の設置。時間を要する場合にはポストコーンの設置。	ガードレール等の構造物設置は地元調整が図れれば設置を行なう。図れなければ、看板を設置する。 駐車禁止の取り締まりを行なう。	群馬県 高崎警察署	7月19日

【東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道東二条線 市道A422号線 市道A457号線	高砂町34番地先	変則な交差点であり、信号機もない上に市街地への抜け道として利用される為に車両の交通量が多い。	安全対策の実施。	ポストコーン設置済。	高崎市(道路維持課)	7月27日
					タップライン設置済。標識(板の高さ)調整済。 グリーンベルト設置済。	高崎市(地域交通課)	7月27日

【城東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・伊勢崎線	江木町216番地先	押しボタン式信号機は設置されているが、横断歩道南側には押しボタンが無く、長野堰水路沿いを南北に走る道路を渡ったところまで行かなければいけない。	横断歩道脇へ押しボタンの設置。	「学童横断注意」の路面標示設置済。	高崎市(地域交通課)	8月3日
					横断歩道設置上申済。	高崎警察署	8月3日

【新高尾小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道D1151号線	中尾町182番地1先 ～国道17号線まで	幅員が狭く、車両がすれ違う際には、道路側溝の中に入り危険を回避している。	側溝に蓋を設置し、歩車道分離のポール等の設置。	側溝改修について調整中。(地元地権者と調整中)	高崎市(土木課)	10月27日

【中川小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道井野停車場線	井野町106番地12先	抜け道として利用され、交通量が多い。更に踏切の幅員が狭く、危険である。	踏切へ歩道の設置。	現在、事業中であり順次事業を進める。	群馬県	7月5日

【八幡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道C179号線	八幡町728～724番地先	車両の往来が激しく、道路がカーブしていて見通しが悪い。	標識「子どもに注意」の設置。 路面標示「速度おとせ」「学童注意」の設置。 グリーンベルトの設置。	外側線の引き直し済。 タップライン設置済。	高崎市(地域交通課)	6月29日

【長野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道前橋・安中・富岡線 主要地方道高崎・安中・渋川線	沖町132番地4先	箕郷方面からくる直進車が左寄りを通行することと、交差点北東部敷地内のコンクリート塀があることから車両からは子どもが死角となり、接触の恐れがある。	ポストコーンの増設。	ポストコーン設置済。	群馬県	7月19日
②	主要地方道前橋・安中・富岡線	南新波町178番地1先	横断歩道が薄れている。	横断歩道、停止線の引き直し。	横断歩道、停止線引き直し済。	高崎警察署	7月19日
③	主要地方道前橋・安中・富岡線	北新波町116番地4先～ 南新波町77番地先	交通量が多く、速度を出す車両も多い。	ガードレールの設置。	デリネーター設置済。	群馬県	7月19日

【大類小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道F397号線 市道F491号線 市道F497号線	南大類町580番地4先	国道354号線の抜け道として利用される為、交通量が多く、幅員も狭い為、車両同士や車両と自転車等の接触事故が頻発している。	グリーンベルトの設置。 路面標示「学童注意」・減速マークの設置。 一時停止の設置。	ポストコーン設置済。 L型側溝補修済。 道路側溝補修済。	高崎市(道路維持課)	8月3日
					グリーンベルト設置済。	高崎市(地域交通課)	8月3日
					停止指導線及び「学童注意」の路面標示設置予定。(下水道の工事待ち。H29.6月予定)	高崎市(地域交通課)	8月3日
②	市道H776号線	下大類町461番地3先	交通量が多く、速度を出す車両も多いが、横断歩道が薄れている。	横断歩道の引き直し。	横断歩道引き直し済。	高崎警察署	8月3日

【南八幡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道山名団地幹線	山名町1589番地先	踏切部分を含めて、路側帯が狭く、更に県道に向けて道路が急坂になっている。	線路上へ横断歩道橋の設置。	センターライン設置済。	高崎市(地域交通課)	7月27日
②	主要地方道寺尾・藤岡線	根小屋町434番地先	幅員が狭く、路側帯へグリーンベルトを設置してあるが幅が狭い。	ポストコーンの設置。	ポストコーン設置済。	群馬県	7月27日
③	市道1761号線	山名町587番地先	現状でも交通量が多く、今後バイパス道路の築造に伴ない、更に交通量の増加が見込まれる。	時間帯通行規制の実施。	時間帯通行規制の実施に向け、町内へ地元調整を依頼。	高崎警察署	7月27日

【京ヶ島小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道貝沢萩原線 市道G60号線	萩原町768番地3先	抜け道として利用する車両が多い。	標識「通学路」又は横断歩道の設置。	路側帯の幅員を拡幅済。 「学童注意」の路面標示設置済。 既存の文字にタップライン設置済。	高崎市(地域交通課)	6月29日
②	一般県道元島名・倉賀野線 市道江木元島名線	元島名町755番地先	横断歩道が薄れている。	路面標示の設置。 横断歩道の引き直し。	外側線引き直し済。	高崎市(地域交通課)	6月29日
					横断歩道引き直し済。	高崎警察署	6月29日
③	主要地方道前橋・長瀬線	元島名町158番地2先	道路がカーブしており、見通しが悪い。	路面標示の設置。 横断歩道の引き直し。	外側線引き直し済。	群馬県	6月29日
					横断歩道引き直し済。	高崎警察署	6月29日

【滝川小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道東部幹線 市道G280号線 市道G369号線	下滝町774番地先	信号機歩行者溜りに沿ってポストコーンが設置されているが、幅員が狭いことから、車両と児童の距離が近い。	ポストコーン内側に白線の設置又は路面の色を変える。	「とまれ」マーク設置済。	高崎市(地域交通課)	6月29日
②	市道滝川中通り線	下滝町331番地先～ 主要地方道前橋・長瀬線まで	用水路への蓋掛け工事を今年度着工予定であるが、交通量が多く、見通しも悪いことから交通事故も発生している。	用水路への蓋掛けの早期着工。	現在、事業中であり順次事業を進める。 ※完成 H32年度完成予定	高崎市(土木課)	6月29日

【東部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道G39号線	貝沢町229番地先	「止まれ」が薄れている。	「止まれ」の引き直し。	「<<<減速」の路面標示設置済。	高崎市(地域交通課)	7月28日
					「止まれ」引き直し済。	高崎警察署	7月28日
②	市道E411号線	東貝沢町2丁目11-141-1	横断歩道が薄れている。	横断歩道の引き直し。	横断歩道引き直し済。	高崎警察署	7月28日
③	市道E422号線 市道E428号線 市道E468号線	東貝沢町2丁目2番地先	集合住宅が新設されたので車両の交通量が多くなり、更に交差点の見通しが悪いことから、一時停止線を越えて停止する車両が多い。	車両進入禁止又はカーブミラーの設置。	カーブミラー設置済。 交差点マーク引き直し済。	高崎市(地域交通課)	7月28日
④	市道E415号線 市道E422号線 市道E909号線	貝沢町2076番地2先	幅員が狭く、車両の交通量が多い上に速度を出す車両が多いので、横断歩道を渡る際に危険。	速度規制又は手押し式信号機の設置。	「<<<減速」の路面標示設置済。	高崎市(地域交通課)	7月28日
⑤	市道F217号線	上大類町982番地先	抜け道として利用する車両が多く、ゾーン30となっているが、速度を出す車両が多い。	標識「ゾーン30」の設置。 手押し式信号機の設置。	タップライン設置済。	高崎市(地域交通課)	
					30km規制の路面標示設置上申済。	高崎警察署	7月28日
⑥	主要地方道高崎・駒形線 市道F425号線	上大類町1156番地先	横断歩道及び一時停止線が薄れている。	横断歩道及び一時停止線の引き直し。	「止まれ」引き直し済 横断歩道引き直し上申済。 「止まれ」標識の位置調整済。	高崎警察署	7月28日
⑦	市道F425号線	上大類町1234番地3先	抜け道として利用する車両が多く、車両の交通量が多い。	路面標示「子供とび出し注意」の設置。 横断歩道の設置。	「とまれ」マーク設置済。	高崎市(地域交通課)	7月28日
⑧	市道F455号線	東貝沢1丁目16番地1先	注意喚起標識が設置されているが、薄れている。	標識の修繕。	看板修繕予定。	高崎市(地域交通課)	7月28日

【中居小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道中居岩鼻線 市道H1172号線	下中居町335・365・230番地先 交差点	交差点に「止まれ」の設置がされていない。また、設置されていても標示が消えている。	「止まれ」・横断歩道の引き直し。 「止まれ」の設置。	ドットライン、減速マーク、交差点マーク、路面標示「学童注意」設置済。 「止まれ」引き直し済。	高崎市(地域交通課) 高崎警察署	7月5日

【北部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道あら町・下室田線	上並榎町地内1150番地1先	歩道が狭くマウントアップ形式の歩道のため、通学に支障をきたしている。	歩道を拡幅し、セミフラット化。	現在、事業中であり順次事業を進める。	群馬県	

【西部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道前橋・安中・富岡線	若田町309番地2先	主要幹線道路のため、車両の交通量が多い。	歩道の拡幅。	現在、事業中であり順次事業を進める。	群馬県	

【乗附小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道B294号線	八千代町4丁目14番14号	なかよし橋から坂を下るとすぐ車道のため、車両と接触する危険性がある。	車両の速度抑制。	路面標示「学童横断注意」設置済。	高崎市(地域交通課)	6月29日
					グリーンベルト設置延伸済。 標識設置済。	高崎市(道路維持課)	6月29日
②	市道B181号線	乗附町1464番地先	急坂であり、カーブが続いている為、見通しが悪い。	車両の速度抑制。	樹木の剪定済。 矢印マーク、タップライン設置済。	高崎市(地域交通課)	6月29日

【矢中小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道元島名・倉賀野線 市道競馬場通り線	柴崎町60番地先	抜け道として利用する車両が多く、車両の交通量が多い。	標識及び路面標示の設置。 歩道の舗装。 横断歩道の設置。 停止線の引き直し。	「学童注意」の路面標示設置済。	高崎市(地域交通課)	7月28日
					ポストコーン設置済。	群馬県	7月28日
					横断歩道設置済。	高崎警察署	7月28日

平成28年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成29年3月末現在)
【倉渕地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【倉渕小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道406号線	倉渕町三ノ倉2278番地先	下久保バス停から石上神社手前までは歩道が無く、国道406号線の路側帯を通学するのは危険。	歩道の整備。	H26から歩道整備事業実施中。	群馬県	

平成28年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成29年3月末現在)
【箕郷地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【箕輪小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道箕郷-2-11号線	箕郷町上芝864番地先	横断歩道はあるが、坂道のため、車両は速度を出し、停止する車両は少ない。また、幅員が狭く、車両と児童が近接している。	H25年度に手押し式信号機を設置上しているが、設置を急いで欲しい。 路面標示「学童注意」「横断者注意」の設置。	「横断者注意」の標識を設置済。	高崎市(地域振興課)	7月27日
					手押し式信号機を設置上申済。	高崎警察署	7月27日
②	市道箕郷-4-53号線	箕郷町西明屋196番地先	横断歩道とグリーンベルトが薄れている。	横断歩道の引き直し。 グリーンベルトの引き直し。	グリーンベルト及び外側線の引き直し済。 横断歩道の引き直し済。	高崎市(地域振興課) 高崎警察署	7月27日

【車郷小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道箕郷・板鼻線	箕郷町富岡11～1705番地先	道路が大きくカーブしているため見通しが悪く、速度をだして通行する車両が多い。	路面標示や標識「学童注意」「徐行」の設置。	速度抑制のため、タップラインと注意喚起文字標示を設置済。	群馬県	7月27日
②	市道箕郷-和田山・白川線	箕郷町白川1973～2160番地先	幅員が狭い上にカーブしているため見通しが悪く、速度をだして通行する車両が多い。	グリーンベルトの設置。	「学童注意」の路面標示を設置済。	高崎市(地域振興課)	7月27日

【箕郷東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道箕郷-原中線	箕郷町柏木沢122番地3先	幅員が狭く、車両と児童が近接している。	グリーンベルトの設置	グリーンベルト設置済。	高崎市(地域振興課)	7月27日
②	主要地方道前橋・箕郷線	箕郷町生原1175番地先	交通量が多く、車両が速度を出したり、左に寄るなどして児童と接触する危険性がある。	ポストコーンの設置。	グリーンベルト及びポストコーンを設置済。 バス停看板を移動済。	群馬県	10月12日

平成28年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成29年3月末現在)

【群馬地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【金古小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-内金古・小学校線	金古町1271番地1先	幅員が狭く、交通量が多い。更に速度規制や路面標示があるものの速度を守らない車両が多い。	「ゾーン30」の指定もしくは通学路と分かる路面標示の設置。	H29年度路面標示及びタップラインを設置予定。	高崎市(地域振興課)	6月13日
②	主要地方道前橋・箕郷線	金古町264番地2先	交通量が多いが、ガードレール等の設置が無く、車両と児童が近接している。	ガードレールの設置。	路肩スペースが狭くガードレール設置のためには用地買収が必要である。	群馬県	6月13日
③	市道群馬-1-2号線	金古町1090番地8先	フェンスが老朽化しており、基礎コンクリートが破損している。	フェンスの修繕。	フェンスの修繕済。	高崎市(建設課)	6月13日

【国府小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-引間・西国分線 市道群馬-2-3号線	後疋間町87番地4先	トラック等の路上駐車があり、横断歩道を横断する児童が死角となる。	標識「通学路につき駐車禁止」の設置。 パトロールの強化。	警察の取り締まり強化。	高崎警察署	6月13日
②	市道群馬-菅谷・北原線 市道群馬-3-4号線	塚田町208号線	道路がカーブしており、見通しが悪い。	横断歩道の設置。	側溝に蓋を設置済。 外側線引き直し済。	高崎市(建設課) 高崎市(地域振興課)	6月13日
③	市道群馬-菅谷・北原線 市道群馬-2-5号線	後疋間町184番地1先	T字路で児童を発見するのが遅くなる可能性がある。	標識の設置。	ポストコーン設置済。	高崎市(建設課)	6月9日
④	市道群馬-2-189号線	東国分町306番地6先	側溝に蓋がされていないか、蓋があってもずれていたりする。	溝蓋の設置及び修繕。	周辺環境整理中のため保留。	高崎市(建設課)	6月9日
⑤	市道群馬-東国分・元総社線	引間町273番地先	道路がカーブしており、見通しが悪い。	カーブミラーの設置。	通学路の変更済。 外側線引き直し済。	高崎市(地域振興課)	6月9日
⑥	市道群馬-2-146号線	東国分町15番地4先	溝蓋がずれている。	溝蓋の修繕。	溝蓋の修繕済。	高崎市(建設課)	6月9日
⑦	市道群馬-東国分・元総社線	東国分町540番地先	路側帯の舗装が欠けている。	舗装の修繕。	舗装の修繕済。	高崎市(建設課)	6月9日
⑧	市道群馬-東国分・元総社線	東国分町533番地先	国分寺遺跡の石垣が崩れ、土砂がグリーンベルト上へ流出している。	石垣の修繕。	土嚢を設置済。	高崎市(文化財保護課)	5月27日
⑨	市道群馬-金古・西国分線	西国分町326番地1先	ガードレールは設置されているが、内側を歩くスペースが無く、車道側を通行している。また、「飛び出し注意」の標識が設置されているが適正な場所ではない。	ガードレールの撤去もしくは安全な通路の確保。 標識の移設。	ガードレール撤去を含めた安全対策を実施予定。(H29実施予定) 注意喚起標識設置済。	高崎市(建設課)	6月9日
⑩	市道群馬-金古・西国分線	西国分町474番地先	交通量が多く、速度を出す車両が多い。	標識「スクールゾーン」の設置。 歩車道分離の縁石の設置。	「速度落せ」の路面標示及びタップライン設置済。	高崎市(地域振興課)	6月9日
⑪	市道群馬-菅谷・北原線	東国分町1002番地先	歩道の終端が単管パイプである。	ガードレールの設置。 橋を拡幅し、歩道の設置。	平成29年度施工予定。	高崎市(建設課)	6月9日
⑫	市道群馬-菅谷・北原線	西国分町445番地2先	牛池川沿いに柵が設置されているが、児童が下りてしまう恐れがある。	柵の延長。	平成29年度施工予定。	高崎市(建設課)	6月9日
⑬	一般県道足門・前橋線	引間町1442番地1先	交差点内を速度を出して通行する車両がある。	信号機の設置	信号機が近くにあるため、信号機の設置は困難。 交差点内通行速度抑制の為に外側線引き直し及びポストコーン設置済。	高崎警察署 群馬県	6月13日
⑭	一般県道足門・前橋線 主要地方道高崎・渋川線	引間町745番地11先	桜山小では同路線に歩道橋が設置されているが、その場所より交通量が多く危険である。	歩道橋の設置。	既設信号交差点であり、通学児童数が少ないため設置困難である。	群馬県	6月13日

【堤ヶ岡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-4-6号線	三ツ寺町284番地1～1060番地先	抜け道として利用され、交通量が多く危険。	通行車両への注意喚起路面標示の設置。	横断歩道設置済。	高崎警察署	6月9日

【上郊小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-5-230号線 市道群馬-5-231号線 市道群馬-5-232号線	保渡田町1804番地先	一時停止線はあるが、標識が無い為、多くの車両が停止しないで通行する。	一時停止規制の設置。	一時停止規制の設置不適。	高崎警察署	6月13日
②	市道群馬-5-2号線 市道群馬-5-33号線	保渡田町119番地9先	一時停止線はあるが、標識が無い為、多くの車両が停止しないで通行する。	一時停止規制の設置。	一時停止規制の設置済	高崎警察署	6月13日
③	市道群馬-5-2号線 市道群馬-5-58号線	保渡田町932番地1先	一時停止線はあるが、標識が無い為、多くの車両が停止しないで通行する。	一時停止規制の設置。	一時停止規制の設置済	高崎警察署	6月13日
④	市道群馬-4-156号線	中里町61～63番地先	道路がカーブしており、見通しが悪く。更に抜け道として利用され、速度を出す車両が多い。	標識「学童注意」の設置。 カーブミラーの設置。	「速度落せ」の路面標示を設置済。	高崎市(地域振興課)	6月6日
⑤	市道群馬-中学校・保渡田線	保渡田町2107番地1先	交通量が多く、速度を出す車両が多い。	路面標示「学童注意」の設置。	ハンブ設置済。	高崎市(建設課)	6月6日
⑥	市道群馬-中学校・保渡田線	保渡田町2107番地1先	側溝及び溝蓋が破損している。	側溝及び溝蓋の修繕。	側溝及び溝蓋の修繕済。	高崎市(建設課)	6月6日

【金古南小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-小学校・足門線	金古町615番地先	道路がカーブしており、見通しが悪い。	標識「児童横断注意」の設置。	H29年度実施予定	高崎市(地域振興課)	6月6日
②	市道群馬-1-3号線	金古町879番地2先	スクールゾーンの標示が薄れている。	路面標示「スクールゾーン」の引き直し。	H24年度金古運動運動広場オープンに伴い、登下校時の通学路は西側通行に統一された。(西側グリーンベルトはうすくなっていない。本路線東側のグリーンベルトが薄くなったら、区画線全体を東側に移設し、西側のグリーンベルトの幅員を広く設置予定。	高崎市(地域振興課)	6月6日

平成28年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成29年3月末現在)
【新町地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【新町第二小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道新町-8010号線	新町1743番地3~1514番地4	幅員が狭く、車両と児童が近接している。	グリーンベルトの設置。 可能であれば時間帯通行規制の設置。	ポストコーン設置済。 「通学路注意」の路面表示及び「通学路につき子供に注意」の標識設置済。	高崎市(建設課) 高崎市(地域振興課)	8月3日
②	市道新町-8030号線 市道新町-8039号線 市道新町-8061号線	新町2017番地3~1789番地先	グリーンベルトが薄れている。	グリーンベルトの引き直し。	グリーンベルト設置済。	高崎市(地域振興課)	8月3日

平成28年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成29年3月末現在)

【榛名地域】

セル網かけ有 : 対策済

セル網かけ無 : 未対策

【下室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道406号線 主要地方道あら町・下室田線 一般県道安中・榛名湖線	下室田町874番地先	変則な交差点で見通しが悪い。	交差点の改善。	交差点形状の変更は困難であるが、現在事業中の歩道整備事業において交差点における走行車の視距および歩行者溜まりを確保する。	群馬県	7月5日

【中室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道安中・榛名湖線	中室田町1531番地3先	速度を出す車両が多い。	路面標示「児童横断注意」の設置。	路面標示「学童横断注意」を設置済。	群馬県	6月13日
②	市道榛名-102号線	中室田町1342番地先	側溝の蓋と蓋の隙間が空いている。	側溝の蓋と蓋の隙間の修繕。	側溝の蓋と蓋の隙間に金属板を設置済。	高崎市(建設課)	6月13日

【上室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道榛名-2-455号線	上室田町4061番地2先	路面が隆起しており、雨水等で冠水する場合がある。	舗装の修繕。 排水施設の整備。	舗装の修繕済。 排水施設整備済。	高崎市(建設課)	6月13日
②	市道榛名-2-327号線	上室田町1812-1 島田方西	崖沿い10mほどにわたりフェンスが無く、転落の危険あり。	フェンスの設置。	フェンスを設置予定。	高崎市(建設課)	11月11日

【里見小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道406号線	上里見町56番地1先	交通量が多く、歩道幅員が狭い。更に歩道の舗装が隆起していたり、出入口が無い場所でも歩道が切下げられている。	歩道の再整備。 歩車道分離の縁石やガードレールの設置。 出入口の無い場所の歩道切下げ部の閉鎖。	学校関係者確認の上、歩道舗装の補修、歩道切下げ部の閉鎖、ポストコーンの設置、鋼蓋周りの補修を実施済み。	群馬県	6月13日

【久留馬小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道榛名-110号線 市道榛名-111号線	高浜町729番地1先	十文字地区からの直線道路で、朝晩の車両の交通量は多く、歩道が無い為、車両と児童が近接している。	歩道の設置。 グリーンベルトの設置。 横断歩道の設置。	「学童注意」の路面標示を設置済。 タップライン設置済。	高崎市(建設課) 高崎市(地域振興課)	7月28日

【宮沢小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道榛名-1-452号線	十文字町1404番地先	速度をだして通行する車両が多く、道路を横断する際に危険である。	横断歩道の設置。	横断歩道設置上申済。	高崎警察署	7月28日

平成28年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成29年3月末現在)
【吉井地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【多胡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道上堰・西馬場脇1号線	吉井町神保99番地1先	幅員が狭く、車両同士がすれ違う際に路側帯へはみ出して通行している。	グリーンベルトの設置。	グリーンベルト設置対象とならないため、外側線との余剰箇所にポストコーン設置するか、隣接地権者の合意により地元区長より要望をもらう。	高崎市(建設部)	7月15日
②	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町神保99番地1先	幅員が狭く、車両と児童が近接している。	歩道の設置。	現在、事業中であり順次事業を進める。	群馬県	7月15日
③	市道一丁田・光明寺線	吉井町塩492番地1先	グリーンベルトを設置したが、向こうのグリーンベルトに横断する横断歩道が無い。	横断歩道の設置。	横断歩道設置済。	高崎警察署	7月15日
④	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町神保1117番地1先	歩道の幅員が狭く、歩車道をポストコーンだけで仕切られている。ポストコーンの設置状況は歩道と車道を明確に隔離するためのものではないため、危険を伴う状況である。	路側帯の拡幅。 ガードレールの設置。	ポストコーン未対策箇所に車止め等設置済。	群馬県	7月15日

【入野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道下栗須・馬庭停車場線	吉井町中島64番地先	道路が下りのカーブであり、児童が横断する横断歩道は直前にならないと運転者から把握できない。	手押し式信号機と予告灯の設置。	信号機については上申済 横断歩道並びに路面表示について、舗装改良時に施工する予定。横断歩道の西側は一部ガードレールを短くし、待合スペースを確保した。また下りカーブ付近の竹林が視界を阻む原因になっているため環境整備による対応をしていきたい。	群馬県 高崎警察署	7月15日
②	国道254号線	吉井町小串34番地先	幅員が狭く、歩車道分離の縁石は設置されているが高さが低く、ガードレールやポストコーンは設置されていない。	ガードレールやポストコーンの設置。	歩道が狭いため、ガードレールの設置は現実的には無理がある。現況歩車道境界ブロックに低いポストコーンを設置し注意喚起をする。設置済。	群馬県	7月15日
③	市道中川原5号線 市道森下・中川原線	吉井町中島131番地先	抜け道として利用される為、交通量が多い。更に、カーブでも速度を落とさずに通行する車両がある。	速度抑止対策。	タップライン設置済。ポストコーン設置については隣接地権者合意により地元区長より申請してもらう。	高崎市(地域振興課)	7月15日
④	市道東組・中組線	吉井町小串114-1番地先	横断歩道設置。	横断歩道設置	横断歩道設置済。	高崎警察署	8月17日

【岩平小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道吉井・安中線	吉井町下奥平315番地先	幅員が狭く、抜け道として利用される為、交通量が多い。北側から来る車両にとっては右カーブとなるため、歩行者に迫ってくるように通り過ぎている。	歩車道を分離するポストコーンの設置。	路肩舗装及びポストコーン設置済。	群馬県	7月15日

【吉井西小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道田中・堀込3号線	吉井町片山318番地1先	幅員が狭く、抜け道として利用される為、交通量が多い。速度規制をする必要がある。	速度規制。	30Km 速度規制については上申済。 学童注意等の道路標識等の設置を検討する。	高崎警察署 吉井支所地域振興課	7月15日