

令和3年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和4年3月現在)

【高崎地域】

セル網かけ有 : 対策済

セル網かけ無 : 未対策

【倉賀野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道H883号線	倉賀野町1054-5付近	・時間指定で許可車両のみ通行可能な道路であるが、守らず通行している。 ・カーブミラーの位置が高すぎのため、児童を確認できない ・「止まれ」の道路標示が消えかかっている。	・カーブミラーの位置調節、増設 ・市道上に「通学路」等の路面標示設置 ・「止まれ」の引き直し	カーブミラーの調節	地域交通課	2月21日
					路面表示の引き直し	高崎警察署	2月21日
					外側線の引き直し	地域交通課	2月21日
②	一般県道元鳥名・倉賀野線 高崎市道H888号線	倉賀野町2340-5付近	・県道を通る車のスピードが出すぎている。 ・市道H888号線は30km制限であるが、超過している車が多い。 ・「学童注意」「横断歩道」の路面表示が消えかかっている。	・ハンプの設置 ・各種道路標示引き直し	横断歩道塗り直し	高崎警察署	2月21日
③	一般県道元鳥名・倉賀野線	倉賀野町4635-5付近	・西側歩道を通学している児童が登校時に不安を感じる。	・歩道の拡幅 ・ポストコーンの設置	通学路の変更	健康教育課	2月21日
④	都市計画道路3・4・48号 倉賀野駅北口線	倉賀野町1776-3付近	・今後駅前広場が新設され、交通量が増える見込みのため、通学時に危険。	・信号機の設置 ・横断歩道の設置	対策なし。道路開通後の状況により対応。	高崎警察署	2月21日
⑤	高崎市道H661号線	倉賀野町1070-7付近	・手押し信号待機時に、児童の待機場所が狭く、不安を感じる	・ガードレールの設置	ポラード及びポストコーンの設置	道路維持課	2月21日

【矢中小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道H1080号線	矢中町1008-3付近	幅員が狭く、グリーンベルト上を自動車が行き交っており危険に感じている。	・道幅の拡幅 ・歩道の拡充	対策なし	土木課	2月25日
②	市道H483号線	矢中町1009付近		・車両の通行制限(朝夕の時間帯のみ等)	通行制限は実施しない	高崎警察署	2月25日
③	市道H671号線	矢中町1144-1付近	グリーンベルト脇に側溝があるが、蓋がなく転落する児童が発生している。	側溝蓋の設置	側溝蓋の設置	道路維持課	2月25日
④	一般県道元鳥名・倉賀野線	矢中町668-1付近	横断歩道上に水たまりが発生し、通行困難。	・排水工事 ・横断歩道部の補修		管理課	2月25日

【城東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道 高崎・伊勢崎線 高崎市道環状内廻り線	江木町1326番地2付近	交差点内に、児童の待避場所がない。	歩道内に、ポストコーンを設置し、待避場所の設置	四つ角にポストコーンを1本ずつ設置	高崎土木事務所	2月25日

【東部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道E415号線	東貝沢町4丁目2番地40付近	道が細く見通しが悪いほか、一方通行にもかかわらず、逆走車も散見される。	横断歩道付近に手押し信号の設置	手押し信号の設置不可 「学童注意」塗りなおし(2ヶ所)	高崎警察署 地域交通課	2月25日 2月25日
②	認定外道路	貝沢町1279番地付近	未舗装のため、雨の日は道路がぬかるみ、転倒の心配がある。	舗装	対象外		2月25日
③	主要地方道 高崎・駒形線	新保町1574番地付近	交通量が多く、横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直し	横断歩道の引き直し	高崎警察署	2月25日
④	高崎市道日光新保線	貝沢町1278番地付近	環状線の交差点が多方向からの進入により危険のため、横断歩道のない場所を横断させている。	横断歩道の設置	対策なし	高崎警察署	2月25日
⑤	高崎市道F371号線	上大類町749番地1付近	交通量が多く、横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直し	横断歩道及び各種路面表示塗りなおし	高崎警察署	2月25日
⑥		上大類町981番地1付近			横断歩道塗りなおし	高崎警察署	2月25日
⑦	高崎市道E637号 高崎市道E488号	新保町1726番地付近	見通しが悪く、細い道にもかかわらず、高速で走行する車両がいる。	看板や路面表示の設置を要望。	対策済み	道路維持課	2月25日
⑦	高崎市道E542号 高崎市道E488号	新保町93番地付近	大きな交差点にもかかわらず信号機がない。事故回避のため、歩道に乗り上げる車も散見される。	信号機の設置かガードレールの設置を要望。	ポラードの設置	道路維持課	2月25日

【東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道東二条線	弓町127番地付近	通学路の標識が少なく危険に感じる。	・「スクールゾーン」を示す路面表示をしてほしい ・「学校、幼稚園、保育所等あり」の標識を設置してほしい	「小学校ありスピード落せ」看板設置 ポストコーン設置	道路維持課	2月29日
②	高崎市道A434号線	弓町121番地1付近	北門前の横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直し	横断歩道の引き直し	高崎警察署	2月29日
③	高崎市道A453号線	榑町75番地付近	30km制限になっているものの、速度が守られていない。	・「30km制限」か「スクールゾーン」を示す路面表示をしてほしい	30km制限看板の交換	高崎警察署	2月29日
					速度注意路面標示新設	地域交通課	2月29日

【寺尾小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道I1057号線	寺尾町217番地4付近	カーブの内側のみグリーンベルトが設置されており、見通しが悪く危険を感じる。	両側にグリーンベルトを設置	樹木の管理依頼	管理課	2月9日
②	高崎市道I81号線外	寺尾町290番地付近	校門付近にもかかわらず、グリーンベルトが設置されていない道路があるため、危険を感じる。	校門付近の道路全てにグリーンベルトの設置	歩道橋へ向かう道路のグリーンベルトの延長	地域交通課	2月9日

【片岡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道B538号線	石原町1634番地付近	通学路ではあるが横断歩道もなく、通学路であることを認識されないため、車の急な減速や、児童と接触の危険がある。	・横断歩道の設置 ・B538号線上に通学路とわかる表示の看板か路面表示の設置	「学童注意」の路面標示設置 停止線の引き直し	地域交通課 高崎警察署	2月29日 2月29日

【乗附小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道乗附線	乗附町2303番地付近	幅員が狭く、見通しが悪いため、児童と接触の危険がある。	・「飛び出し注意」看板の修繕 ・自動車の減速や歩行者への注意喚起の路面表示や看板の設置	「学童多し、スピード落とせ」看板新設	道路維持課	2月29日

【八幡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道群馬八幡停車場・剣崎線	剣崎町191番地1付近	水路への転落防止柵が不足しており、転落事故も発生している。	・転落防止柵の延長 ・歩道内鉄板にすべり止めのシート等を設置	対策済	高崎土木事務所	2月7日

【塚沢小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道 前橋・高崎線	芝塚町1901番地1付近	交通量が多く、横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直し	横断歩道引き直し	高崎警察署	11月30日
②	高崎市道F141号線	飯玉町79番地付近			外側線引き直し 「速度注意」引き直し、タップライン新設	高崎土木事務所 地域交通課	11月30日 11月30日
					横断歩道引き直し	高崎警察署	11月30日

【浜尻小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道浜尻小東通り線 高崎市道A75号線	浜尻町79番地付近	交通量が多く、横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の引き直し ・横断歩道周辺路側帯の補修	横断歩道の引き直し	高崎警察署	11月30日
②	高崎市道A78号線 高崎市道A79号線	浜尻町210番地1付近	交通量が多く、横断歩道、停止線が消えかかっている。	・横断歩道、停止線等路面表示の引き直し ・横断歩道周辺路側帯の補修	横断歩道の引き直し	高崎警察署	11月30日
③	高崎市道浜尻小東通り線	問屋町3丁目10-3付近	幅員の減少に伴い、グリーンベルト上を自動車が走行している。	・外側線脇にポストコーンの新設 ・横断歩道の引き直し	ポストコーン新設 横断歩道の引き直し グリーンベルトの引き直し	道路維持課 高崎警察署 地域交通課	11月30日 11月30日 11月30日
④	高崎市道A78号線 高崎市道A845号線	浜尻町201番地8先	・幅員の減少に伴い、児童のすぐ横をを自動車が走行している。 ・T字交差点に止まれ表示がないため、交差点内が非常に危険。	・A845号線について、通学時間帯の交通規制や一方通行等の規制 ・T字交差点付近については、「止まれ」「通学路」等の路面表示や標識の新設 ・横断歩道の新設	ポストコーン新設（A78号線のみ設置、A845号線は設置しないこととなった。）	道路維持課	11月30日

【西小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道 高崎・渋川線	飯塚町200付近	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直し	横断歩道の引き直し	高崎警察署	11月30日
②		飯塚町206付近					11月30日
③		飯塚町741付近					11月30日
④	高崎市道浜川並榎線	並榎町109付近	・歩道橋の階段部すべり止めが削れている。 ・歩道橋の金網が破れている。	・歩道橋階段部のすべり止め修繕 ・歩道橋の金網修繕	すべり止め、金網の穴修繕 横断幕撤去済	道路維持課 地域交通課	11月30日 11月30日

【中川小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道E172号線	小八木町2037番地2付近	交通量が多く、横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直し	横断歩道の引き直し	高崎警察署	3月9日
②	高崎市道韭貝戸井野駅線	小八木町2010番地14付近			横断歩道の引き直し		3月9日
③	高崎市道E166号線	小八木町2028番地3付近			通学路の変更	健康教育課	3月9日

【長野郷中学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道長野郷中北通り線 高崎市道D371号線 高崎市道D1384号線 高崎市道D341号線	南新波町448番地4～ 菊地町617番地2付近	・街灯がなく、日没後は真っ暗になる。 ・ガードレールがなく、車が通ると危険を感じる。 ・水路に蓋がなく、転落の危険がある。	・街灯の設置 ・埋め込み式の電灯や、反射板の設置	・転落防止柵の設置	道路維持課	11月1日
					・街灯を設置	地元町内会	
					・外側線の引き直し(ポストコーン等新設について、地元へ確認中。管理課より連絡待ち)	地域交通課	
					・交差点マーク(T)×2 消去 → 交差点マーク(+)×1 新設		

【南八幡小学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道寺尾・藤岡線 高崎市道山名木部学校線	木部町75番1付近	利用していた横断歩道が撤去されたほか、新設のガードレールに通学路を遮断され横断歩道に出られない。	ガードレールやフェンスの一部撤去	地元からの要望により立ち合い見送り		11月5日
②	高崎市道木部山名線 高崎市道I1033号線	山名町380番地4付近	・バイパス開通に伴い通行車両が増加し、危険が増加した ・横断時に、夕方は児童だけになり危険を感じる ・スピードを出した車が横断歩道を通過しており危険	・横断歩道や停止線の塗りなおし ・「学童横断注意」の看板設置 ・信号の新設	横断歩道の引き直し 「横断者注意」×1 路面表示新設	高崎警察署 地域交通課	11月5日 11月5日
③	高崎市道山名団地幹線	山名町1589番地付近	・「止まれ」の路面表示がけかかっている。 ・市営団地からグリーンベルトへ渡る横断歩道がない。	・「止まれ」の路面表示塗りなおし ・グリーンベルトへ渡る横断歩道の新設	横断歩道の引き直し 「学童注意」×1 路面表示新設	高崎警察署 地域交通課	11月5日 11月5日

【鼻高小学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道鼻高上之原線	鼻高町670番地から796番地1付近	・通学時に交通量が多く、通行車両のスピードが速いため危険を感じる。	・歩道の整備 ・通学路とわかる路面表示や看板の設置	ポストコーン設置	道路維持課	11月8日

【大類小学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道中居団地西通り線 高崎市道H314号線	南大類町993番地1付近	・通学時に交通量が多く、通行車両のスピードが速いため危険を感じる。 ・横断歩道を渡る際に危険を感じる。	・横断歩道や路面表示の塗りなおし ・通学路とわかる路面表示や看板の設置	学童注意看板設置	道路維持課	11月10日
					横断歩道の消滅(上申済)	高崎警察署	11月10日
					「学童注意」×1 路面表示新設	地域交通課	11月10日

【矢中中学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道H1086号線	柴崎町1642番地1付近	側溝に蓋がなく転落の危険がある。	側溝蓋の設置	側溝蓋設置	道路維持課	11月12日
②	高崎市道H1086号線	柴崎町1637番地1付近	交差点が危険	ポストコーンの設置	学校で敷地から出るまで自転車に乗らないよう生徒に周知	学校	11月12日

【新高尾小学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道前橋インター一日高線	日高町221番地1付近	交通量の多い狭い道路であるが、側溝蓋やガードレールがない場所が多く、危険を感じる。	・側溝蓋やガードレールの設置 ・グリーンベルトの設置	ポストコーン設置、コンクリート補修	道路維持課	11月17日
②	高崎市道中尾団地北通り線	日高町351番地2付近	狭い歩道にもかかわらず、ガードレール等の設置がない。	・ガードレールやポストコーンの設置 ・歩道の拡幅	外側線及び路面表示塗りなおし	地域交通課	11月17日

【北部小学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道D435号線	下小塙町657番地1	歩道と民地の間に大きな段差があり、転落の危険がある。	フェンスの設置	フェンスの設置	道路維持課	11月22日

【滝川小学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道綿貫・篠塚線 高崎市道東部幹線	八幡原町473番地	信号を渡る際に歩行者用信号がなく、危険がある。	歩行者用信号設置の要望	歩行者用信号の設置(上申中)	高崎警察署	11月29日

【倉賀野小学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道H902号線	倉賀野町2257番地4付近	県道に出る際に、見通しが悪くグリーンベルト上まで出てくる車が多いため、通学路を通行する児童に危険を感じる。	「学童注意」などの路面表示の新設 速度制限の新設	「学童注意」×1 路面標示新設	地域交通課	2月21日
					県道内グリーンベルト消除	地域交通課	2月21日

【八幡小学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道C136号線	八幡町677番地付近	停止線や路面表示が消えているため、交差点に停止せずに侵入する間が多く危険を感じる。	停止線や路面表示の引き直し	横断歩道、停止線、一時停止看板の修繕	高崎警察署	2月7日

【寺尾中学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道I96号線	寺尾町2721番地2付近	隣接農地と道路間の高低差が大きく、転落の危険を感じる	看板設置	同路線県道北側に「学童注意」看板を設置	道路維持課	2月9日

【長野小学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道前橋・安中・富岡線	北新波町188番地1付近	歩道が狭く、車が歩道に内に入ってくる危険がある。	ガードレールの設置	ボラードの設置	高崎土木事務所	2月16日
②	高崎市道D341号線	沖町227番地3付近	水路に蓋がなく転落の危険がある	転落防止柵の設置	区長と学校で協議し、立ち合い無し	—	—
③	高崎市道白川菊地線	菊地町133番地付近	抜け道になっており自動車の速度が速く危険を感じる	ハンブやポストコーンの設置	狭窄の設置	道路維持課	2月16日

【豊岡小学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道C729号線	中豊岡町306番地付近	道幅が狭いが、交通量が多く危険を感じる	グリーンベルトの設置、歩車道の視覚的分離	道路全幅3.7mのため、外側線及びGBともに設置不可	地域交通課	2月18日
②	高崎市道C773号線	中豊岡町306番地付近	休み時間の移動の際に危険を感じる	ハンブ新設、児童が横断しているとわかる表示の設置	ハンブの設置	管理課	2月18日

【倉賀野小学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道I906号線	倉賀野町2086番地先	抜け道になっており自動車の速度が速く危険を感じる	速度を落とすための安全対策	ポストコーンの設置	道路維持課	2月21日

【京ヶ島小学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道上大類元島名線 高崎市道F807号線	矢島町62番地3付近	交通量が多く、道路横断に危険を感じる。	横断する際の安全対策	横断歩道の新設(上申中)	高崎警察署	2月21日
					センターラインの削除、外側線の移動 →警察が横断新設する場合にのみ施工予定。 新設とならなければ、当該対策なし。	地域交通課	2月21日

【矢中小学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道東部縦貫道線 高崎市道中居岩鼻線	矢中町2番地1付近	交通量が多く、安全に信号を横断できない。	歩行者用信号機の新規設置、交通指導員の配置	歩行者信号設置(上申中)	高崎警察署	2月25日
					交通指導員配置の手続き説明済	地域交通課	2月25日

【中川小学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道中川小学校北通り線	小八木町307番地3付近	通学路内の横断歩道等が消えかかっており危険を感じる	横断歩道の塗りなおし	横断歩道の塗りなおし(上申中)	高崎警察署	3月9日

【長野郷中学校】(追加点検)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道D577号線	北新波町157番地2付近	大型車が多く通過することが多いほか、通過速度が速いため危険を感じる。	ハンブや道路標識の設置	減速する旨の路面表示の設置	地域交通課	3月14日
					学童注意等の看板設置	道路維持課	3月14日

令和3年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和4年3月現在)
【群馬地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【国府小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-2-168号線	東国分町375番地5付近	交通量が多いため「止まれ」表示が消えかかっているほか、通学路の表示がない	・「止まれ」の引き直し	「止まれ」の引き直し上申予定	高崎警察署	7月13日
②	群馬-2-141号線	北原町855番地2付近	交通量が多いにもかかわらず歩道が狭いほか、側溝蓋にがたつきがみられる	・歩道幅の拡幅 ・側溝蓋の改修	側溝蓋の改修予定	群馬支所建設課	6月14日
③	群馬-金古・西国分線 群馬-菅谷・北原線	西国分町165番地6～ 西国分町16番地1付近	通学路の表示がないほか、街灯がなく夕方には暗くなってしまう	・通学路表示の看板設置か路面表示新設	R4年度以降グリーンベルトの引き直し予定 街灯は町内会での設置に対する補助金制度で対応	群馬支所地域振興課	7月13日
④	群馬-3-4号線 群馬-棟高・稲荷台線	稲荷台町286番地付近	道路がカーブしているにもかかわらず、あまり減速しない車両がある	・減速等の路面表示や看板の設置	通学路を示す路面標示設置済 (2箇所、90,000円)	群馬支所地域振興課	7月13日
⑤	群馬-菅谷・北原線 群馬-東国分・元総社線	引間町233番地4付近	横断歩道やグリーンベルトが消えかかっている。また、通学路とわかる表示がない。	・横断歩道、グリーンベルトの引き直し ・「学童注意」等の看板設置や、路面標示設置	横断歩道、「止まれ」の引き直し上申予定	高崎警察署	7月13日

【桜山小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-4-349号線	中泉町541-2付近 (コスモ石油裏通学路)	通学路にもかかわらず、未舗装である。	道路の舗装	測量業務における境界を協議中。境界確定後に舗装予定(R4年度以降)	群馬支所建設課	6月14日
②	群馬-井出・菅谷・引間線	中泉町617番地5付近 (こいたばし歯科医院前交差点横断歩道)	横断歩道が消えかかっている。	横断舗装の引き直し	R2年度要望済のため取り下げ	—	—
③	群馬-3-652号線	菅谷町1044番地5付近 (TOTOエムテック付近)	通学路であるものの、バイパスの抜け道になっており、交通量が多い。	グリーンベルトなどの路面表示や、通学路等の看板を設置	「通学路」の路面標示設置済 (2箇所、⑥と合計で193,350円)	群馬支所地域振興課	7月13日
④	群馬-井出・菅谷・引間線	中泉町623番地11 付近 (エーデルハイム前横断歩)	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直し	横断歩道、「止まれ」の引き直し上申予定	高崎警察署	7月13日
⑤	群馬-中泉・福島線	福島町753番地4 付近 (西浦橋付近交差点横断歩)	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直し	横断歩道、「止まれ」の引き直し上申予定	高崎警察署	7月13日
⑥	群馬-3-654号線 群馬-3-606号線	菅谷町1243番地9 付近	通学路であるものの、バイパスの抜け道になっており、交通量が多い。	グリーンベルトなどの路面表示や、通学路等の看板を設置	「通学路」の路面標示設置済 (1箇所) 「急カーブ注意」「速度落せ」の路面標示引き直し済 (0.04km)	群馬支所地域振興課	7月13日

【堤ヶ岡小学校】(追加分)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-4-197号線	棟高町511番地4付近	県道の抜け道となっており、交通量が多く道幅が狭い。クランクとなっており横断が困難。保護者や近隣の方が横断補助をしてくれている。	減速を促す路面標示や横断する旨の注意喚起の看板設置	「児童注意」の標識設置済 (1箇所、39,000円) 減速を促す路面標示の設置済 (1箇所、31,200円)	群馬支所地域振興課	8月5日

【金古南小学校】(追加分)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-1-3号線	金古町1508番地6 付近	北上する車からの見通しが悪く、接触の危険を感じる。	・グリーンベルトの設置 ・「学童注意」の路面標示の塗り直し	「学童注意」の路面標示、タップライン、外側線、停止線、ドットライン、交差点マークの塗り直し済	群馬支所地域振興課	11月2日

令和3年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和4年3月現在)
【吉井地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【岩平小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道吉井・安中線	吉井町下奥平200番地付近 (岩平小学校前の横断歩道)	・通学児童生徒数 (50人) ・カーブ直後の信号であり、信号無視をする車両が多いため、車両と児童の接触の危険を感じる。	信号の存在を示す表示か予告灯の設置	・信号機からカーブまで80m程あり、この距離であれば40～50kmの走行時に視認して停止できる距離であるため、予告灯はつけていない。 ・タブラインや「通学路注意」等の路面表示を検討す	高崎警察 群馬県 (高崎土木事務所)	3月9日

【南陽台小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	南陽台幹線1号線 南陽台50号線	吉井町南陽台3丁目21 南陽台第7公園前道路	・通学児童生徒数 (15人) ・南陽台幹線1号線を北から来た車が公園の方へ左折すると、交差点入口が鋭角に曲がっていること、交差点角の家の基礎と垣根によって見通しが悪いことから危険な状態である。 ・「通学路」の標識はあるが減速をする車が見られない。	・カーブミラーの設置	・カーブミラーを設置する。施工済 ①1基 ②0.07百万円 ・脇道の外側線が消えかかっているので塗り直しを行う。	吉井支所地域振興課 吉井支所建設課	3月9日
②	南陽台幹線1号線	吉井町南陽台1丁目～3丁目にかけて	・通学児童生徒数 (93人) ・南陽台幹線1号線を走行する車がスピードを出して走ることが多く、児童の横断時に危険を感じる。	・ハンブ(段差舗装)の設置	・地元区長と協議をした結果、高さの低い(1cm弱程度)ハンブ設置を検討したが設置に伴い騒音が出るため断念し、街路樹や歩道植栽を伐採し視認性を良	吉井支所建設課	3月9日

【馬庭小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	馬庭・岩井2号線	吉井町岩井152番地1 付近	・通学児童生徒数(約10人) ・西側に向かう車と通学児童との接触の恐れを感じる。	・西側へ向かう車両に対する「学童注意」の路面標示の設置	している。路面工事終了後に「学童注意」等の路面標示を検討する。	吉井支所地域振興課	3月9日
②	一本木・高鼻線	吉井町馬庭418番地から421番地 付近	・通学児童生徒数(約22人) ・路側帯が狭く、側溝が深いため、転落の恐れがある。	・道路北側の転落防止柵の延長	・学校及び地元区長からの要望により転落防止柵を設置予定。施工済 ①0.745km ②0.99百万円	吉井支所建設課	3月9日
③	一般県道下栗須・馬庭停車場	吉井町馬庭157番地1 付近	・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・順次塗り直しを行う。	高崎警察	3月9日
④	小串・小暮線 馬庭・岩井1号線	吉井町小暮540番地 付近	・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・3面ある横断歩道を順次塗り直しを行う。	高崎警察	3月9日
⑤	地神谷土・一本木線	吉井町馬庭375番地7 付近	・通学児童生徒数(19人) ・車両と児童の接触の危険を感じる。	・「通学路」を示す標識等の設置	・タブライン、「学童注意」等の路面標示を行う。 施工済 ①0.48km ②0.346百万円	吉井支所地域振興課	3月9日
⑥	馬庭・岩井1号線	吉井町岩井414番地1 付近	・車両と児童の接触の危険を感じる。	・「通学路」を示す標識等の設置	・減速マーク、「減速」の路面標示が両方向の道路にしてあり、市ではこれ以上は難しい。	吉井支所地域振興課	3月9日
⑦	一般県道後賀・山名停車場線	吉井町小暮103番地1 付近	・通学時の交通量が多く、横断歩道はあまり横断時に危険を感じる。	・信号機の設置	・高崎警察署へ確認中。	高崎警察	3月9日

【入野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道下栗須・馬庭停車場線	吉井町中島64番地 T字路の横断歩道	・通学児童生徒数(16人) ・馬庭駅入口の信号から下り坂で通過車両がスピードを出しカーブしてくるため、危険を感じる。 ・交通指導員や学校職員が横断方法の指導を行っている。	・減速を促すための「横断注意」「スピード落せ」等の看板設置	・横断歩道のひし形マークもあり、路面に文字を入れる場所が難しい。 ・路面が悪く、まず路面の補修工事を申請する。その後路面標示を検討したい。	群馬県 (高崎土木事務所)	3月9日
②	小串・向平線	吉井町小串31番地 三木食堂前の横断歩道	・通学児童生徒数(20人) ・南側からの車両が国道254号線に入るため、国道の通過車両ばかりに気を取られてしまうため、横断者に気が付かないことが多い。	・横断歩道の塗り直し	・塗り直しを行う。	高崎警察	3月9日
③	一般県道下栗須・馬庭停車場線	吉井町小串204番地～吉井町小串186番地の間の横断歩道周辺	・通学児童数(10人) ・県道をスピードを出して通過する車両が多く、危険を感じる。	・止まれる文字が消えかかっているため、塗り直し	・本来、信号機のある交差点から近い距離に横断歩道を設置するのはあまり好ましくない。学校側へ通学路のルート変更を依頼し可能であればこの横断歩道を撤去したい。	高崎警察 群馬県 (高崎土木事務所)	3月9日
④	国道254号線	吉井町小串357番地1(入野小学校前歩道橋)～吉井町黒熊129番地(黒熊信号)	・通学児童数(16人) ・国道254号線は大型トラックが下りでスピードに乗って通過することがあり、危険を感じている。 ・毎年ガードレールが追加されているがない箇所もあり不安がある。	・当該区間の全線にガードレールの設置	・緑石で区切られた歩道がある直線道路には、ガードレールは設置していない。 ・要望区間で、カーブ等でガードレールの必要と思われる箇所は設置されていると考えている。	群馬県 (高崎土木事務所)	3月9日

【吉井小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道254号線	吉井町矢田411番地～南の道路	・通学児童生徒数1人 ・横断歩道が消えかかっている ・児童が横断歩道を渡る際は車に十分注意するよう指導している	・横断歩道の塗り直し	・塗り直しを行う。	高崎警察	3月9日

【多胡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一丁田・光明寺線	吉井町塩500番地 忠霊塔付近	・通学児童生徒数(約8人) ・下り坂のためスピードを出して通過する車両が多く、危険である。 ・通学時には職員やPTAによる交通指導を実施している。	・スピード落せ等の路面標示もしくは学童注意等の看板の設置	・減速マーク、「速度落せ」等の路面標示を設置したい。	吉井支所地域振興課	3月9日
				・徐行、止まれ等の路面標示の塗り直し	・順次塗り直しを行う。	高崎警察	3月9日
				・ハンブ(段差舗装)の設置	・学校及び地元区長の要望により段差舗装を施工したい。	吉井支所建設課	3月9日
②	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町神保99番地1 下神保公民館 付近	・通学児童生徒数(約10人) ・カーブで見通しが悪く、スピードを出す車両が多い。	・学童注意の看板の補修 ・外側線の塗り直し ・スピード落せもしくは学童注意等の路面標示の設置	・R4年度に道路拡幅工事が終了予定となっているので、その後に再度検討とさせていただきたい。	群馬県 (高崎土木事務所)	3月9日
③	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町塩147-2 塩公民館～よしいバス停 中塩まで	・通学児童生徒数(約5人) ・カーブで見通しが悪く幅員が狭いが、速度を出す車両が多い。	・路面標示や看板の設置 ・ハンブの設置 ・歩道の設置もしくはポストコーンの設置	・タブラインの設置を検討するが歩道の増設は難しい。 ・通学路を対岸に変更できるかを学校に検討してもらいたい。	群馬県 (高崎土木事務所)	3月9日

【吉井西小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	片山・小棚線	吉井町片山525前 (片山バス停前交差点)	・通学児童生徒数約30人 ・横断歩道が消えかかっているため、注意して横断しなければならぬ	・横断歩道の塗り直し	・順次塗り直しを行う。 ・脇道の「止まれ」も順次塗り直しを行う。	高崎警察	3月9日

令和3年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和4年3月現在)
【榛名地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【中室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	県道-211号線	中室田町1531番地付近	・児童は、県道211号線、中室田交差点を横断する。県道211号線を通過する車両は登校時間と通勤時間が重なり、交通量が多くスピードを出す車両も多い。	・児童が横断することへの注意喚起看板の設置及び道路への標示	高崎土木事務所榛名事業所に上申中。	群馬県	6月18日
②	榛名-101号線	中室田町444番地付近	・道路の幅員が狭く、登校時間と通勤時間が重なり、交通量が多く、児童の待機場所もないので危険である。また、横断歩道や止まれなどの道路標示が薄くなっている。	・横断歩道、止まれ表示の塗り直し。 ・児童が横断することへの注意喚起となる道路標示等の整備。 ・ポストコーンの設置	高崎土木事務所榛名事業所及び高崎警察署に上申中。 ①ポストコーン 10本 ②400,000円	群馬県・高崎警察署 榛名支所建設課	6月18日
③	榛名-107号線	中室田町1531番地付近	・榛名-107号線は、カーブが多くアップダウンもあり見通しが悪く、歩道もなく危険な道路である。	・グリーンベルト設置 ・児童が横断することへの注意喚起となる道路標示等の整備。	高崎市において歩道の設置計画あり。歩道設置時に要検討。	榛名支所建設課	6月18日

【下室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道あら町・下室田線 一般県道安中・榛名湖線	下室田町1480番地6 付近 (下村交差点)	・横断歩道が消えかかり、運転手から横断歩道が見えにくい状況であり危険ある。	・横断歩道の塗り直し	高崎土木事務所榛名事業所及び高崎警察署に上申中。	群馬県・高崎警察署	6月11日
②	主要地方道あら町・下室田線	下室田町1451番地	信号機の位置が車道に近いため滞留場所が狭く危険である。	押しボタン信号機の位置変更	信号柱建替え上申中	高崎警察署	6月11日

【久留馬小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	榛名-224号線	高浜町2321番地1 から高浜町2342番地付近	・グリーンベルトや路側帯のペイントが剥がれ、ひび割れていて分かりづらい。幅員も狭いので、目立つように再度塗りなおして欲しい。	・グリーンベルトの塗り直し	グリーンベルトの塗り直し ①0.2km ②168,000円	榛名支所地域振興課	6月11日

【里見小学校】(追加分)

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道406号線	上里見町34-1番地から上里見町30-8番地にかけての歩道	国道406号線を通る車の往來が激しく、児童が転倒して車道に出ることや車が歩道へ侵入してしまうことに危険を感じる。	ガードレール等の設置 矢羽根等の整備	①路面標示 二箇所 1,000,000円 ②	高崎土木事務所 榛名事業所	9月27日

令和3年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和4年3月現在)
【倉淵地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【倉淵小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道 渋川・松井田線	倉淵町権田227-1番地～権田140番地付近	道路幅員が狭く、外側線のない箇所が多いため、児童の登校時に危険を感じている。	当該道路の内、通学路で使用する箇所への外側線の設置を希望する。	外側線の引き直し・グリーンベルトのお願い等	高崎土木事業所	2021/12/27

令和3年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表（令和4年3月現在）
【箕郷地域】

セル網かけ有：対策済
セル網かけ無：未対策

【箕郷東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	箕郷-原中線	箕郷町矢原382番地付近	北から来る車からは児童が見えないため、自動車と児童の接触の危険を感じる。	・ポストコーンの設置 ・滞留場所の確保	ポストコーンを7本設置済。（3箇所） 横断歩道・止まれの白線が消えかかっているため塗直しを上申済み。塗直し済	箕郷支所建設課 高崎警察署	5月24日 5月24日
②	箕郷-矢原・保渡田線	箕郷町生原848番地付近交差点	北や北西から来る車からは児童が見えないため、自動車と児童の接触の危険を感じる。	・ポストコーンの設置 ・滞留場所の確保	ポストコーンを8本設置済。（3箇所）①と②の計で0.44百万円	箕郷支所建設課	5月24日

【車郷小学校】（追加分）

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
	箕郷-4-126号線	箕郷町富岡255番地1付近	道幅が狭く、児童と車両の接触等の危険を感じる。 集団下校等で教職員が一緒に歩くなど対策をしている。	・ポストコーンの設置 ・「学童注意」等の路面標示の設置	南門から出入りを行うとし、南門前にポストコーン2本を設置予定。及びプール南側にポストコーン1本設置済み。（2箇所）0.10百万円	箕郷支所建設課	8月2日
①					「通学路」の路面標示設置済。 (1箇所) 0.025百万円	箕郷支所地域振興課	

【箕輪小学校】（追加分）

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道 高崎・東吾妻線	箕郷町下芝743番地1付近	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し	横断歩道の塗り直しを上申済。塗直し済	高崎警察署	8月2日