

令和4年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和4年10月現在)

【高崎地域】

セル網かけ有 : 対策済

【倉賀野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	都市計画道路3・4・48号 倉賀野駅北口線	倉賀野町1776-3付近	・今後駅前広場が新設され、交通量が増える見込みのため、横断歩道・信号がなく通学時に危険。	・信号機の設置。 ・横断歩道の設置。	・北側への道が開通した際に改めて調査	高崎警察署	8月2日

【八幡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬八幡停車場・八幡線	八幡町240-14付近	・踏切前の停止線が消えているため、車が一時停止せず危険。 ・学童注意の路面表記が消えかかっている。	・停止線・止まれの引き直し。 ・学童注意の文字の引き直し。	・停止線・止まれの引き直し	高崎警察署	8月8日
					・グリーンベルト・学童注意の塗り直し	高崎土木事務所	8月8日

【北小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道A475号線	請地町19-1付近	・雨が降ると複数水溜まりができ、それ避けるために児童が車道寄りを行くため危険。交差点が狭いため普段から車が歩道寄りに走行、また信号待ちで停車している状況。全校児童9割が通る道。	・水溜まりができないように、歩道排水の改良工事の実施。	・区長とも調整し、改めて施工については検討 ・要望書を令和4年8月30日收受→工事時期は未定	土木課	8月8日

【乗附小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道B326号線	八千代町3丁目6-19	・停止線が消えている。	・停止線の引き直し。	・停止線・横断歩道の引き直し(上申)	高崎警察署	8月8日
②	高崎市道B326号線	八千代町3丁目12	・停止線と止まれの路面表記が消えている。	・停止線・止まれの引き直し。	・停止線・止まれの引き直し(上申)	高崎警察署	8月8日
③	高崎市道B286号線	八千代町4丁目13	・停止線と横断歩道の白線が消えている。	・停止線・横断歩道の引き直し。	・停止線・横断歩道の引き直し(上申)	高崎警察署	8月8日

【東部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道F424号線	上大類町1234付近	・歩道橋の北側道路、横断歩道がなく、交通量も多く危険。	・横断歩道の設置。	・交通量少なく、横断歩道看板設置不可のため設置困難。	高崎警察署	8月18日
②	高崎市道F423号線	上大類町1070付近	・歩道橋南の階段、コンクリートが割れていて危険。	・コンクリートの修繕。	・コンクリート部分の補修実施。	高崎土木事務所	8月18日
③	高崎市道F450号線	上大類町365-4付近	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の引き直し。	・横断舗装の引き直し(上申)	高崎警察署	8月18日
④	高崎市道F893号線	上大類町465付近	・見通しが悪く、スピードを出す車が多いため危険。	・道路に「学童注意」等の路面標示。	・学童注意の路面標示	地域交通課	8月18日

【西小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道A219号線	飯塚町132番地付近	・歩道が狭く危険。	・グリーンベルトを設置	・引くスペースがなく設置困難	地域交通課	8月1日
②	高崎市道A219号線	飯塚町149番地付近	・横断歩道がなく危険。	・横断歩道の設置。	・出入口が重なるため設置困難	高崎警察署	8月1日
③	国道17号線上	上並榎町384番地付近	・歩道橋上の東側の排水溝の蓋破損により、児童の足が入って怪我をする可能性があるため危険。	・排水溝の蓋の修繕。	・排水溝の修繕(調査時点で補修済み)	国交省	8月1日

【新高尾小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道E301号線	新保田中町490-2番地付近	・通学路がカーブしていて見通しが悪く、狭い道路にもかかわらず朝の通勤時間帯は交通量が多く危険。	・白線の引き直し ・「通学路」または「減速」の路面標示スピードの出やすい箇所へ注意喚起となるものの設置、標示。	・通学路変更(横断箇所)を検討	学校	8月1日
					・学童注意の看板設置 ・ポストコーン設置(2本) ・草刈りの実施	道路維持課	8月1日
②	中尾団地北通り線	日高町551番地付近	・信号に近く、車の往来が多い箇所。横断歩道や「止まれ」の文字が消えかかっており、ドライバーから見えにくく危険。	・横断歩道の引き直し。 ・「止まれ」の引き直し。	・横断歩道・止まれの上申済み	高崎警察署	8月1日
③	中尾団地北通り線	中尾町877-1番地付近	・路切に近く、交通量が多い箇所。横断歩道や「止まれ」の文字が消えかかって危険。	・横断歩道の引き直し。 ・「止まれ」の引き直し。	・横断歩道(ダイヤモンド含む)・止まれの上申済	高崎警察署	8月1日
					・路面標示の薄い箇所確認し、ある場合は塗り直	地域交通課	8月1日
					・通学路の旨の看板設置	道路維持課	8月1日
④	前橋インター日高線	日高町236番地付近	・通学路が狭く、脇に蓋のない水路が通っていて児童が落ちてしまったことがある。特に朝の通勤時間帯には交通量が多く、スピードを出して通る車もあるためとても危険。	・道路に「通学路」や減速喚起の標示。 ・スピードが出やすい箇所に注意喚起となる構造物・標示の設置。	・「通学路」の路面標示の設置	地域交通課	8月1日
⑤	高崎市道E37号線	中尾町1295番地付近	・カルバート内の歩道が道路と同じ高さで、雨が降ると水が溜まるため、通学する児童の足元が濡れてしまう。	・歩道部分を高くしてほしい。	・周辺水門の改良を進める。	管理課	8月1日
					・排水溝の清掃	道路維持課	8月1日

【京ヶ島小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①②③	高崎市道E672号線	京目町654-2付近	・スピードを出す車が多く、気を付けて渡るよう児童に伝えている。	・側道にグリーンベルトの設置。	・「通学路」の路面標示設置(2箇所)	地域交通課	8月2日
④⑤⑥	高崎市道F586号線 上大類元島名線	元島名町1211-1付近	・スピードを出してくる車があり、交通誘導員に対応していただいている。	・ポール(設置済)でなくガードレールの設置。 ・横断歩道の設置。 ・側道を渡るための信号機の設置。	・交差点部にポラードの設置(2本)	道路維持課	8月2日
					・横断歩道塗り直し済み ・信号新設困難	高崎警察署	8月2日

【塚沢小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道F98号線	稲荷町12-7番地付近	・担任や安全主任より、道幅が狭いため、歩道を車に注意して歩くよう、定期的に指導を行っている。信号がなく、通行車両も少ない道路のため朝や下校時刻等に抜け道として利用する車両が多い道路。	・ハンブの設置。	・ポストコーン設置(2本)	道路維持課	8月1日
②	環状内廻り線	飯塚町1446-2番地付近	・横断歩道を渡るように定期的に指導している。交通安全注意場所として「塚沢小学校安全マップ」に記載し注意喚起。また朝は旗振りの方を設置し安全に通行できるよう見守ってもらっている。	・横断歩道の引き直し。	・横断歩道の引き直し上申	高崎警察署	8月1日
③	日光新保線	日光町96番地付近	・横断歩道を渡るように定期的に指導している。交通安全注意場所として「塚沢小学校安全マップ」に記載し注意喚起。	・横断歩道の引き直し。	・横断歩道の引き直し上申	高崎警察署	8月1日

【滝川小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道G601号線 高崎市道G357号線	下斎田町63番地付近	・下斎田町信号は車用の信号が南北方面だけに設置されており、東西方向は歩行者用の手押し式信号があるのみ。そのため東西方面から来る車は停止線があるがスピードが出ている車もある。特に東方面から来て左折する車は、角に家があること、また交差点の交わり方が複雑であるため視覚が狭まり、歩行者に気づきにくい。玉村IC下り入口もあり交通量が増加している。【下斎田町区長様より要望書あり】	・東西方面にも信号機の設置。	・信号機の設置は困難	高崎警察署	8月2日
②	滝川中通り線	上滝町619-2番地付近	・県道13号から2本西側の道路で、上滝子ども園東側は用水路及び転落防止のための柵があり、歩道は東側のみとなり、狭く危険。	・用水路へ蓋を設置し、そこを歩行者が通行できるように変更を希望。	・水門の関係があるため、区長が地元調整後、改めて希望区間を明示して土木課へ要望提出 ・令和4年8月31日収受	土木課	8月2日
③	滝川中通り線	下滝町593番地から73番地5付近	・ガードレールが道路左側の箇所、設置されていない箇所、学校付近で右側に設置されている状況。現在は歩道橋を渡ってからすぐの横断は待機場所がなく危険であることや途中で横断が危険なためガードレールのあまりない右側にて登校している。道幅が狭く、スピードを出している車もあるため危険。	・水路へ蓋を設置。 ・道路へポストコーン等の設置。	・通学路の変更(歩道利用)を検討	学校	8月2日
				・通学路の変更に合わせて横断歩道の新設を検討	高崎警察署	8月2日	

【大類小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道H451号線	下大類町463-2番地付近	・国道354号線と主要地方道高崎・伊勢崎線をつなぐ道路が通学路と交差している。通学路側に「止まれ」の規制・横断歩道あり。車両が多く、通過速度が早く危険。	・通学路とこうさする通り抜け道の交差点部北側・南側に対して、区画線タッブライン(各2車線)、路面標示「横断者注意」(各2車線)、児童向け「止まれ」標示の設置。	・バリケード貸出 ・横断歩道のカラー可	地域交通課	8月2日
②	高崎市道H1101号線	柴崎町886-1番地付近	・国道354号線と主要地方道高崎・伊勢崎線をつなぐ道路(通り抜け道)が通学路と交差しており危険。通学路側と通り抜け道の北に止まれの規制があるが、車両が多い箇所。	・通学路と交差する通り抜け道に対して、交差点部北側へ区画線タッブラインと「横断者注意」の路面標示、交差点部南側、東西からの位置に「学童注意」の路面標示の設置。通学路の地獄堰水路沿いに、児童向け「止まれ」の標示設置。	・外側線塗り替え(幅員変更 5.0m→4.5m) ・外側線 巻き込み位置変更	地域交通課	8月2日
③					高崎市道H1100号線	柴崎町895-2番地付近	・通学路と交差する通り抜け道に対して、交差点部北側・南側に区画線タッブライン設置と外側線引き直し(車線を狭く)。交差点部南側に「横断者注意」の路面標示。通学路の地獄堰水路沿いに児童向け「止まれ」標示。
④	高崎市道H1246号線	下大類町451-4番地付近	・国道354号線と主要地方道高崎・伊勢崎線をつなぐ道路(通り抜け道)が通学路と交差しており危険。通学路側に止まれの規制有り。	・通学路と交差する通り抜け道に対して、交差点部北側・南側に区画線のタッブライン設置と外側線引き直し(車線を狭く)。交差点部北側に「横断者注意」の路面標示。通学路の地獄堰水路沿いに児童向け「止まれ」標示。	・外側線塗り替え(幅員変更 4.0m→3.5m)	地域交通課	8月2日
⑤	高崎市道H783号線 高崎市道H451号線 流通センター東通り線	下大類町532-1番地付近	・国道354号線と主要地方道高崎・伊勢崎線をつなぐ道路(通り抜け道)が通学路と交差しており危険。通学路側に止まれの規制・横断歩道有り。	・通学路と交差する通り抜け道に対して、交差点部北側に区画線のタッブライン設置、「横断者注意」の路面標示。通学路の地獄堰水路沿いに児童向け「止まれ」標示。	・止まれ・横断歩道の塗り直し上申	高崎警察署	8月2日
					・交差点北側に「横断者注意」の路面標示設置 ・横断歩道付近に子供用の張り式の止まれ表示設置	地域交通課	8月2日

【中川小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	中川小学校北通り線 正観寺小八木線	小八木町1457番地付近	・交差点は小八木地区の児童が多く利用している。朝夕問わず車両の通行量が非常に多い区画。幅員が狭く大変危険。車両がすれ違う箇所ではタイヤが白線をはみ出して走行していることが多い。交差点を渡るために待機している箇所では車両の右折により歩行者エリアへはみ出して危険。	・ポストコーンの設置。	・路肩が狭く、車道の幅員も考慮するとポストコーンの設置困難	—	8月18日
②	高崎市道E142号線	・中尾町767付近～井野町360-10付近	・該当の区画は井野5地区と井野3地区の多くの児童が登下校時に利用。朝夕問わず車両の通行量が非常に多い区画にも関わらず、安全対策が行われていない。登下校時に保護者・地区町内会などによる見守りのみとなっている。	・グリーンベルトの設置。 ・路面に「減速」等の標示。	・外側線の塗り直し ・止まれる脇に色を付ける ・横断歩道のカラー化	地域交通課	8月18日

【豊岡中学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道18号線 豊岡バイパス	下豊岡町1597番地付近	・国道18号線沿いの北側の歩道上(自転車通行可)を通行しているが、幅も狭く歩行者や自転車とすれ違う際に車道に出てしまう危険がある。また大型車がスピードを出して走行していることも多く、風圧でハンドルを取られて危険。	・車道と歩道の境目にポストコーン等の構造物の設置。	・タプライン増設を優先的検討。12月に石村様確認・現状話が進んでおらず後日再度確認必要。 ・防護柵の設置も検討。	高崎河川国道事務所	8月18日

【塚沢中学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道F98号線	稲荷町12-17付近	・スピード表示標識「30」がなく、加速して通る車が多く危険。塚沢中、塚沢小、高崎女子高で多くの学生が通学で利用している。	・スピード表示標識「30」の設置。	・30km/hの標示設置を上申	高崎警察署	8月1日

【長野小学校】 7月28日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道D1316号線 高崎市道D1249号線	行力町21番地1付近	・交通量の多い県道高崎・東吾妻線の通行を避け、行力町内の道路を通行して登校しているが、抜け道として使用し、速度の速い車両が多いため危険。現在は該当保護者が時間をみて、付き添い等をしている。	・通行する車両が速度を落とすような設備の設置希望。	・現行の減速マークから「減速」の文字を路面標示	地域交通課	9月26日
②	浜川上小鳥線	浜川町1741番地1付近	・南北に通っている「浜川運動公園通り」が渋滞の抜け道となっており、速度の速い車両が多く横断が危険。現在は、交通指導員の指示のもと浜川運動公園通りを横断している。	・児童の交通事故防止のため、十字路口前の路面に速度を落とすための設備を設置。	・浜川上小鳥線へ横断歩道塗り直し、「減速」の文字を路面標示。 ・浜川公園正門通り線は後日掘削予定のため開発終了後に確認。	地域交通課 高崎北警察署	9月26日

【南八幡小学校】 7月28日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	南八幡小学校東通り線 県道金井・倉賀野停車場線	阿久津町1224付近	・停止線で止まらない車両が多い、フェンスがあるため、児童の背丈では車が来ているか確認できず、車道に出ないとわからない。 ・歩行者が青信号で渡っているのに、横切る車両や自転車多い。	・横断歩道の塗装の塗り直し。 ・「自転車も止まれ」などの注意喚起を促す看板等の設置。	・横断歩道の塗り直し ・看板に関しては現状自転車も車両に含まれるため、また看板も廃番のため設置困難	高崎警察署	9月9日
②	東部縦貫道線 高崎市道11021号線	根小屋町777付近	・横断歩道の白線、路面標示が消えかかっている。	・横断歩道の白線、路面標示の塗り直し。	・「横断者注意」、横断歩道塗り直し	高崎警察署 地域交通課	9月29日
③	山名団地幹線	山名町1578付近	・グリーンベルト上に街灯があり、避けて通らなくてはならないため危険。	・街灯の位置変更。	・街灯撤去、または北側へ移設検討中。 小学校教頭の諏訪様より、地域に確認して連絡待ち（街灯は町内会費用となるため）	道路維持課	9月29日
④	山名団地幹線	山名町1589付近	・双葉保育園へ曲がる交差点の見通しが悪い。送迎の車が多いが道幅が狭く、グリーンベルトを歩いている児童も危ない。	・歩行者が安全に歩くことができるような対策を考えてほしい。 ・道幅を広げてほしい。	・隅きり部分にポストコーン2本設置	道路維持課	9月29日
⑤	山名団地幹線	山名町1589付近	・一時停止で停止せずに右折していく車両が多く危険。	・歩行者が安全に歩くことができるような対策を考えてほしい。	・「止まれ」へ赤色ヒゲで目立たせる標示へ変更 ・「交差点注意」の路面標示	地域交通課	9月29日
⑥	主要地方道寺尾・藤岡線	根小屋町1171付近	・県道を横切るための横断歩道がない、通勤時には車両が途切れることなく通り困っている。	・横断歩道の設置。	・通学路ではない箇所、かつ該当箇所の西側にすでに横断歩道が設済みであるため新設は困難	-	9月29日

【東部小学校】 8月8日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	高崎市道F5号線	貝沢町508-3付近	・付近の道路に書かれてある「速度注意」の標示が薄く危険。また通学路となっていることがわかるように対策してほしい。	・「速度注意」の路面標示の引き直し。 ・グリーンベルトの設置により道路と路側帯を明確に区別してほしい。 ・「子供飛び出し注意」の看板設置。	・外側線と速度注意の引き無し ・学童注意スピード落とせの看板設置	地域交通課 道路維持課	8月18日 8月18日

【大類小学校】 9月16日追加

①	旧国道354号線 東部縦貫道路	①柴崎町1169-5付近(澤鉄工付近交差点)	・この交差点は下大類・柴崎方面からの本校児童の通学路となっている。国道354号線と高崎駒形線を南北に結ぶ直線道路と旧国道354号線が交わる交差点であるので、朝の通学時や夕方の帰宅時、通勤等の交通量が非常に多い。特に夕方の帰宅時には、横断歩道を渡る際に、交通指導員さんや保護者等による交通指導を常に行うことはできないので、児童の安全が脅かされ、交通事故が心配である。	・横断歩道や道路標示の塗り直し ・通学路としての注意喚起となる路面標示追加	・県道沿いに「歩行者注意」看板 2本設置検討(看板設置不可回答・路面標示にて対応) ・交差点の南東・南西側へポストコーン4本設置検討	高崎土木事務所	
②	高崎市道F833号線 東部縦貫道路	②柴崎町1140-1付近(ホットモーター柴崎店付近交差点)			・横断歩道及び路面標示等の塗り直し	高崎警察署	11月4日
					・横断歩道及び路面標示等の塗り直し	高崎警察署	11月4日

【北部小学校】 12月5日追加

①	環状線	上小埜町144番地1付近	・上小埜方面から北部小学校に向かう環状線沿いの歩道は、歩道と田んぼの段差が1M程度ある。児童は登下校で歩道を歩いているが、自転車歩道を通る時もあるため、側溝の上を歩きがちとなる。その際、田んぼに誤って落ちてしまう危険性がある。登下校時は、交通指導員や地域の方の見守り隊の方が児童の安全を守っている。	・児童の転落防止対策(フェンス)の設置。	・延長約70~80M分のフェンス設置。	道路維持課	1月23日
---	-----	--------------	---	----------------------	---------------------	-------	-------

【矢中小学校】 12月26日追加

①	高崎市道F833号線	矢中町1008-3番地・1009番地付近	・片道1車線(センターラインなし)の狭い道路で、車両がグリーンベルトと歩道に完全に侵入し、対向車同士が待ちながら往来している。歩行者と通学自転車と車両の距離が危険。現在、交通指導員と保護者が横断歩道で指導している。	・道幅を広げてほしい。 ・車両と歩行者と自転車が通行しやすいようにしてほしい。 ・車両の通行制限する時間帯を設けてほしい。	・道路拡幅については地元地権者の要望書かつ予算が付けば可能。車両の通行規制は地元の車両も制限(規制の適用除外も3年間のみ)となり、信号が近いが信号機は全国的に減らす流れの中心減信号を設置することは困難。 ・基礎の傷んでいるカーブミラーの再施工。(施工済)	土木課 高崎警察署 地域交通	1月26日
②	高崎市道H688号線	矢中町634番地付近	・西方面からの自動車は、一時停止の義務もないため速度を落とさず十字路を通過する。登下校をする児童が横断する際、歩道もないため危険である。地域の方々がボランティアで見守りを行っている。	・交差点において南北に延びる道路だけでなく東西に延びる道路にも一時停止の規制(標識・ライン)を設けてほしい。 ・車両の通行制限する時間帯を設けてほしい。 ・児童が歩く歩道(歩く場所)をつくってほしい。	・水路部の蓋掛けは水利権所有者と耕作者の同意・地元からの要望書かつ予算が付けば可能。 ・通行規制は地元車両の走行に影響するため保留。 ・水路敷地は西側でGBが東側になる中で歩く場所が東側⇒西側へ移動とセキチューからの出入り車両との混雑のため、一旦黒澤病院側への東西(H471号線)の北側への歩道とするか地元での意見集約・調整。 ・R5/2月中旬にH471号線にハンプ設置予定。	土木課 高崎警察署 管理課	1月26日

【佐野小学校】 2月28日追加

①	高崎市道H556号線	下之城町455番地付近	・朝夕大変交通量の多い道路の横断箇所である。通学路の歩行については学校において指導しているが、交通事故の心配が絶えないところである。今後も新規住民増が見込まれる地区でもあり、横断歩道の設置が緊急の課題となっている。	・市道H号線に横断歩道設置。 ・横断歩道設置に際しては通常マークに加え警戒標識の設置など自動車運転者への注意喚起の方策を希望。 ・必要箇所へのスクールゾーン設置。	・水路への床板設置 ・巻き込み防止のポストコーン設置 ・園児注意の看板撤去(横断歩道の看板設置のため) ・置き式ガードレール1つ撤去 ・横断者注意の路面標示2箇所設置 ・横断歩道設置 ・カーブミラー移設	道路維持課 地域交通課 区画整理課 高崎警察署	3月24日
---	------------	-------------	---	---	---	----------------------------------	-------

令和4年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和4年5月現在)
【群馬地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【国府小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-菅谷・北原線	塚田町116-6付近 ①	・道路がカーブしているため人も車両も見えにくく危険。	・横断歩道及び注意喚起の看板設置。	・「学童注意」の路面標示設置済	群馬支所地域振興課	7月27日
②	群馬-菅谷・北原線	塚田町116-6付近 ②	・道路がカーブしているため人も車両も見えにくく危険。	・横断歩道及び注意喚起の看板設置。	・「減速」「学童注意」の路面標示設置済	群馬支所地域振興課	7月27日
③	群馬-菅谷・北原線	塚田町118-11付近	・見通しが悪いため道路に出る際は、注意して通行することが必要な箇所。	・注意喚起の看板設置。	・「学童注意」の路面標示設置済	群馬支所地域振興課	7月27日
④	群馬-3-119号線	稲荷台町376-6付近	・朝スピードを出している車両が多い、下校時刻に大型車も通るため危険。	・ポストコーンの設置、減速を促す標示、ランプの設置。	・「速度落せ」の路面標示設置済	群馬支所地域振興課	7月27日
⑤	群馬-3-4号線	塚田町232-1付近～稲荷台町346-1付近	・車両や自転車の通行が多く危険。	・グリーンベルトの設置、ポストコーンの設置。	・ポストコーン設置済	群馬支所建設課	6月21日
⑥	県道足門・前橋線	塚田町215-14付近	・信号が変わっても交差点を強引に入ってくる車両がいて危険。	・右折信号の設置。地域としては歩道橋の設置を要望している。	・右折信号の設置上申済	高崎北警察署	7月27日
⑦	群馬-菅谷・北原線	引間町54付近	・道が狭く信号待ちをしている車両が多く、車両との距離が近く危険。	・ポストコーンの設置。	・ポストコーン設置済	群馬支所建設課	6月21日
⑧	群馬-2-236号線	後疋間町184-1付近	・交通量が多いが学校周りの柵により児童の姿が見えにくく危険	・「止まれ」の路面標の設置、減速を促す標示の設置	・「速度落せ」の路面標示、外側線、指導停止線の引き直し済 ・減速マーク設置済	群馬支所地域振興課	7月27日

【上郊小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	県道柏木沢・大八木線	井出町1569番地付近	・かみつけの里博物館入口交差点は変則四差路となっている、そのうち三益半導体工業へ向かう道の信号が約10秒(車3～4台の通過)で変わってしまう。また同箇所の停止線並びに横断歩道のラインが薄れており危険。	・停止線並びに横断歩道のラインの引き直し、青信号の時間変更。	・横断歩道の引き直し上申予定 ・信号機3箇所全てが赤になる時間を3→4秒へ延長上申予定	高崎北警察署	7月27日
②	群馬-4-197号線	中里町717～442-27番地付近	・県央スイミングスクールから観音寺へ抜ける狭い道路を車両がスピードを上げて通り抜けていき危険。速度規制等の標識はあるが、守られていない。現在観音寺入口付近で拡張工事を行っていて道幅が広がるとさらに車の往来が増え、危険性が高まる。	・児童が集団登校をする7:00～7:30にかけて車両進入禁止等の標識の設置。	・「減速」の路面標示及び減速マーク設置済	群馬支所地域振興課	7月27日
③	県道柏木沢・大八木線	保渡田町2107-1番地付近	・国道123号線沿い、上郊小学校西門へ曲がる角に段差がある、そのため段差に躓き転倒する児童がいる。転び方によっては県道へ倒れこんでしまう可能性があり危険。	・段差の撤去。	・段差の撤去済	教育委員会教育総務課	4月28日

④	群馬-4-563号線	中里町358～338番地付近	・ひばり幼稚園北側付近から西へ向かう道路で側溝に蓋がない箇所が数カ所あり危険。白線の内側にあるため児童が登下校中に側溝へ落ちて怪我をする可能性が高い。	・側溝に蓋を設置。	・側溝に蓋を設置済	群馬支所地域振興課	6月21日
---	------------	----------------	---	-----------	-----------	-----------	-------

【金古小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-1-91号線	金古町1996-1番地付近	・横断歩道がほとんど消えており危険。	・横断歩道の引き直し。	・横断歩道の引き直し上申予定	高崎北警察署	7月27日
②	群馬-小学校・足門線	金古町1271-1番地付近	・横断歩道がほとんど消えており危険。	・横断歩道の引き直し。	・横断歩道の引き直し上申予定	高崎北警察署	7月27日
③	群馬-内金古・小学校線	金古町1347-5～2140-1番地付近	・登下校時にスピードを出す車が多く危険。	・横断歩道、路面標示、グリーンベルトの引き直し	・ダイヤモンド、速度制限の路面標示の引き直し上申予定 ・「速度落せ」の路面標示、外側線の引き直し済	高崎北警察署 群馬支所地域振興課	7月27日

【桜山小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-3-341号線	菅谷町1117番地付近	・登下校の際に南北を通り横断しているが、横断歩道がないため危険。	・横断歩道の設置 ・「学童注意」や「減速」など路面標示の設置。	・「学童注意」の路面標示設置済	群馬支所地域振興課	7月27日
②	群馬-菅谷・北原線	菅谷町1074-2番地付近	・幅員が狭く、自動車同士がすれ違うのも危険な道路で看板や路面標示がない。	・「学童注意」・「幅員狭い」等の看板設置。 ・「通学路」・「減速」等の路面標示の設置。	・「学童注意」の路面標示設置済	群馬支所地域振興課	7月27日
③	群馬-3-653号線	菅谷町1094-3番地付近	・登下校の際、北西から南東に通る路側帯を歩いており、住宅が多く建築されスピードを出しやすい道路であり危険。	・グリーンベルトの設置。 ・「通学路」・「減速」等の路面標示の設置。	-	申請取り下げ	
④	主要地方道高崎・渋川線	菅谷町942番地付近	・登下校の際、主要地方道高崎・渋川線バイパスにかかる歩道橋を利用している。その歩道橋の階段で滑ったり、つまずいたりすることがあり危険。特に冬は凍結するため危険。	・滑り止めの設置。	・滑り止めの設置済	高崎土木事務所	7月27日
⑤	群馬-3-606号線	菅谷町1414-1番地付近	・登下校の際、南北に通る道路の路側帯を歩いているが、自動車の運転手への注意喚起がないため危険。	・グリーンベルトの設置。	・外側線、ドットラインの引き直し対応済	群馬支所地域振興課	7月27日
⑥	主要地方道高崎・渋川線	菅谷町1096-2番地付近	・登下校の際、主要地方道高崎・渋川線バイパス沿いの歩行者道路占用道路を歩いているが、バイパスを通る車両はスピードが出ているため運転手が運転操作を誤ると危険。歩道の歩行者マークも薄くなっている。	・車道と歩道の境の縁石にポストコーン設置。また歩行者マークの引き直し。	・ポストコーンの設置、歩行者マークの引き直し検討中	高崎土木事務所	7月27日

令和4年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和4年5月現在)
【新町地域】

セル網かけ有	： 対策済
セル網かけ無	： 未対策

【新町第一小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	新町-3011号線	新町765番地付近	・土手側からデイリースタ様前に向かう児童が北から南へ道路を横断するが、片側に横断歩道はあるものあまり目立たない。道幅が狭い割に交通量も多く、通行車両は直線道のためスピードを出しているのが危険。	・ハンブの設置またはアスファルトの色を変える、目立つ標識・看板等の設置。	ハンブは以前設置したが、近隣住民の苦情により撤去した経緯があり、再度の設置は不可。路面塗装については、相談しながら対応検討。 道路標示や看板については、既に設置済みだが、乱立しているため、今後、見直しを含めて検討。 警察としては、見づらくなっている横断歩道や横断歩道マークの塗り替えを実施していくが、施工時期は不明。 その他として、登校時間に合わせた警察の巡回や、学校から近隣住民(ドライバー)へ通知・回覧を出す等検討してもらう。	-	7月25日

令和4年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和4年5月現在)
【吉井地域】

セル網かけ有	： 対策済
セル網かけ無	： 未対策

【南陽台小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	南陽台幹線1号	吉井町南陽台1丁目～3丁目付近	・町内中央を南北に通っている大通りを走る車が速度を落とさず走っていることが多く危険。そのため、横断歩道は何か所かあるが、児童には遠回りになっても横断歩道は使わず学校東の信号で横断するよう指導している。	・道路の途中に減速路面標示を設置。	・昨年も路面標示等を行ったが、現状では路面標示等の効果が薄く現実的ではない。(地域振興課)	吉井支所 地域振興課 吉井支所 建設課	3月28日
②	南陽台幹線1号	吉井町南陽台3丁目付近	・学校東側の歩道に銀杏並木があり、銀杏の成長に従って根が大きくなり歩道が盛り上がり歩きにくい状態である。現在は児童に足元に注意して歩き急に走り出すことのないように指導している。	・歩道を平らに整備、銀杏の根の除去。	・段差塗装は、過去に地元からの樹木を伐採しなければ今後も同じ状況になるため地元の意向を確認して頂き、伐採する方針となれば地元区長を通じて要望してもらいたい。	吉井支所 建設課	3月28日
③	南陽台50号線	吉井町南陽台3丁目21番地付近	・吉井町南陽台3丁目21南陽台第7公園のT字路において南から道路に出る時に垣根があるため見通しが悪く、車の往来がほとんど見えぬ危険。	・T字路へのカーブミラーの設置。	・カーブミラーは児童が危険回避のために設置するのではなく車両通行の危険回避の補助として設置している。車両通行が必要であれば地元区長から設置の要望	吉井支所 地域振興課	3月28日

【多胡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町塩45付近	・道幅が狭くカーブしているため非常に危険。通行量が多く、スピードを出している車も多い。学校前の道路と交差点では職員やPTAによる交通指導を実施している。	・ポストコーンの設置。 ・「スピード落とせ」または「学童注意」等の看板設置。車速の減速効果のある路面舗装。	・ポストコーンの設置を検討する。(高崎土木) ・垣根から樹木の枝等が伸びており、学校より地元区長を通じて地権者に剪定依頼予定。(学校)	高崎土木事務所	3月28日

【馬庭小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	地神谷戸・一本木線	吉井町馬庭403-7付近	・児童横断時にカーブミラーが曇っていることが多く危険。	・劣化であればカーブミラーの取り替えるなどの対応希望。	・現状では劣化はしていない。	吉井支所 地域振興課	3月28日
②	地神谷戸・一本木線	吉井町馬庭375-7付近	・大きくカーブしている箇所で見通しが悪く、児童が横断する際にも減速できない車両があり危険。	・車両が減速するような道路標示の設置。	・路面標示等は昨年度行っており、物理的にこれ以上の路面標示等は難しい。	吉井支所 地域振興課	3月28日
③	馬庭・岩井2号線	吉井町小暮600-2付近	・大きくカーブしている箇所で見通しが悪く、児童が横断する際にも減速できない車両があり危険。	・車両が減速するような道路標示の設置。	・横断歩道の設置を検討する。	高崎警察署	3月28日
④	新田・蟹沢線	吉井町岩井683付近	・横断歩道が消えかかっており危険。	・横断歩道の引き直し。	・順次塗り直しを行う。	高崎警察署	3月28日

【岩平小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	東ノ入・宝姓寺線	吉井町下奥平702付近	・一時停止箇所であり、交差点手前に「止まれ」の路面標示があるがスピードを落とすだけで右左折をする車両があり危険。	・交差点手前に車両が一時停止が明確にわかるような道路標示の設置。	・停止線の塗り直し、「止まれ」標識の交換を行う(県警) ・外側線のドットラインの塗り直しを検討する	高崎警察署 高崎土木事務所	3月28日
②	一般県道吉井・安中線	吉井町下奥平200付近	・カーブ後すぐに横断歩道がある箇所。道路に減速標示はあるがほとんど減速しないため危険。	・横断歩道手前で運転者に注意を促し横断歩道が明確にわかるような標示の設置。または看板の設置。	・ダブルラインや、路面標示等の対策を行っており現状以上の路面への対応は難しい(土木) ・横断歩道での停止取り締まりの検討を行う(県警)	高崎警察署 高崎土木事務所	3月28日
③	一般県道吉井・安中線	吉井町下奥平783付近	・グリーンベルトは設置済みであるが減速する車両はあまりない状態。また道路脇に竹藪があり、看板が見えづらくなっていて危険。	・通学路であることが明確にわかるようなものの設置。道路脇の竹藪の刈り取り。	・竹藪については伐採を検討する(土木)	高崎土木事務所	3月28日

【吉井西小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	下長根・宿1号線	吉井町長根2109-1付近	・グリーンベルトは道路南側にあり、児童はグリーンベルト側から北に横断して学校南門に向かうが南門前では一時停止の標識がなく危険。	・停止線の引き直しと速度制限標示の設置。	・40km/hの速度規制を検討する(県警) ・停止指導線の塗り直しを行う(地域振興課)対策済	高崎警察署 吉井支所 地域振興課	3月28日

【入野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道254号線	吉井町小串357-1付近	・全校児童の約半数がこのエリアの歩道を通学路として利用している。歩道は歩行者だけでなく自転車も多く利用されており、歩行者と自転車における接触事故の危険がある。	・車道に自転車走行帯の設置。または歩道内に自転車走行レーンを設置するなど、歩行者と自転車を区別し安全に往来できるように改善希望。	・矢羽根マークは重点地区を優先に設置計画をしており、即時の対応は難しい。 通行の仕方等は、中学校も含め、啓蒙して欲しい。	高崎土木事務所	3月28日
②	小串・向平線	吉井町黒熊129付近	・下り坂であるため自転車が急スピードで児童の列の横をすれ違うため危険。 ・ゴミのポイ捨てが多い区間となり、コロナ禍でゴミを拾うことも感染対策上危険。 ・歩道上に引かれているラインが破損しているため危険。	・自転車走行ラインを歩道内または車道に設置。・ゴミ捨て禁止等の注意喚起の看板設置。 ・歩道上にあるラインの補修。	・矢羽根マークは重点地区を優先に設置計画をしており、即時の対応は難しい。 通行の仕方等は、中学校も含め、啓蒙して欲しい。	高崎土木事務所	3月28日

【吉井小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	新町・今泉線	吉井町吉井224-1付近	・「止まれ」の標示が薄くなっていて危険。	・「止まれ」の標示が薄くなっているので引き直し。	・順次塗り直しを行う予定(県警)	高崎警察署	3月28日
②	吉井本郷線	吉井町吉井404-1付近	・横断歩道が消えかかっていて危険。	・横断歩道の引き直し。	・順次塗り直しを行う予定(県警)	高崎警察署	3月28日
③	吉井本郷線	吉井町吉井257付近	・横断歩道が消えかかっていて危険。	・横断歩道の引き直し。	・順次塗り直しを行う予定(県警)	高崎警察署	3月28日
④	吉井本郷線	吉井町吉井224-1付近	・横断歩道が消えかかっていて危険。	・横断歩道の引き直し。	・順次塗り直しを行う予定(県警)	高崎警察署	3月28日
⑤	吉井本郷線	吉井町吉井224-1付近	・踏切前の「止まれ」の標示とグリーンベルトの線が薄くなっているため危険。	・踏切前の「止まれ」とグリーンベルトの引き直し。	・止まれの標示は順次塗り直しを行う ・グリーンベルトの塗り直しについては、支所対応できないため地域	吉井支所 地域振興課	3月28日

⑥	北町・北裏線	吉井町吉井川369付近	・横断歩道が消えかかっている危険。	・横断歩道の引き直し。	・順次塗り直しを行う予定(県警)	高崎警察署	3月28日
⑦	吉井・池線	吉井町吉井632-1付近	・道路標示が消えかかっている箇所、道路が狭く、また利用する車が多く危険。	・道路標示の引き直し。	・順次塗り直しを行う予定(地域振興課)	吉井支所 地域振興課	3月28日
⑧	宮田・三平田2号線	吉井町池277-1付近	・新しくできたバイパスから抜け道となっている道路で道幅は狭く、白線が消えかかっている危険。	・白線の引き直し。通学路等の路面標示。	・外側線は順次塗り直しを行う。交差点に向けて「学童注意」等の路面標示を検討する。 ・スペースがあれば、減速マーク	吉井支所 地域振興課	3月28日
⑨	砂井戸・北町線	吉井町吉井156-2付近	・横断歩道・白線が消えかかっているため危険。	・横断歩道や白線の引き直し。	・順次塗り直しを行う予定(県警)	高崎警察署	3月28日
⑩	砂井戸・北町線	吉井町吉井158-3付近	・横断歩道が消えかかっている危険。	・横断歩道の引き直し。	・順次塗り直しを行う予定(県警)	高崎警察署	3月28日
⑪	平館・鍛冶町1号線	吉井町塩川49-2付近	・横断歩道が消えかかっている危険。カーブのため見通しが悪く、朝晩の交通量がありスピードを出して走行する車が多い。	・横断歩道の引き直し。	・順次塗り直しを行う予定(県警)	高崎警察署	3月28日
⑫	新町・通町線	吉井町吉井285-2付近	・横断歩道が消えかかっている危険。	・横断歩道の引き直し。	・順次塗り直しを行う予定(県警)	高崎警察署	3月28日
⑬	主要地方道高崎・神流・秩父	吉井町吉井688付近	・町中からくる車にとって、カーブが終わる箇所に横断歩道があるため、気付くのが遅くなり危険。	・横断歩道を北側へ移設。	・横断歩道の移動は物理的には可能だが、可否を検討する。	高崎警察署	3月28日

【吉井中央中学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	下宿・東沖線	吉井町吉井川371付近	・吉井支所入口から川内信号までの道路は渋滞が多く、路側帯も狭い、また特に帰宅時は交差点に「止まれ」の標識はあるが、東側から来る車の見通しが悪い、自転車通学の生徒は十分に一時停止をせずに渡ることがあるため危険。	・一時停止手前の部分の道路全体を茶色等に塗装。	・標識や路面標示があるため施工は難しい、生徒には必ず一時停止し、十分注意して渡るように指導してほしい。	吉井支所 建設課	3月28日

令和4年度高崎市内通学路危険箇所改善要望一覧表(令和4年5月現在)
【箕郷地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【箕郷東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	箕郷-3-532号線	箕郷町生原906番地付近	・登下校時、道路が狭いのでグリーンベルトからでないようにすること、車両が通る際は立ち止まる等十分に気を付けるように指導。	・学校出入り口側の側道をグリーンベルトにする。	・グリーンベルト及び注意喚起の道路標識の設置を検討。(グリーンベルト設置済。標識設置済。路面標示済) ・拡張工事は難しい	箕郷支所地域振興課 箕郷支所建設課	7月21日
				・時限車両通行止めを行い児童の登校時間帯は歩行者専用道路にする。			
				・拡張工事ににより路側帯を広げる。		高崎北警察署	7月21日
				・時限車両通行止めを行い児童の登校時間帯は歩行者専用道路にする。			

【箕輪小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・安中・渋川線	箕郷町東明星495-7番地付近	・通学路の防護柵が老朽化しており危険。	・防護柵の修繕。	歩道整備事業の実施済。(防護柵更新も含む)。	高崎土木事務所	7月21日
					横断歩道が薄くなっているため塗直し実施済。		

【車郷小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道 箕郷・板鼻線	箕郷町富岡10-1番地付近	・横断歩道はあるが、歩行者用信号が南北方向にしか設置されていない。東西方向を走行する車がスピードを出す危険な交差点である。通学路として児童が登下校で横断している場所でもあるため、児童には注意するよう指導している。	・東西方向にも歩行者用信号機の設置。	歩行者用信号機の設置について上申。	高崎北警察署	7月21日

令和4年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和4年5月現在)

【榛名地域】

セル網かけ有	： 対策済
セル網かけ無	： 未対策

【中室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	榛名-1-396号線	中室田町876-1番地付近	・横断歩道や運転者に注意喚起する表示や看板がない、少し離れた箇所で昨年度2件の児童が事故にあっており危険箇所となっている。現在注意喚起ののぼり旗を立てて対策している状態。	・児童が安全に横断できるように横断歩道とひし形の先に横断歩道があることを知らせる表示を道路に設置。また児童が横断することへの注意喚起の看板設置。	歩行者用信号機の設置について上申。	高崎北警察署 榛名支所地域振興課	調整中
②	榛名-107号線	中室田町1531番地から中室田町5013番地	・児童は県道211号線にある中室田信号を渡り、中室田信号から南へ向かう道路を登下校している。この県道211号線から国道406号線に接する道路は、アップダウンがあり、カーブも多く見通しが非常に悪い危険な道路であるが、児童は注意して路肩を歩くしか方法がない。	・グリーンベルトの設置、通学路であることへの注意喚起になる道路表示や看板等の設置。	道路標示について上申。 グリーンベルトの設置について検討。	高崎北警察署 榛名支所地域振興課	調整中
③	一般県道 安中・榛名湖線	中室田町1531番地付近	・児童は県道号線にある中室田信号を県道南側から北側へ渡り、上室田側から下室田側に渡る。きの県道211号線を通過する車両は、登校時間と通勤時間が重なり交通量が多く、両方向ともスピードを出す車両が多く危険。	・上室田方面へ向かう運転者にも児童が横断することへの注意喚起となる道路表示などを信号手前に設置。	道路標示について上申。	高崎北警察署	調整中
④	一般県道 安中・榛名湖線	中室田町1577番地付近	・児童は学校田で行う田植えや稲刈りなどの自然体験学習を行うため、本校南門を出て県道211号線を渡る必要がある。現在、横断歩道や停止線がほぼ消えており危険である。横断の際には職員が県道の両側に立って安全を確認しながら横断させている。	・児童が安全に横断できるように横断歩道とひし形の先に横断歩道があることを知らせる表示を新しく道路に設置。	おうだんほの塗り直し、道路標示について上申。	高崎北警察署 榛名支所地域振興課	調整中
⑤	榛名-102号線	中室田町1342-6番地付近	・児童は、市道に設置されているグリーンベルトを歩き、市道がフルールラインに交差するところを横断するが、注意喚起に有効な「学童注意」の道路標示がほぼ消えており、運転者の中には、スピードを出して運転する車両がいて危険。	・「学童注意」やこの先に横断する児童がいることへの注意喚起になる表示や看板などの設置。	「学童注意」の道路標示塗り直し実施済み。	高崎北警察署 榛名支所地域振興課	

【上室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	榛名-1-253号線	上室田町4210番地付近	・上室田小学校敷地内にある上室田学童保育所に保護者が迎えにくる際、上室田大字会館の駐車場に車を停め徒歩で行き来している。道路に外灯がないため、特に冬場は足元が暗く危険である。上室田小学校内に駐車するように工夫はしているが、迎えの時間が重なり、大字会館駐車場を利用する保護者が多い。	・該当箇所の道路に外灯設置。	地元の町内会に外灯設置を依頼	地元町内会	—

【久留馬小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	榛名-223号線	高浜町2176-1番地付近	・もともと幅員が狭い市道にグリーンベルトを施工し、通学路として注意喚起していたが、朝の通学時間帯にスピードを出して通過する車が多い。該当箇所は北から南に向かって左カーブで、加えて左手が竹林となっているためにグリーンベルトを通過する車の死角になっている。	・ポストコーン等を設置して路側帯を隔離。	ポストコーンの設置について、地元地域と調整。	榛名支所建設課	調整中
②	榛名-221号線	高浜町2048番地付近	・幅員が狭い市道6本が交わる交差点で、地域住民が生活道路として用いるため交通量が多い。6本のうち、「止まれ」の標識があるのは4本で、残り2本のうち北側の1本のみ横断歩道があり危険。	・「止まれ」標識のないもう1本に横断歩道設置。 ・グリーンベルトの設置。	横断歩道歩道の設置について上申。グリーンベルトの設置について検討。	高崎北警察署 榛名支所地域振興課	調整中
③	榛名-223号線	高浜町913-1番地付近	・元々幅員の狭い市道にグリーンベルトを設置し、通学路として注意喚起していた20KM制限の道路にもかかわらず朝の通勤時間帯にスピードを出して通過する車が多い。該当箇所の北、双葉幼稚園から南の久留馬庄方面に進む市道はクランク状の緩い坂道でカーブもきつく、グリーンベルトが通過する車の死角となっていて危険。	・ポストコーンの設置。 ・ハンブの設置。	過去に同様の要望あり。幅員が狭く、地元地域の理解を得られないため、設置困難。	榛名支所建設課	—
④	榛名-224号線	高浜町2350-2番地付近	・元々幅員の狭い市道にグリーンベルトを設置し、通学路として注意喚起していた20KM制限の道路にもかかわらず朝の通勤時間帯にスピードを出して通過する車が多い。またグリーンベルトが通過する車の死角となっていて危険。	・ポストコーンの設置。 ・ハンブの設置。	過去に同様の要望あり。幅員が狭く、地元地域の理解を得られないため、設置困難。	榛名支所建設課	—

令和4年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和4年5月現在)
【倉渕地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【倉渕小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道 渋川・松井田	倉渕町水沼362付近～倉渕町権田227-2付近	・車両のすれ違いがあまりないので、スピードを出す車が多くカーブで減速しない等の危険性が高い。通学路であることの道路状況がわかるよう、保護者・地域で見守っている。	・白線の引き直し。 ・グリーンベルトの設置。	白線の引き直し・グリーンベルトの一部(300mm)終了する。残りについては再度要望	高碓土木事業所	2月28日

【倉渕中学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道406号	倉渕町三ノ倉1760-1付近	・幅員が狭い(道が狭い)ので危険。	・「車両注意」等の注意喚起の看板設置	幅員がない状態にあるので看板を設置した場合逆に危険性が発生する為現状維持	高碓土木事業所	
②	国道406号	倉渕町岩氷4167付近	・歩行者(横断者)のために止まってくれた車両が後ろから追い越しをしていくため大変危険。	・歩行者が安全に歩くことができるような対策を考えてほしい。	運転者のモラルの問題の為該当指導	関係機関等	
③	国道406号	倉渕町権田2581付近(長井川橋)	・路肩の歩行者スペースがなく大変危険。	・歩行者が安全に歩くことができるような対策を考えてほしい。	倉渕地域では全体的に道が狭い。道路の改修工事の予定がない。地権者等絡む為難しい状態である	高碓土木事業所	
④	国道406号	倉渕町権田2581付近(第8区公民館)	・ガードレールが雑草で隠れているため大変危険。 令和2年7月18日と令和4年4月下旬に倉渕支所へ国道の草刈りを依頼済。6月中旬～下旬と8月下旬の2回実施予定。	・雑草の除草希望。	除草にて終了	高碓土木事業所	11月末
⑤	国道406号	倉渕町権田2567付近(萩原様宅)	・信号機が設置されているが自転車坂が上りきらないうちに、対向車が下ってしまい大変危険。	・信号機の点灯時間調整。	工事終了	高碓土木事業所	1月10日
⑥	国道406号	倉渕町権田2236付近(倉渕温泉付近)	・ガードレールが見えない。外側線が見えず大変危険。	・外側線の引き直し。 ・雑草の除草。	除草・砂等の取り除きを行う	高碓土木事業所	11月末
⑦	国道406号	倉渕町権田2234付近	・側溝から50CMほど雑草が生えているため危険。	・側溝内の雑草の除草。	道路愛護等	高碓土木事業所	10月末
⑧	国道406号	倉渕町権田2315付近	・路肩が狭いため自転車と歩行者の通行スペースがないため大変危険	・歩行者が安全に歩くことができるような対策を考えてほしい。	除草・砂等の取り除きを行う	高碓土木事業所	10月末
⑨	国道406号	倉渕町権田2317付近	・擁壁下と側溝上全体に雑草が生えている。外側線が見えるかどうかの状態では自転車は車道上を走行しなければならないため大変危険。	・雑草の除草希望。	除草・砂等の取り除きを行う。	高碓土木事業所	10月末
⑩	主要地方道渋川・松井田線	倉渕町川浦140付近	・歩行者や自転車通学者の安全確保のため、横断歩道の設置をお願いしたい。	・横断歩道の設置。	利用者が少ない為設置できない。交通安全教室にて学校通学で指導	高碓警察署 学校	1月25日
⑪	主要地方道渋川・松井田線	倉渕町川浦140付近	・歩行者や自転車通学者の安全確保のため、歩道等の設置をお願いしたい。	・歩道等の設置。	利用者が少ない為設置できない。通学路の為にグリーンベルトを引くので代替と当面観察する。	高碓警察署	1月25日
⑫	主要地方道渋川・松井田線	倉渕町川浦137-1付近	・北東方面から進入してくる自転車と南東方面から進入してくる自動車が衝突しそうで大変危険(自転車側は緩やかな下りカーブとなっており、自転車が見えづらい)。	・自転車の通行側に「一時停止」の看板と停止線の設置。	線・文字の書き直し(停止・とまれ)	高碓警察署	1月25日