

高崎市一般廃棄物最終処分場施設管理状況(令和3年度実績)

| | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | | |
|---|--------------|---------|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| ごみ投入量 (t) | 土砂・石・ブロック等 | t | 36 | | 26 | | 24 | | 11 | | 20 | | 19 | | 26 | | 25 | | 26 | | 18 | | 15 | | 22 | |
| | 水路土砂 | t | 64 | | 111 | | 72 | | 76 | | 106 | | 37 | | 69 | | 34 | | 41 | | 47 | | 43.99 | | 54.33 | |
| | その他(火災等) | t | 2 | | 2 | | 0 | | 38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 45 | | 9 | | 7 | | 28.85 | | 94.85 | |
| | | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | t | 102 | | 139 | | 96 | | 125 | | 126 | | 56 | | 96 | | 104 | | 75 | | 72 | | 88 | | 171 | |
| | 埋立量 (m3) | 月埋立量 | m3 | 73 | | 99 | | 68 | | 108 | | 89 | | 39 | | 96 | | 95 | | 57 | | 54 | | 76 | | 168 |
| 埋立量 (m3) | 年度内埋立量累計 | m3 | 73 | | 172 | | 240 | | 348 | | 437 | | 476 | | 572 | | 667 | | 724 | | 778 | | 854 | | 1,022 | |
| | 全埋立量累計 | m3 | 912,827 | | 912,926 | | 912,994 | | 913,102 | | 913,191 | | 913,230 | | 913,326 | | 913,421 | | 913,478 | | 913,532 | | 913,608 | | 913,776 | |
| | 法面等の定期点検 | 年月日 | 結果 | 年月日 | 結果 | 年月日 | 結果 | 年月日 | 結果 | 年月日 | 結果 | 年月日 | 結果 | 年月日 | 結果 | 年月日 | 結果 | 年月日 | 結果 | 年月日 | 結果 | 年月日 | 結果 | 年月日 | 結果 | |
| 2021/4/30 良 2021/5/31 良 2021/6/30 良 2021/7/30 良 2021/8/31 良 2021/9/30 良 2021/10/29 良 2021/11/30 良 2021/12/28 良 2022/1/31 良 2022/2/28 良 2022/3/31 良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 損壊するおそれがある場合の対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点検の結果、法面等が損壊するおれがある場合の対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遮水工の定期点検 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/4/30 良 2021/5/31 良 2021/6/30 良 2021/7/30 良 2021/8/31 良 2021/9/30 良 2021/10/29 良 2021/11/30 良 2021/12/28 良 2022/1/31 良 2022/2/28 良 2022/3/31 良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点検の結果、庶水工の遮水効果が低下するおれがある場合の対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放流水質等 | 検査項目 | 基準値 | 場所 | 採取日 | 検査日 | 結果 | 場所 | 採取日 | 検査日 | 結果 | 場所 | 採取日 | 検査日 | 結果 | 場所 | 採取日 | 検査日 | 結果 | 場所 | 採取日 | 検査日 | 結果 | 場所 | 採取日 | 検査日 | 結果 |
| | PH | 5.8~8.6 | 放流水 | 4/6 | | 7.5 | 放流水 | 5/11 | | 7 | 放流水 | 6/1 | | 7.4 | 放流水 | 7/27 | | 8.0 | 放流水 | 8/3 | | 8.0 | 放流水 | 9/7 | | 7.4 |
| | BOD | 10mg/L | 放流水 | 4/6 | | <1 | 放流水 | 5/11 | | <1 | 放流水 | 6/1 | | <1 | 放流水 | 7/27 | | <1 | 放流水 | 8/3 | | <1 | 放流水 | 9/7 | | <1 |
| | COD | 20mg/L | 放流水 | 4/6 | | <1 | 放流水 | 5/11 | | <1 | 放流水 | 6/1 | | <1 | 放流水 | 7/27 | | 3 | 放流水 | 8/3 | | 4 | 放流水 | 9/7 | | 4 |
| | SS | 10mg/L | 放流水 | 4/6 | | <1 | 放流水 | 5/11 | | <1 | 放流水 | 6/1 | | <1 | 放流水 | 7/27 | | <1 | 放流水 | 8/3 | | <1 | 放流水 | 9/7 | | <1 |
| | T-N | 120mg/L | 放流水 | 4/6 | | 24 | 放流水 | 5/11 | | 28 | 放流水 | 6/1 | | 28 | 放流水 | 7/27 | | 29 | 放流水 | 8/3 | | 25 | 放流水 | 9/7 | | 44 |
| 周辺地下水等 | 検査項目 | 場所 | 採取日 | 検査日 | 結果 | 場所 | 採取日 | 検査日 | 結果 | 場所 | 採取日 | 検査日 | 結果 | 場所 | 採取日 | 検査日 | 結果 | 場所 | 採取日 | 検査日 | 結果 | 場所 | 採取日 | 検査日 | 結果 | |
| | PH | 管理樹 | | | | 管理樹 | | | | 管理樹 | | | | 管理樹 | | | | 管理樹 | | | | 管理樹 | | | | |
| | 電気伝導率(mS/m) | 管理樹 | 4/6 | | 28 | 管理樹 | 5/11 | | 28 | 管理樹 | 6/1 | | 20 | 管理樹 | 7/27 | | 12 | 管理樹 | 8/3 | | 42 | 管理樹 | 10/5 | | 45 | |
| | 塩化物イオン(mg/L) | 管理樹 | 4/6 | | 34 | 管理樹 | 5/11 | | 23 | 管理樹 | 6/1 | | 16 | 管理樹 | 7/27 | | 6 | 管理樹 | 8/3 | | 5 | 管理樹 | 9/7 | | 13 | |
| 水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原因と措置、年月日、措置の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整池の定期点検 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年月日 結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/4/30 良 2021/5/31 良 2021/6/30 良 2021/7/30 良 2021/8/31 良 2021/9/30 良 2021/10/29 良 2021/11/30 良 2021/12/28 良 2022/1/31 良 2022/2/28 良 2022/3/31 良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整池が損壊するおそれがある場合に措置を講じた年月日及び措置の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浸出液処理設備の定期点検 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年月日 結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/4/30 良 2021/5/31 良 2021/6/30 良 2021/7/30 良 2021/8/31 良 2021/9/30 良 2021/10/29 良 2021/11/30 良 2021/12/28 良 2022/1/31 良 2022/2/28 良 2022/3/31 良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導水管又は配管の点検 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年月日 結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/4/30 良 2021/5/31 良 2021/6/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |