

令和5年度高崎市内通学路危険箇所改善要望一覧表(令和6年3月現在)

【高崎地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【北小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	・主要地方道高崎・駒形線 ・A475号線	請地町19付近	・道幅が狭く、歩道寄りに車が走る ・水たまりが生じている(水たまりを避けようと車道に出る)	・ポストコーンの追加	・ポストコーン設置(県道部)	高崎土木事務所	8月2日
				・ポストコーンの追加	・ポストコーン設置(市道部)	道路維持課	8月2日
				・水たまりの解消	・地域からの要望を受け、改めて対策を検討	土木課	8月2日
②	A393号線	末広町3-1付近	・水たまりが生じている(水たまりを避けようと車道に出る)	・水たまりの解消	・地域からの要望を受け、改めて対策を検討	土木課	8月2日
③	A393号線	飯塚町1096-3付近	・路面標示が薄い	・横断歩道、停止線の塗り直し	・横断歩道塗り直し	高崎警察署	8月2日

【西小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	上小塙並榎線	並榎町214-3付近	・ライン、横断歩道が薄い	・ライン、横断歩道の塗り直し	・横断歩道塗り直し	高崎警察署	8月2日
②	北四条通り線	大橋町196-2付近	・ライン、横断歩道が薄い	・ライン、横断歩道の塗り直し	・横断歩道塗り直し	高崎警察署	8月2日
③	・主要地方道あら町・下室田線 ・A360号線	飯塚町810-6付近	・ライン、横断歩道が薄い	・ライン、横断歩道の塗り直し	・横断歩道塗り直し	高崎警察署	8月2日

【新高尾小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	・E509号線 ・E506号線	日高町859-16付近	・道幅が狭く、スピードを出している車が多い	・ポールをガードレールに換える ・速度抑制 ・横断歩道標示、白線、グリーンベルト	・外側線引き直し	地域交通課	8月2日
					・ポストコーンをボラードに変更(3本)	道路維持課	8月2日
②	中尾団地北通り線	日高町268-1、476-4付近	・交通量が多い ・横断歩道が薄い	・ボラード設置	・ボラード設置(3本)を2本、ポストコーン1本に変更	道路維持課	8月2日
				・横断歩道の塗り直し	・横断歩道塗り直し	高崎警察署	8月2日
③	E35号線	中尾町1132-1付近	・スピードを出している車が多い	・車が侵入してこない対策 ・通学路である標示	・外側線引き直し ・「通学路」路面標示	地域交通課	8月2日
					・ポストコーン設置(3本) ・路面標示が未実施	道路維持課	8月2日

【東部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	F217号線	上大類町1336-1付近	・学童注意の路面標示が薄い	・学童注意の路面標示の塗り直し	・学童注意の路面標示の塗り直し	地域交通課	8月3日
②	F217号線	上大類町1348-3付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	・横断歩道の塗り直し	高崎警察署	8月3日
③	F838号線	貝沢町1535-1付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	・横断歩道の塗り直し	高崎警察署	8月3日
④	F837号線	貝沢町1470-1付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	・横断歩道の塗り直し	高崎警察署	8月3日
⑤	F28号線	貝沢町412-1付近	・横断歩道、学童注意の標示が薄い	・横断歩道、学童注意の標示の塗り直し	・横断歩道の塗り直し	高崎警察署	8月3日
					・学童注意(絵)の路面標示の塗り直し	地域交通課	8月3日
⑥	F442号線	上大類1148-1付近	・見通しが悪く危険	・グリーンベルトの設置	・学童注意の路面標示の新設	地域交通課	8月3日
⑦	F21号線	貝沢町959-2付近	・注意喚起標示がない	・学童注意、子どもとび出し注意看板の設置	・注意喚起看板設置	道路維持課	8月3日

【大類小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	・F518号線 ・F511号線	宿大類町1204-2～ 南大類町102-4付近	・交通量が多い	・グリーンベルト、横断歩道の設置 ・学童注意等の路面標示 ・速度抑制(狭窄、ハンプ)	・グリーンベルトの設置	地域交通課	8月3日

【中居小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	H364号線	中居町三丁目19-2付近	・側溝がずれて隙間が生じている	・隙間の解消	・溝蓋施工	道路維持課	8月3日
②	中居岩鼻線	中居町四丁目8付近	・スピードを出している車が多い	・速度抑制 ・学童注意の路面標示	・学童注意の路面標示の新設	地域交通課	8月3日
③	H339号線	中居町二丁目4-7付近	・スピードを出している車が多い	・速度抑制	・学童注意の路面標示の新設	地域交通課	8月3日

【八幡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	C196号線	八幡74-8付近	・スピードを出している車が多い ・見通しが悪く危険	・ゾーン30指定、一時停止設置、 減速標示等	・交差点内ボックス標示	地域交通課	8月3日
②	C262号線	藤塚町109-1	・スピードを出している車が多い	・ガードレール、ポストコーン、 ハンブ設置等	・学童注意の路面標示の新設	地域交通課	8月3日

【長野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	菊地下小塙線	菊地町659-1	・道幅が狭く、スピードを出している車が多い	・速度抑制	・ポストコーン設置	道路維持課	8月3日

【滝川小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	東部幹線	下斎田町63付近	・スピードを出している車が多い ・交差点の交わり方が複雑であるため、視界が狭まっている	・ガードレールの設置	・ポラード設置	産業・流通 基盤整備室	8月3日
②	G255号線	上滝町365-3付近	・学童注意の路面標示が薄い	・学童注意の路面標示の塗り直し	・学童注意の路面標示の塗り直し	地域交通課	8月3日

【寺尾小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	・主要地方道高崎・神流・秩父線 ・I1057号線	寺尾町217-4付近	・県道からの右折時、巻き込み事故多発	・県道からの右折禁止 ・時間帯による進入禁止	・対策なし	高崎土木事務所	8月3日
②	主要地方道高崎・神流・秩父線 (寺尾歩道橋 (県管理))	石原町3973-1付近	・歩道橋の隙間から、傘が落下した事例あり	・隙間の解消	・対策なし	高崎土木事務所	8月3日

【乗附小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	B342号線	八千代町一丁目6付近	・スピードを出している車が多い ・一時停止をしない車が多い	・速度抑制 ・標識、案内板の設置	・路面標示	地域交通課	8月3日
					・規制の標識、路面標示の塗り直し	高崎警察署	8月3日

【城南小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	I935号線	新後閑町301-1付近	・劣化が激しく、さびやひび割れあり、揺れや耐久性が心配 ・昼間でも暗い	・橋の修繕 ・明るい街灯の設置	・破損が確認でき次第修繕を行う	道路維持課	8月3日

【東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	A449号線	九蔵町50～131付近	・スピードを出している車が多い	・速度抑制(ハンプの設置)	・減速の路面標示の新設	地域交通課	8月3日

【南八幡小学校】 7月12日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道寺尾・藤岡線	山名町1548付近	・押しボタンが車道側にあり危険 ・信号が古い。朝夕などは、見えにくいので危険	・押しボタンの位置変更 ・信号をLED式の新しいものに変更	・検討中	高崎警察署	8月3日
②	山名団地幹線	山名町1589-15付近	・道幅が狭く、雨の日は傘と自動車が接触しそうで危険	・電灯の位置変更 ・グリーンベルトの引き直し ・ポストコーンの設置	・電灯の位置変更 ・ポストコーン設置	道路維持課	8月3日
					・グリーンベルト引き直し	地域交通課	8月3日
③	一般県道後賀・山名停車場線	山名町838-1付近	・スピードを出している車が多い ・横断歩道が消えかかっている	・押しボタン式信号の設置 ・横断歩道の塗り直し	・横断歩道塗り直し	高崎警察署	8月3日

【佐野小学校】 7月19日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	H1201号線	下之城町723-3付近	・道路に書かれた「学童注意」が消えかかっている (周辺の「交差点注意」、「速度注意」も消えかかっている)	・路面標示の塗り直し	・路面標示	地域交通課	8月3日

【豊岡中学校】 10月6日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	・八幡工業団地北通り線 ・C709号線	豊岡町1428	・車両と歩行者が交差点に集中している	・横断歩道の設置	・横断者注意×2 新設	地域交通課	10月16日

【南八幡小学校】 10月11日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
④	I245号線	根小屋町2113	・道幅が狭い ・一時停止の標示もなく危険	・一時停止標示の設置	・対策なし	道路維持課	11月9日

【南八幡小学校】 10月20日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
⑤	山名木部学校線	山名町24-1	・舗装が悪い	・舗装直し ・横断歩道塗り直し	・舗装修繕、横断歩道の塗り直し (ガスの本復旧に合わせて)	道路維持課	11月9日

【城東小学校】 12月6日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	・354号線 ・F958号線	江木町28	・車が渋滞しており、滞留場所がない	・交差点改良 ・グリーンベルト、ポストコーン等設置	・外側線、路面標示の塗り直し	道路維持課	12月18日
②	H2号線	東町172-9	・スピードを上げて走る車が多く危険	・舗装直し ・横断歩道塗り直し	・センターライン消去、外側線引き直し(来年度対応)	道路維持課	12月18日

【大類小学校】 2月26日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
③	F498号線	南大類町543-1	・交通量が多く、互いに姿を確認することが難しく危険	・学童注意の路面標示 ・速度抑制(狭窄・ハンブ等)	・外側線、路面標示の塗り直し(来年度対応)	道路維持課	3月5日

令和5年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和6年3月現在)  
【群馬地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【国府小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-金古・西国分線 群馬-2-4号線	西国分町238-3付近	・スピードを出している車が多い	・ガードレールの設置	路面標示(横断歩道、一時停止線、グリーンベルト)の引き直し済	群馬支所建設課	7月6日

【上郊小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	県道柏木沢・大八木線	保渡田町2107-1付近	・コンクリートが破損している	・破損箇所の修繕	破損箇所を修繕済	教育総務課	
②	県道柏木沢・大八木線	保渡田町2107-1付近	・横断歩道、路面標示が薄い	・横断歩道、路面標示の引き直し ・自動車への注意喚起	路面標示の引き直しを上申予定	高崎北警察署	7月25日
③	群馬-中学校・保渡田線	中里町7-1付近	・横断歩道、路面標示が薄い	・横断歩道の引き直し	横断歩道の引き直しを実施済	高崎北警察署	7月25日
				・路面標示の引き直し ・自動車への注意喚起	・一時停止線の引き直し済 ・速度落せの路面標示を設置済	群馬支所地域振興課	7月7日
④	県道柏木沢・大八木線	井出町1683付近	・ポストコーンが破損している	・ポストコーンの修繕	・ポストコーンの修繕済	高崎土木事務所	7月12日
⑤	県道柏木沢・大八木線	井出町1667付近	・ポストコーンが破損している	・ポストコーンの修繕	・ポストコーンの修繕済	高崎土木事務所	7月12日

【桜山小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-5-589号線	中泉667-10付近	・一時停止しない車が多く危険 ・見通しが悪い	・減速等の路面標示	学童注意の路面標示を設置済	群馬支所地域振興課	7月7日
要望取り下げ②	群馬-井出・菅谷・引間線	福島町701-1〜709-1付近	・歩道の幅が狭く、すれ違いができない	・低木の伐採とガードレールの設置 (北側と同様に管理してほしい)			

③	群馬-3-341号線	菅谷町1074-2付近	・止まれ標示が薄い	・止まれ標示の引き直し	止まれの引き直しを実施済	高崎北警察署	7月25日
④	群馬-菅谷・北原線	菅谷町1142-2付近	・グリーンベルトが薄い	・グリーンベルトの引き直し	現状ではグリーンベルト引き直しの対象外(→基礎工事・舗装の実施により対策済)	群馬支所地域振興課	7月7日
要望取り下げ-⑤	群馬-3-341号線	菅谷町914-3付近	・スピードを出している車が多い	・横断歩道の設置			



令和5年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和6年3月現在)  
【新町地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【新町第一小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	昭和通線	新町3037-1付近	・交通量が多く、スピードを出している車が多い	・速度抑制(ハンプ、カラー舗装等) ・標識、看板等の設置	①北側外側線を内側に絞り、幅員が狭くなることによる視覚的效果により、スピードを落とさせる。 ②外側線上にソフトポール(信号機ありの文字入り)を設置する。 ③消防署分署と、反対側のクリーニング店の歩道上に、固定式の車止めを設置し、歩行者と車両の接触を防ぐ。 ④横断歩道塗り替え、補助信号検討。  ①、②については、地元の意見を聞く必要があるため、保留中。	新町支所建設課 高崎警察署	6月22日

令和5年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和6年3月現在)  
【榛名地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【中室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	榛名-1-396号線	中室田町876-1(フルーツライン)付近	・交通量が多いが注意喚起標示がない	・横断歩道等の設置 ・注意喚起看板等の設置	歩行用信号機の設置について上申	高崎北警察署 榛名地域振興課	5月11日
②	榛名-107号線	中室田町1531から中室田町5013付近	・アップダウンがあり、カーブも多く見通しが悪い	・グリーンベルト ・自動車への注意喚起標識の設置 ・路面標示や看板等の設置	道路標示について上申 グリーンベルトの設置について検討	高崎北警察署 榛名地域振興課	5月11日

【上室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	榛名-1-253号線	上室田町4068付近 (学校東門から南へ約10m)	・道幅が狭く、竹藪が鬱蒼として倒木の危険性がある ・雨風が強い日には特に注意が必要	・安全確保のために早急な伐採	榛名建設課で伐採対応 対応済	榛名建設課	5月15日

下里見小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道下里見・安中線	下里見町1480付近	・登下校時、車の往来が激しい。 ・児童の至近距離を車が通り過ぎ危険である。	・車道と歩道を区別するためのポール設置	高崎土木事務所榛名事業所に対応依頼	高崎土木事務所 榛名事業所	7月10日
②	・国道406号線	下里見町1382付近	・「下里見北」の信号付近で渋滞が起こり、信号のない横断歩道を渡っている。	・押しボタン式信号設置	押しボタン式信号機設置について上申	高崎北警察署 榛名地域振興課	7月10日
③	・一般県道下里見・安中線 ・国道406号線	下里見町1474付近	・「下里見北」の信号付近で渋滞が起こり、信号のない横断歩道を渡っている。	・時差式信号機への変更	時差式信号機設置について上申	高崎北警察署 榛名地域振興課	7月10日
④	・国道406号線	下里見町1242付近	・交通量が多く、信号のない横断歩道を渡っている。	・押しボタン式信号設置	押しボタン式信号機設置について上申	高崎北警察署 榛名地域振興課	7月10日

令和5年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和6年3月現在)  
【吉井地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【南陽台小学校】

対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	南陽台幹線1号	吉井町南陽台3丁目16-1付近	・スピードを出している車が多い ・カーブで見通しも悪く危険	・歩道の境目にポストコーンの設置	ポストコーンの設置を行う。	吉井支所 建設課	8月7日

【多胡小学校】

対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町塩45付近	・道幅が狭く、カーブしているため、見通しが悪く危険 ・スピードを出している車が多い。	・「スピード落とせ」または「学童注意」等の看板設置。車速の減速効果のある路面舗装。	道路幅が狭く歩道の設置等ではできないため、橋の手前から左折し、市道河原地蔵2号線を通じて登校できるか、通学路の変更を学校に検討してもらう。	高崎土木事務所	2月22日
①	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町塩147-2付近	・スピードを出している車が多い。 ・道幅が狭く、歩道もない ・路肩部分に土砂や落ち葉でふさがれており危険	・歩道の増設 ・路肩部分を確保するため定期的な土砂等撤去	道路幅が狭く歩道の設置等は出来ないが、道路脇の土砂並びに落ち葉については、落葉の時期が過ぎたら対応を予定する。	高崎土木事務所	2月22日

【馬庭小学校】

対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	馬庭・岩井1号線	吉井町馬庭298-1付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日
②	一本木・高鼻線	吉井町馬庭1033-1付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日
③	下山・客間線	吉井町小暮218付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日
④	新田・蟹沢線	吉井町岩井652-3付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日
⑤	諏訪東・谷線	吉井町岩井68-1付近	・路面標示が薄い	・一時停止標示の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日

【吉井小学校】

対策箇所番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	新町・今泉線	吉井町吉井373-4付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日
②	新町・今泉線	吉井町吉井333付近	・路面標示が薄い	・路面標示(ゾーン30)の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	吉井支所 地域振興課	12月5日
③	新町・今泉線	吉井町吉井377-1付近	・路面標示が薄い	・一時停止標示の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日
④	旧陣1号線	吉井町吉井208付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日
⑤	北町・北裏線	吉井町吉井144-1付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日
⑥	北町・北裏線	吉井町吉井144-1付近(第1区西公民館前)	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日
⑦	吉井・池線	吉井町池1479-1付近(南側)	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日
⑧	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町池1479-1付近(東側)	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日
⑨	吉井・池線	吉井町吉井633-1付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日
⑩	柵・上鍋川岸線	吉井町吉井723-4付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日
⑪	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町吉井川688付近	・横断歩道の移設	・横断歩道の移設	道路状況や周辺地域の事情を鑑みると、横断歩道の移設は難しい。対策として、現状の横断歩道を塗り直し、今より目立つようにして通行車両へ注意喚起する。	高崎警察署	2月22日
⑫	城裏1号線	吉井町吉井413-7付近	・北側から走行してくる車等が見えづらく危険。車にとっても児童の姿が見えづらい。	・グリーンベルトの設置	グリーンベルトについては、右側通行を基準として設置されている。また反対側は道路幅との兼ね合いから、十分なベルトの幅がとれない状況である。 T字路交差点ですぐに県道を渡るのではなく、一旦市道を踏切側に渡ってから県道を渡るよう、指導をお願いしたい。	吉井支所 地域振興課	12月5日
⑬	主要地方道高崎・神流・秩父線 国道254バイパス	吉井町池38-1付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	2月22日

【入野小学校】

対策箇所番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道254号線	吉井町小串357-1付近	・全校児童の約半数がこのエリアの歩道を通学路として利用している。歩道は歩行者だけでなく自転車も多く利用されており、歩行者と自転車における接触事故の危険がある。	・車道に自転車走行帯の設置。または歩道内に自転車走行レーンを設置するなど、歩行者と自転車を区別し安全に往来できるように改善希望。	矢羽根マークは重点地区を優先に設置計画しており、即時の対応は難しい。今後、重点地区が広がれば検討する。通行の仕方等は、中学校も含め、啓蒙して欲しい。	高崎土木事務所	2月22日
②	国道254号線	吉井町黒熊129付近	・下り坂であるため自転車が急スピードで児童の列の横をすれ違うため危険。	・歩道の拡張 ・自転車走行帯(自転車専用レーン)設置	矢羽根マークは重点地区を優先に設置計画しており、即時の対応は難しい。今後、重点地区が広がれば検討する。通行の仕方等は、中学校も含め、啓蒙して欲しい。	高崎土木事務所	2月22日

【岩平小学校】

対策箇所番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道吉井・安中線	吉井町上奥平59付近 (宝珠橋)	・歩道がない	・歩道が明確に分かるように、ライン等の標示	橋上で道幅が狭いため、ラインの表示については対応が難しい。通行については十分注意するよう、引き続き指導をお願いしたい。また橋の欄干の高さが低いので、橋梁の長寿命化事業に合わせ安全対策のための予算を要求していく。	高崎土木事務所	2月22日
②	一般県道吉井・安中線	吉井町上奥平59付近	・側溝に蓋がなく穴があいている。	・側溝の蓋掛け	側溝に蓋掛けを行う。	高崎土木事務所	2月22日
③	一般県道吉井・安中線	吉井町上奥平412付近	・外側線が薄い ・草木が道路側に被さってきている	・外側線の引き直し ・道路にかかる草木の伐採	ラインについては、塗り直しを予定する。草木の伐採については、年度内に1回実施したい。	高崎土木事務所	2月22日