高崎市一般廃棄物最終処分場施設管理状況（令和4年度実績）

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ投入量 (t)	土砂・石・ブロック等	t	21	24	22	12	19	17	27	27	25	12	21	25
	水路土砂	t	76	69	71	123	117	33	64	39	125	29	35	147.98
	その他(火災等)	t	1	0	4	6	4	64	1	3	17	15	1	0
		t												
		t												
		t												
	計	t	98	94	97	141	140	114	92	69	168	57	57	173
埋立量 (m3)	月埋立量	m3	70	66	70	102	101	112	65	50	127	48	41	123
	年度内埋立量累計	m3	70	136	206	308	409	521	586	636	763	811	852	975
	全埋立量累計	m3	913,820	913,886	913,956	914,058	914,159	914,271	914,336	914,386	914,513	914,561	914,602	914,725

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
法面等の定期点検	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果
	2022/4/28 良	2022/5/31 良	2022/6/30 良	2022/7/29 良	2022/8/31 良	2022/9/30 良	2022/10/31 良	2022/11/30 良	2022/12/28 良	2023/1/31 良	2023/2/28 良	2023/3/31 良
点検の結果、法面等が損壊するおれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応
遮水工の定期点検	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果
	2022/4/28 良	2022/5/31 良	2022/6/30 良	2022/7/29 良	2022/8/31 良	2022/9/30 良	2022/10/31 良	2022/11/30 良	2022/12/28 良	2023/1/31 良	2023/2/28 良	2023/3/31 良
点検の結果、庶水工の遮水効果が低下するおれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応

放流水質等	検査項目	基準値	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果
	PH	5.8～8.6	放流口	4/5		7.5	放流口	5/24		7.6	放流口	6/7		7.2	放流口	7/26		7.2
	BOD	10mg/L	放流口	4/5		<1	放流口	5/24		<1	放流口	6/7		<1	放流口	7/26		<1
	COD	20mg/L	放流口	4/5		3	放流口	5/24		2	放流口	6/7		1	放流口	7/26		2
	SS	10mg/L	放流口	4/5		<1	放流口	5/24		<1	放流口	6/7		<1	放流口	7/26		<1
	T－N	120mg/L	放流口	4/5		26	放流口	5/24		27	放流口	6/7		18	放流口	7/26		25
	ダイオキシン類（毒性当量）	10Pg-TEQ/L													放流口	7/26		0.025

放流水質等	検査項目	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果
	PH	放流口	8/2		7.0	放流口	9/6		7.4	放流口	10/4		7.1	放流口	11/1		7.3
	BOD	放流口	8/2		<1	放流口	9/6		<1	放流口	10/4		<1	放流口	11/1		<1
	COD	放流口	8/2		3	放流口	9/6		3	放流口	10/4		4	放流口	11/1		4
	SS	放流口	8/2		<1	放流口	9/6		<1	放流口	10/4		<1	放流口	11/1		<1
	T－N	放流口	8/2		23	放流口	9/6		33	放流口	10/4		34	放流口	11/1		34
	ダイオキシン類（毒性当量）																

放流水質等	検査項目	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果
	PH	放流口	12/6		7.2	放流口	1/31		7.4	放流口	2/7		7.8	放流口	3/7		7.6
	BOD	放流口	12/6		<1	放流口	1/31		<1	放流口	2/7		<1	放流口	3/7		<1
	COD	放流口	12/6		2	放流口	1/31		2	放流口	2/7		2	放流口	3/7		2
	SS	放流口	12/6		<1	放流口	1/31		<1	放流口	2/7		<1	放流口	3/7		<1
	T－N	放流口	12/6		25	放流口	1/31		30	放流口	2/7		25	放流口	3/7		24
	ダイオキシン類（毒性当量）					放流口	1/31		0.000044								

周辺地下水等	検査項目	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果
	PH	管理桝				管理桝				管理桝				管理桝			
	電気伝導率 (mS/m)	管理桝	4/5		26	管理桝	5/24		30	管理桝	6/7		35	管理桝	7/26		12
	塩化物イオン (mg/L)	管理桝	4/5		10	管理桝	5/24		11	管理桝	6/7		2	管理桝	7/26		4

周辺地下水等	検査項目	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果
	PH	管理桝				管理桝				管理桝				管理桝			
	電気伝導率 (mS/m)	管理桝	8/2		24	管理桝	9/6		14	管理桝	10/4		32	管理桝	11/1		32
	塩化物イオン (mg/L)	管理桝	8/2		4	管理桝	9/6		8	管理桝	10/4		6	管理桝	11/1		7

周辺地下水等	検査項目	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果
	PH	管理桝				管理桝				管理桝				管理桝			
	電気伝導率 (mS/m)	管理桝	12/6		14	管理桝	1/31		15	管理桝	2/7		15	管理桝	3/7		16
	塩化物イオン (mg/L)	管理桝	12/6		7	管理桝	1/31		10	管理桝	2/7		10	管理桝	3/7		14

水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合 原因と措置、年月日、措置の内容																	
調整池の定期点検	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果
	2022/4/28 良	2022/5/31 良	2022/6/30 良	2022/7/29 良	2022/8/31 良	2022/9/30 良	2022/10/31 良	2022/11/30 良	2022/12/28 良	2023/1/31 良	2023/2/28 良	2023/3/31 良					
調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応					
浸出液処理設備の定期点検	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果					
	2022/4/28 良	2022/5/31 良	2022/6/30 良	2022/7/29 良	2022/8/31 良	2022/9/30 良	2022/10/31 良	2022/11/30 良	2022/12/28 良	2023/1/31 良	2023/2/28 良	2023/3/31 良					
浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応					
導水管又は配管の点検	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果	年月日 結果					
	2022/4/28 良	2022/5/31 良	2022/6/30 良	2022/7/29 良	2022/8/31 良	2022/9/30 良	2022/10/31 良	2022/11/30 良	2022/12/28 良	2023/1/31 良	2023/2/28 良	2023/3/31 良					
導水管又は配管の点検で異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び必要な措置の内容	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応					
残余容量（年1回測定）	令和5年 3月17日　33,349.12 ㎥																