高崎市一般廃棄物最終処分場施設管理状況（令和5年度実績）

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ投入量（t）	可燃ごみ	t												
	不燃ごみ	t	166	147	143	143	137	139	151	151	198	130	131	142
	焼却灰	t	935	1,312	1,069	993	1,142	1,038	1,016	1,119	933	1,082	777	1,072
	固化灰	t												
	汚泥	t	10	13	12	7	15	15	16	13	18	18	12	8
	その他	t												
	計	t	1,111	1,472	1,224	1,143	1,294	1,192	1,183	1,283	1,149	1,230	920	1,222
埋立量（m3）	月埋立量	m3	944	1,251	1,040	971	1,099	1,013	1,005	1,090	976	1,045	782	1,038
	年度内埋立量累計	m3	944	2,195	3,235	4,206	5,305	6,318	7,323	8,413	9,389	10,434	11,216	12,254
	全埋立量累計	m3	347,491	348,742	349,782	350,753	351,852	352,865	353,870	354,960	355,936	356,981	357,763	358,801

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の定期点検	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果
	4.4.30	良	4.5.31	良	4.6.30	良	4.7.31	良	4.8.31	良	4.9.30	良	4.10.31	良	4.11.30	良	4.12.31	良	5.1.31	良	5.2.29	良	5.3.31	良
点検の結果、擁壁等が損壊するおれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応
遮水工の定期点検	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果
	4.4.30	良	4.5.31	良	4.6.30	良	4.7.31	良	4.8.31	良	4.9.30	良	4.10.31	良	4.11.30	良	4.12.31	良	5.1.31	良	5.2.29	良	5.3.31	良
点検の結果、庶水工の遮水効果が低下するおれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応

放流水質等	検査項目	基準値	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
			場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果
	PH	6.5～8.5	放流口	5.4.12	5.4.24	7.2	放流口	5.5.11	5.5.24	7.2	放流口	5.6.14	5.6.22	7.5	放流口	5.7.12	5.7.24	7.4	放流口	5.8.9	5.8.22	7.1	放流口	5.9.13	5.9.22	7.5	放流口	5.10.11	5.10.24	7.6	放流口	5.11.9	5.11.20	7.4	放流口	5.12.13	5.12.20	7.4	放流口	6.1.10	6.1.17	7.6	放流口	6.2.21	6.2.28	7.6	放流口	6.3.13	6.3.22	7.5
	BOD	10mg/L	放流口	5.4.12	5.4.24	＜1	放流口	5.5.11	5.5.24	＜1	放流口	5.6.14	5.6.22	＜1	放流口	5.7.12	5.7.24	＜1	放流口	5.8.9	5.8.22	＜1	放流口	5.9.13	5.9.22	＜1	放流口	5.10.11	5.10.24	＜1	放流口	5.11.9	5.11.20	＜1	放流口	5.12.13	5.12.20	＜1	放流口	6.1.10	6.1.17	＜1	放流口	6.2.21	6.2.28	＜1	放流口	6.3.13	6.3.22	＜1
	COD	10mg/L	放流口	5.4.12	5.4.24	8	放流口	5.5.11	5.5.24	8	放流口	5.6.14	5.6.22	4	放流口	5.7.12	5.7.24	4	放流口	5.8.9	5.8.22	9	放流口	5.9.13	5.9.22	7	放流口	5.10.11	5.10.24	8	放流口	5.11.9	5.11.20	8	放流口	5.12.13	5.12.20	10	放流口	6.1.10	6.1.17	7	放流口	6.2.21	6.2.28	8	放流口	6.3.13	6.3.22	7
	SS	10mg/L	放流口	5.4.12	5.4.24	＜2	放流口	5.5.11	5.5.24	＜2	放流口	5.6.14	5.6.22	＜2	放流口	5.7.12	5.7.24	＜2	放流口	5.8.9	5.8.22	＜2	放流口	5.9.13	5.9.22	＜2	放流口	5.10.11	5.10.24	＜2	放流口	5.11.9	5.11.20	＜2	放流口	5.12.13	5.12.20	＜2	放流口	6.1.10	6.1.17	＜2	放流口	6.2.21	6.2.28	＜2	放流口	6.3.13	6.3.22	＜2
	T－N	10mg/L	放流口	5.4.12	5.4.24	2.2	放流口	5.5.11	5.5.24	2.1	放流口	5.6.14	5.6.22	1.3	放流口	5.7.12	5.7.24	1.5	放流口	5.8.9	5.8.22	2.6	放流口	5.9.13	5.9.22	2.7	放流口	5.10.11	5.10.24	2.2	放流口	5.11.9	5.11.20	2.4	放流口	5.12.13	5.12.20	2.6	放流口	6.1.10	6.1.17	2.1	放流口	6.2.21	6.2.28	2.9	放流口	6.3.13	6.3.22	2
	ダイオキシン類（毒性当量）	10Pg-TEQ/L					放流口	5.5.11	5.5.24	0.000025																	放流口	5.10.11	5.10.24	0.000018																				

周辺地下水等	検査項目	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
		場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果	場所	採取日	検査日	結果
	PH	国道口	5.4.7	5.4.13	6.8	国道口	5.5.8	5.5.22	6.6	国道口	5.6.9	5.6.15	6.5	国道口	5.7.7	5.7.14	6.8	国道口	5.8.4	5.8.10	6.7	国道口	5.9.1	5.9.11	6.7	国道口	5.10.4	5.10.18	6.7	国道口	5.11.10	5.11.22	6.8	国道口	5.12.8	5.12.14	7.1	国道口	6.1.9	6.1.17	7.4	国道口	6.2.2	6.2.8	7.2	国道口	6.3.1	6.3.8	7.0
	電気伝導率（mS/m）	国道口	5.4.7	5.4.13	62	国道口	5.5.8	5.5.22	50	国道口	5.6.9	5.6.15	50	国道口	5.7.7	5.7.14	56	国道口	5.8.4	5.8.10	55	国道口	5.9.1	5.9.11	54	国道口	5.10.4	5.10.18	51	国道口	5.11.10	5.11.22	56	国道口	5.12.8	5.12.14	57	国道口	6.1.9	6.1.17	58	国道口	6.2.2	6.2.8	57	国道口	6.3.1	6.3.8	52
	塩化物イオン（mg/L）	国道口	5.4.7	5.4.13	22	国道口	5.5.8	5.5.22	17	国道口	5.6.9	5.6.15	16	国道口	5.7.7	5.7.14	19	国道口	5.8.4	5.8.10	19	国道口	5.9.1	5.9.11	30	国道口	5.10.4	5.10.18	16	国道口	5.11.10	5.11.22	21	国道口	5.12.8	5.12.14	7.8	国道口	6.1.9	6.1.17	19	国道口	6.2.2	6.2.8	18	国道口	6.3.1	6.3.8	16

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合原因と措置、年月日、措置の内容												
調整池の定期点検	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果
	5.4.30	良	5.5.31	良	5.6.30	良	5.7.31	良	5.8.31	良	5.9.30	良	5.10.31	良	5.11.30	良	5.12.31	良	6.1.31	良	6.2.29	良	6.3.31	良
調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応
浸出液処理設備の定期点検	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果
	5.4.30	良	5.5.31	良	5.6.30	良	5.7.31	良	5.8.31	良	5.9.30	良	5.10.31	良	5.11.30	良	5.12.31	良	6.1.31	良	6.2.29	良	6.3.31	良
浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応
導水管又は配管の点検	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果	年月日	結果
	5.4.30	良	5.5.31	良	5.6.30	良	5.7.31	良	5.8.31	良	5.9.30	良	5.10.31	良	5.11.30	良	5.12.31	良	6.1.31	良	6.2.29	良	6.3.31	良
導水管又は配管の点検で異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び必要な措置の内容	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応
残余容量（年1回測定）	78,075.99㎥											