

令和6年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和7年3月現在)

【高崎地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【北小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	A475号線	請地町19付近	・水たまりが生じている(水たまりを避けようと車道に出る)	・水たまりの解消	・インターロッキング高さ調整工(R7年度施工予定)	道路維持課	8月1日
②	A393号線	末広町3-1付近	・水たまりが生じている(水たまりを避けようと車道に出る)	・水たまりの解消	・対策検討中	土木課	8月1日
③	A393号線	飯塚町1096-3付近	・路面標示が薄い	・横断歩道、停止線の塗り直し	・横断歩道、◇マーク、停止線、止まれの塗り直し	高崎警察署	3月11日

【西小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	C591号線	上並榎町539-18付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	・横断歩道、停止線の塗り直し	高崎警察署	3月11日
②	C591号線	上並榎町536-4付近	・停止指導線が薄い	・停止指導線の塗り直し	・停止指導線の塗り直し	土木課	8月1日
③	C591号線	上並榎町533-2付近	・路面標示が薄い	・路面標示の塗り直し	・路面標示の塗り直し	土木課	8月1日
④	C591号線	上並榎町536-1付近	・◇マークが薄い	・◇マークの塗り直し	・◇マークの塗り直し	高崎警察署	3月11日
⑤	上小塙並榎線	上並榎町634付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	・横断歩道、◇マーク、停止線の塗り直し	高崎警察署	3月11日
⑥	上小塙並榎線	上並榎町673-12付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	・横断歩道、◇マーク、停止線、止まれの塗り直し	高崎警察署	3月11日
⑦	C591号線	上並榎町190-1付近	・スピードを出す車が多い	・ハンプ、速度抑制の路面表示等	・路面標示の塗り直し	土木課	8月1日

【新高尾小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	E799号線	日高町561-1付近	・道幅が狭く、通学路であることが周知されておらず危険	・グリーンベルトの設置	・グリーンベルトの新設	土木課	8月1日
②	中尾団地北通り線	日高町262付近	・交通量が多く、道幅が狭い ・スピードを出す車が多い	・ハンプの設置	・学童注意の路面標示の新設	土木課	8月1日
③	中尾団地北通り線	中尾町870-1付近	・踏切手前の白線が薄い	・白線の塗り直し	・白線の塗り直し	土木課	8月1日
④	中尾団地北通り線	中尾町732-10付近	・スピードを出している車が多い ・カーブになっていて見通しが悪い	・減速を促す標識や路面標示の設置	・路面標示の塗り直し	土木課	8月1日

【佐野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	I318号線	上佐野町718～ 上佐野町725付近	・側溝蓋の隙間解消の為のダートカバーが外れており、 再び隙間ができている場所がある	・ダートカバーの再設置 ・外れないような施工	・ダートカバー再設置	道路維持課	8月5日

【東部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	F68号線	貝沢町1162付近	・停止線が薄い	・停止線の塗り直し	・停止線、止まれの塗り直し	高崎警察署	3月11日
②	環状線(東部歩道橋)	貝沢町1250付近	・歩道橋が老朽化 ・手すりもなく、雨の日には水たまりもできて危険	・塗装直し、手すり、滑り止めの設置	・補修等検討	道路維持課	8月5日
③	E909号線	東貝沢町四丁目1-1付近	・停止線が薄い	・停止線の塗り直し	・◇マーク、停止線、止まれの塗り直し	高崎警察署	3月11日
④	E422号線	東貝沢町二丁目14-22付近	・停止線が薄い	・停止線の塗り直し	・停止線、止まれの塗り直し	高崎警察署	3月11日
⑤	E428号線	東貝沢町二丁目14-22付近	・「速度注意」の路面標示が薄い	・「事故多发注意」等の標示	・速度注意の路面標示の塗り直し	土木課	8月5日
⑥	F843号線	貝沢町1535-1付近	・横断歩道が薄い	・横断歩道の塗り直し	・横断歩道、◇マーク、停止線の塗り直し	高崎警察署	3月11日

【中居小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	H368号線	中居町三丁目28-1付近 (南門前のT字交差点)	・児童の待機場所に車両が侵入するので危険	・ポストコーンの設置	・ポストコーン3箇所設置	道路維持課	8月5日
②	・H357号線 ・H364号線	中居町四丁目8付近 (小学校北西の交差点)	・見通しが悪く危険 ・スピードを出す車が多い	・速度抑制の路面標示 ・カーブミラーの設置	・横断歩道の強調カラー化	土木課	8月5日
③	H365号線	中居小学校南 ゾーン30区域内	・スピードを出している車が多い	・ハンプの設置	・横断歩道の強調カラー化	土木課	8月5日

【矢中小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	H498号線	矢中町313-10付近	・スピードを出す車が多く、変則交差点もあり危険	・センターラインの消去 ・速度抑制対策(30キロ規制等)	・センターラインの消去	土木課	8月5日

【八幡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	C236号線	八幡499-1付近(用水路)	・用水路への転落防止のポストコーンが破損しており、 小さい子供が入り込める隙間があり危険	・ポストコーンの修繕	・再設置完了	道路維持課	8月6日
②	若田大門線	八幡町632付近	・ガードレール内の舗装が悪く段差が生じている ・隙間が狭く転倒の恐れがある	・舗装の修繕	・オーバーレイにて補修	道路維持課	8月6日

【北部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	D435号線	下小塙町657-1付近 北部公民館付近道路	・スピードを出す車が多く、交差点が危険	・速度抑制、注意喚起の路面標示	・止まれ、横断歩道強調カラー化	土木課	8月6日

【滝川小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	滝川中通り線	下滝町593～下滝町73 (下滝歩道橋付近)	・歩道橋を渡ってから待機場所、横断歩道がなく危険 ・道幅が狭い場所がありスピードを出す車が多い	・横断歩道の設置	・周辺状況を鑑みた結果、設置不可	高崎警察署	3月11日
②	G284号線	下滝町 (関越道カルバート北側)	・横断歩道が薄い ・「止まれ」や減速を促す路面標示が薄い	・止まれの塗り直し ・路面標示の塗り直し	・速度落とせの路面標示の塗り直し	土木課	8月6日
③	滝川中通り線	上滝町619-2 (上滝こども園前道路)	・用水路及び転落防止の柵があり、歩道が狭く危険	・用水路への蓋掛け	・対策不可	道路維持課	8月6日
④	滝川中通り線	上滝町619-2付近～ 道祖神前付近の道路	・道がカーブしているが、スピードを出す車が多く危険	・減速を促す路面標示	・減速の路面標示の新設	土木課	8月6日

【片岡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	B512号線	石原町1680付近～ 石原町1160付近	・見通しが悪く危険 ・運転者が横断する児童に気づきにくい	・標識、ガードレールの設置 ・運転者に注意を促す対策	・路面標示の塗り直し	土木課	8月9日

【乗附小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道藤木・高崎線	八千代町三丁目17-8付近	・交差点にある電柱が根本あたりで切断されている ・カラーコーンも破損している	・根元から撤去希望	・撤去済	高崎土木事務所	8月9日

【城南小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	A691号線	下和田町二丁目1付近	・歩行者用信号がなく、見通しも悪く危険	・歩行者用信号の設置 ・注意喚起の看板設置	・歩行者用信号の設置	高崎警察署	3月11日
②	A691号線	下和田町三丁目8-1付近 (たこ公園付近交差点)	・17号から来る車は上り坂で児童の通行が見づらい ・見通しが悪く、背丈の低い子どもは見えにくい	・カーブミラーの増設 ・掲示板の設置場所変更	・横断歩道の強調カラー化	土木課	8月9日
③	A747号線	下和田町三丁目10-13付近	・ガードレール下の網がはがれている ・道幅が狭い	・網の修繕	・隙間フェンス補修済	道路維持課	8月9日
④	A750号線	新後閑町301-1付近	・転落防止柵、グリーンベルト、歩行者専用エリアが 片側しかない	・転落防止柵の設置	・対策不可(構造上の問題)	道路維持課	8月9日

【東小学校】 8月6日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	A442号線	高砂町34付近	・交通量が多く、道幅も狭く危険 ・電柱、支線が支障となっている	・電柱、支線の移設 ・ポストコーンの設置	・止まれ強調カラー化、外側線塗り直し	土木課	8月21日

【南八幡小学校】 8月7日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	I761号線	山名町602-4付近	・街灯がなく暗い ・道幅が狭く、車が侵入してきて危険 ・水路にフェンスがなく危険	・街灯の設置 ・水路のフェンス設置	・対策不可	道路維持課	8月21日
②	主要地方道寺尾・藤岡線	根小屋町1171付近	・交通量が多く、横断歩道がないため危険	・横断歩道の設置	・要望範囲内に既に横断歩道があるため未設置	高崎警察署	3月11日
③	・主要地方道寺尾・藤岡線 ・山名木部学校線	山名町237付近	・横断歩道を利用する際、フェンスがあるため車道に出る ・西方面から見ると進行方向と右側信号が見える	・車道に出ることのないよう、交差点改良	・信号の調整を試みるもカーブになっており改善不可	高崎警察署	3月11日
④	I580号線	山名町980-7付近	・街灯、ガードレールがなく危険 ・夏は水位が高く、水路に蓋がなく危険	・街灯の設置 ・溝蓋の設置	・対策不可	道路維持課	8月21日

【城東小学校】 8月27日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	F324号線	江木町175～ 江木町152-6付近	・スピードを出す車が多く危険	・グリーンベルトの設置	・減速の路面標示の新設	土木課	9月17日

【八幡小学校】 9月27日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	八幡工業団地北通り線	八幡町666付近	・グリーンベルトがほぼ消えている ・道も狭くカーブが多いので危険	・グリーンベルトの塗り直し	・グリーンベルト・外側線塗り替え	土木課	11月1日

【長野小学校】 9月25日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	菊地下小塙線	菊地町301～672付近	・スピードを出す車が多く危険	・速度抑制対策	・ポストコーン設置	道路維持課	11月1日
②	D301号線	菊地町412～617付近	・スピードを出す車が多く危険	・速度抑制対策	・横断歩道の新設	高崎警察署	11月1日

【南八幡小学校】 10月11日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	I761号線	山名町155-1付近	・グリーンベルトがない場所があり、歩行者が混乱しやすい	・両側にグリーンベルトの設置	・対策不可	土木課	11月1日

【長野郷中学校】 10月29日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	D378号線 外	上小塙町325-1付近	・街路灯がなく、暗い中を帰らなくてはならないため危険	・街路灯の設置	・対策不可	道路維持課	12月18日

【城山小学校】 10月30日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	I226号線	城山町二丁目5-1～根小屋町22185-1付近	・周辺の木が大きく、昼間でも暗く危険	・街路灯の設置	・立会時は木が枯れ、暗さを感じなかったため、夏場の状況を考慮し再検討する	道路維持課	12月18日

【中居小学校】 3月10日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道354号線	中居町一丁目5-36	・太陽の日差しが信号機と重なり危険 ・横断歩道が薄い	・信号機が見やすくなるよう工夫 ・横断歩道の塗り直し	・信号機の増設検討、色塗り替え ・横断歩道塗り直し、停止線位置変更	高崎警察署	3月27日

令和6年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和6年6月現在)
【吉井地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【馬庭小学校】							
要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	随雲寺・常木線	吉井町馬庭968-5	・停止線が薄い	・停止線の塗り直し	・停止線、止まれの塗り直し	高崎警察署	3月11日
②	宮森2号線 上ノ段・内出線	吉井町馬庭217付近	・停止線、路面標示が薄い	・停止線、路面標示の塗り直し	・停止線、止まれの塗り直し	高崎警察署	3月11日
③	田中・角田線	吉井町小暮264-8付近	・停止線が薄い	・停止線の塗り直し	・停止線、止まれの塗り直し	高崎警察署	3月11日
④	芝池2号線	吉井町小暮188-2付近	・停止線、停止指導線がなく危険	・停止線または停止指導線の設置	・停止指導線の標示	吉井支所地域振興課	11月13日
⑤	馬庭・岩井2号線	吉井町小暮574付近	・路面標示(◇)が薄い	・路面標示(◇)の塗り直し	・横断歩道の前に停止線があるため(◇)の塗り直しは実施しない	高崎警察署	11月13日
⑥	西口1号線	吉井町岩井751付近	・停止線、停止指導線がなく危険	・停止線または停止指導線の設置	・停止指導線の標示	吉井支所地域振興課	11月13日
⑦	北野1号線	吉井町岩井526付近	・停止線、停止指導線がなく危険	・停止線または停止指導線の設置	・停止指導線の標示	吉井支所地域振興課	11月13日

【岩平小学校】							
要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	東ノ入・宝姓寺線	吉井町下奥平702 徒坂バス停付近	・外側線が薄く、道幅も狭い	・外側線の引き直し	・外側線の塗り直し	吉井支所地域振興課	11月13日

【多胡小学校】							
要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町塩45付近	・道幅が狭く、カーブしているため、見通しが悪く危険 ・スピードを出している車が多い	・「スピード落とせ」または「学童注意」等の看板設置。車速の減速効果のある路面舗装	・破損したラバーボール交換済	高崎土木事務所	11月13日

【吉井小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	吉井本郷線	吉井町吉井301-4付近	・スピードを出している車が多い	・路面標示または看板の設置	・横断歩道標識修繕	高崎警察署	3月11日
②	新町・今泉線	吉井町吉井235-1付近(南側)	・外側線が薄い	・外側線の塗り直し	・外側線の塗り直し	吉井支所地域振興課	11月13日
③	旧陣2号線	吉井町吉井193-1付近	・路面の劣化が見られ危険 ・外側線が薄い	・舗装の修繕 ・外側線の塗り直し	・舗装補修材にて路面修繕	吉井支所建設課	11月13日
④	腰巻・北町線	吉井町吉井475-5付近	・横断歩道が薄い ・外側線が薄い	・横断歩道の塗り直し ・外側線の塗り直し ・注意喚起を促す看板の設置	・補修依頼を上げ順次塗り直しを行う ・外側線の塗り直し	高崎警察署 吉井支所地域振興課	3月11日
⑤	腰巻・北町線	吉井町吉井456-10付近	・遮断機前に停止線がない	・停止線の設置	・踏切のため停止指導線の標示不要	吉井支所地域振興課	3月12日
⑥	吉井本郷線	吉井町吉井235-1付近(北側)	・外側線が薄い	・外側線の塗り直し ・注意喚起を促す看板の設置	・外側線の塗り直し	吉井支所地域振興課	11月13日
⑦	鍛冶町7号線	吉井町吉井755-2付近	・グリーンベルトの標示がない	・グリーンベルトの設置	・グリーンベルトの標示	吉井支所地域振興課	3月12日
⑧	平館・鍛冶町1号線	吉井町塩川101-3付近	・外側線が薄い ・交通量が多い	・外側線、停止線の塗り直し	・停止指導線の標示	吉井支所地域振興課	11月13日
⑨	上居合1号線	吉井町吉井867-1付近	・外側線、グリーンベルトが薄い ・交通量が多い	・外側線、グリーンベルトの塗り直し ・「学童注意」等の路面標示	・外側線の塗り直し	吉井支所地域振興課	11月13日
⑩	杵木・上簗川岸線	吉井町吉井867-1付近	・急な坂道でスピードを出す車が多い ・交通量が多く、大型車両の通行も多い	・外側線の塗り直し ・「学童注意」等の路面標示	・外側線の塗り直しと「減速」路面標示	吉井支所地域振興課	11月13日
⑪	上居合1号線	吉井町吉井856-1付近	・外側線が薄い ・交通量が多い	・外側線、停止線の塗り直し	・外側線と停止指導線の塗り直し	吉井支所地域振興課	11月13日
⑫	杵木・上簗川岸線	吉井町吉井884-3付近	・外側線が薄い ・交通量が多い	・外側線の塗り直し ・「学童注意」等の路面標示	・外側線の塗り直し	吉井支所地域振興課	11月13日
⑬	国道254号線	吉井町矢田410付近	・縁石やガードレールがなく、路肩が狭い	・外側線の塗り直し ・ガードレールやボール等の設置	・外側線の塗り直し ・ラバーボールの設置	高崎土木事務所	11月13日

【吉井西小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	片山・小棚線	吉井町片山 「四つ角バス停」付近	・見通しが悪く危険 ・カーブミラーが曇る	・カーブミラーを曇らないものに変更 ・西側から来る車に対し注意喚起標示 ・横断歩道の北側に縁石を設置	・カーブミラー交換済	吉井支所地域振興課	11月13日
②	宿・本郷線 吉田19号線 吉田29号線	吉井町長根 西吉井団地内	・横断歩道が薄い ・停止線が消えている	・横断歩道の塗り直し ・停止線の塗り直し	・横断歩道、◇マーク、停止線、止まれの塗り直し	高崎警察署	3月11日
③	羽毛田・東場脇1号線	吉井町長根 堀越モータース西側	・側溝蓋がなく危険	・側溝蓋の設置	・調整の結果、令和6年度は実施なし	吉井支所建設課	3月11日
④	白井・上神保線	吉井町長根 (折茂)ヒロクリニック付近	・変形交差点で視認しづらい ・スピードを出す車が多い	・カーブミラーの設置	・カーブミラーの設置	吉井支所地域振興課	3月12日

令和6年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和6年7月現在)
【群馬地域】

セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策

【上郊小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-中学校・保渡田線	保渡田2226-1	・歩道部が狭く、ガードレールやポストコーンがなく危険	・縁石の撤去、歩道部の拡幅 ・ガードレール、ポストコーンの設置	・道路改良工事となる為、沿線関係者と協議を開始する	群馬支所建設課	7月11日
②	群馬-5-186号線	保渡田1496	・グリーンベルト脇の側溝蓋が破損している	・側溝蓋の修繕	・側溝蓋の修繕	群馬支所建設課	7月11日
③	一般県道柏木沢・大八木線	井出町1625～井出町1642	・ポストコーン破損している	・ポストコーンの修繕	・ポストコーンの修繕	高崎土木事務所	7月5日

【桜山小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-3-291号線	中泉町241-1	・駐車場前の場所で、グリーンベルトの歩行者部分が、傾斜になっており 登下校する児童にとって、危険な場所となっている。	・グリーンベルト内の傾斜解消	・代替案として、グリーンベルトの幅を広げる	群馬支所建設課	7月11日
②	群馬-菅谷・北原線	菅谷1074-2	・幅員が狭い通学路にゴミ捨て場が重なってしまっており通りにくい	・道幅の拡幅	・代替案として、スクールゾーンの設定を上申中	高崎北警察署	7月25日
③	群馬-井出・菅谷・引間線	福島町701-1～709-1	・道路の幅が狭く、低木が植栽されているため歩きにくい	・低木の伐採 ・ガードレールの設置	・低木の強剪定	群馬支所建設課	7月11日

【国府小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・渋川線	冷水町112-1	・渋川バイパスより左折時曲がり角が見えにくく危険	・ポストコーンの設置	・ポストコーンの設置	高崎土木事務所	7月5日

【堤ヶ岡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	区画整理地内	棟高町464-1	・交通量が多く、スピードを出す車も多く危険。	・歩行者用信号、路面標示、看板の設置	・歩行者用信号の設置上申中	高崎北警察署	7月25日
					・路面標示	群馬支所地域振興課	7月11日

令和6年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和6年6月現在)
【榛名地域】

セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策

【上室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	榛名-1-246号線	上室田町4068	・竹藪が鬱蒼として道路まで被さっており、見通しが悪く危険	・竹、樹木の早急な伐採	通行支障にならないよう伐採	建設課	5月23日

【中室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	・県道211号線 ・国道406号線	中室田町1531～中室田町5013	・アップダウンがありカーブも多く危険	・グリーンベルトの設置 ・注意喚起看板、路面標示の設置	当該路線は道路拡張工事が予定されている事から順次外側線を引きなおす。	地域振興課 建設課	5月16日
②	榛名-1-253号線	中室田町876-1(フルーツライン)	・横断歩道や注意喚起をする表示や看板がない	・横断歩道、注意喚起看板の設置	注意喚起になる看板設置 (学童横断につき子供に注意)	建設課	5月16日

【下里見小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	榛名-212号線	下里見町380	・スピードを出す車が多い ・抜け道となっており、行き交う車の数も多い	・速度抑制のためのハンプの設置	通学路の看板設置 (学童横断につき子供に注意)	建設課	5月16日

令和6年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和6年6月現在)
【箕郷地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【箕輪小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・安中・渋川線	箕郷町西明屋495-1	・北→南に横断する班、東→西に横断する班と横断方向が異なっている。旗振りの保護者1名が児童の安全な横断に努めているが、安全を確保することが非常に難しい。	・信号機の設置	高崎北警察と協議の結果、信号機の設置は難しいため、以下の対応を行う。 ①該当箇所の北の地域(松之沢)から通学する児童は、横断歩道を渡らず、支所倉庫の南側から「うめロード」を使用してり登校する。 ②該当箇所の東の地域(10区)から登校する児童は、横断歩道を渡らず「高崎安中渋川線」の歩道を南に進み、学校の南側の信号を渡ることにする。 ③ ②の児童が使用する歩道は側溝のふたが高くなっているため歩きにくい状況である。その点に関しては高崎土木事務所で検討。(次年度の予算に計上予定)	高崎北警察署 ①②箕輪小学校 ③高崎土木事務所	6月8日

【箕郷東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	箕郷-3-64号線	箕郷町矢原401	・スピードを出している車が多い	・速度抑制(注意喚起等)	交差点にカラー舗装や路面標示をして注意喚起を促す対応を行うこととする。また、東側にはグリーンベルトがあるが南北にはないため、交差点の北側にグリーンベルトを設置することを検討する。(実施確認済 8/29)	箕郷支所 建設課 地域振興課	6月8日
②	・箕郷-3-68号線	箕郷町矢原358	・スピードを出している車が多い	・速度抑制(注意喚起等)	①交差点にカラー舗装や路面標示をして注意喚起を促す対応を行うこととする。(8/29実施確認済) ②交差点の「止まれ」の標示を引き直しをする。(実施済) ③外側線の白線が薄くなっているため引き直しを行うこととする。(8/29実施確認済)	①箕郷支所 建設課 ②高崎北警察署 ③箕郷支所 地域振興課	6月8日

令和6年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和6年6月現在)
【倉渕地域】

セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策

【倉渕小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	県道33号(渋川松井田)線	倉渕町川浦137	・進入速度の速い車は減速・停止できない可能性が高い。また、西から下ってくる道が2本合流するため、衝突の危険が常に伴う。	・路面標示(「歩行者注意」等) ・標識、看板等の設置	路面標示「学童注意」を前向きに検討する。11月6日実施済みを確認。	高崎土木榛名事業所	6月11日