

平成24年から令和7年 焼却施設などの放射性物質の測定結果 (高浜クリーンセンター 排水)

(ベクレル/L)

測定日	セシウム134	セシウム137	合計
H24.2.4	不検出	不検出	-
H24.4.26	不検出	不検出	-
H24.5.18	不検出	不検出	-
H24.6.28	不検出	不検出	-
H24.7.19	不検出	不検出	-
H24.8.23	不検出	不検出	-
H24.9.20	不検出	不検出	-
H24.10.25	不検出	不検出	-
H24.11.19	不検出	不検出	-
H24.12.20	不検出	不検出	-
H25.1.8	不検出	不検出	-
H25.2.28	不検出	不検出	-
H25.3.7	不検出	不検出	-
H25.4.25	不検出	不検出	-
H25.5.9	不検出	不検出	-
H25.6.20	不検出	不検出	-
H25.7.18	不検出	不検出	-
H25.8.22	不検出	不検出	-
H25.9.19	不検出	不検出	-
H25.10.30	不検出	不検出	-
H25.11.14	不検出	不検出	-
H25.12.20	不検出	不検出	-

H26.1.10	不検出	不検出	-
H26.2.21	不検出	不検出	-
H26.3.6	不検出	不検出	-
H26.4.25	不検出	不検出	-
H26.5.9	不検出	不検出	-
H26.6.27	不検出	不検出	-
H26.7.25	不検出	不検出	-
H26.8.29	不検出	不検出	-
H26.9.1	不検出	不検出	-
H26.10.24	不検出	不検出	-
H26.11.13	不検出	不検出	-
H26.12.24	不検出	不検出	-
H27.1.8	不検出	不検出	-
H27.2.27	不検出	不検出	-
H27.3.6	不検出	不検出	-
H27.4.30	不検出	不検出	-
H27.5.7	不検出	不検出	-
H27.6.24	不検出	不検出	-
H27.7.24	不検出	不検出	-
H27.8.12	不検出	不検出	-
H27.9.18	不検出	不検出	-
H27.10.29	不検出	不検出	-
H27.11.6	不検出	不検出	-
H27.12.16	不検出	不検出	-
H28.1.9	不検出	不検出	-
H28.2.26	不検出	不検出	-
H28.3.4	不検出	不検出	-
H28.4.28	不検出	不検出	-

H28.5.6	不検出	不検出	-
H28.6.24	不検出	不検出	-
H28.7.6	不検出	不検出	-
H28.8.17	不検出	不検出	-
H28.9.17	不検出	不検出	-
H28.10.21	不検出	不検出	-
H28.11.18	不検出	不検出	-
H28.12.26	不検出	不検出	-
H29.1.6	不検出	不検出	-
H29.2.24	不検出	不検出	-
H29.3.3	不検出	不検出	-
H29.4.26	不検出	不検出	-
H29.5.1	不検出	不検出	-
H29.6.27	不検出	不検出	-
H29.7.21	不検出	不検出	-
H29.8.18	不検出	不検出	-
H29.9.15	不検出	不検出	-
H29.10.20	不検出	不検出	-
H29.11.17	不検出	不検出	-
H29.12.12	不検出	不検出	-
H30.1.5	不検出	不検出	-
H30.2.26	不検出	不検出	-
H30.3.2	不検出	不検出	-
H30.4.27	不検出	不検出	-
H30.5.1	不検出	不検出	-
H30.6.29	不検出	不検出	-
H30.7.2	不検出	不検出	-
H30.8.17	不検出	不検出	-

H30.9.14	不検出	不検出	-
H30.10.12	不検出	不検出	-
H30.11.1	不検出	不検出	-
H30.12.28	不検出	不検出	-
H31.1.7	不検出	不検出	-
H31.2.28	不検出	不検出	-
H31.3.1	不検出	不検出	-
H31.4.26	不検出	不検出	-
R1.5.10	不検出	不検出	-
R1.6.28	不検出	不検出	-
R1.7.1	不検出	不検出	-
R1.8.23	不検出	不検出	-
R1.9.13	不検出	不検出	-
R1.10.11	不検出	不検出	-
R1.11.15	不検出	不検出	-
R1.12.27	不検出	不検出	-
R2.1.9	不検出	不検出	-
R2.2.28	不検出	不検出	-
R2.3.2	不検出	不検出	-
R2.4.24	不検出	不検出	-
R2.5.7	不検出	不検出	-
R2.6.26	不検出	不検出	-
R2.7.3	不検出	不検出	-
R2.8.28	不検出	不検出	-
R2.9.18	不検出	不検出	-
R2.10.30	不検出	不検出	-
R2.11.13	不検出	不検出	-
R2.12.25	不検出	不検出	-

R3.1.8	不検出	不検出	—
R3.2.26	不検出	不検出	—
R3.3.1	不検出	不検出	—
R3.4.28	不検出	不検出	—
R3.5.7	不検出	不検出	—
R3.6.30	不検出	不検出	—
R3.7.1	不検出	不検出	—
R3.8.31	不検出	不検出	—
R3.9.14	不検出	不検出	—
R3.10.15	不検出	不検出	—
R3.11.12	不検出	不検出	—
R3.12.28	不検出	不検出	—
R4.1.5	不検出	不検出	—
R4.2.25	不検出	不検出	—
R4.3.1	不検出	不検出	—
R4.4.28	不検出	不検出	—
R4.5.6	不検出	不検出	—
R4.6.30	不検出	不検出	—
R4.7.1	不検出	不検出	—
R4.8.31	不検出	不検出	—
R4.9.1	不検出	不検出	—
R4.10.14	不検出	不検出	—
R4.11.11	不検出	不検出	—
R4.12.27	不検出	不検出	—
R5.1.5	不検出	不検出	—
R5.2.28	不検出	不検出	—
R5.3.1	不検出	不検出	—
R5.4.28	不検出	不検出	—

R5.5.1	不検出	不検出	—
R5.6.27	不検出	不検出	—
R5.7.3	不検出	不検出	—
R5.8.31	不検出	不検出	—
R5.9.1	不検出	不検出	—
R5.10.31	不検出	不検出	—
R5.11.6	不検出	不検出	—
R5.12.22	不検出	不検出	—
R6.1.5	不検出	不検出	—
R6.2.29	不検出	不検出	—
R6.3.1	不検出	不検出	—
R6.4.26	不検出	不検出	—
R6.5.8	不検出	不検出	—
R6.6.28	不検出	不検出	—
R6.7.24	不検出	不検出	—
R6.8.30	不検出	不検出	—
R6.9.2	不検出	不検出	—
R6.10.31	不検出	不検出	—
R6.11.29	不検出	不検出	—
R6.12.20	不検出	不検出	—
R7.1.7	不検出	不検出	—
令和7年2月に供用開始した高浜クリーンセンターでの測定結果			
R6.10.30	不検出	不検出	—
R6.11.5	不検出	不検出	—
R6.12.16	不検出	不検出	—
R7.1.10	不検出	不検出	—
R7.2.28	不検出	不検出	—
R7.3.10	不検出	不検出	—

R7.4.25	不検出	不検出	—
R7.5.1	不検出	不検出	—
R7.6.3	不検出	不検出	—
R7.7.1	不検出	不検出	—
R7.8.25	不検出	不検出	—
R7.9.1	不検出	不検出	—
R7.10.2	不検出	不検出	—
R7.11.28	不検出	不検出	—
R7.12.1	不検出	不検出	—