

令和7年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和8年3月現在)

【高崎地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【西小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	浜川並榎線	並榎町155-1付近	・横断歩道が薄くなっている	・横断歩道の再塗装	・横断歩道、◇マーク、停止線の塗り直し	高崎警察署	7/29
②	A222号線	並榎町56-9付近	・横断歩道が薄くなっている	・横断歩道の再塗装	・横断歩道の塗り直し	高崎警察署	7/29
③	浜川並榎線	並榎町31-1付近	・横断歩道が薄くなっている	・横断歩道の再塗装	・横断歩道の塗り直し	高崎警察署 国交省	7/29
④	浜川並榎線	並榎町118-1付近	・横断歩道、停止線が薄くなっている	・横断歩道、停止線の再塗装	・横断歩道、停止線の塗り直し	高崎警察署	7/29

【中川小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	中川小学校北通り線	小八木町1860-1付近	・横断歩道が薄くなっている	・横断歩道の再塗装	・横断歩道の塗り直し	高崎警察署	7/29
②	中尾団地並木通り線 E142号線	井野町353-4付近	・道が狭いが、交通量が多い	・信号機の設置	・信号機設置不可 (構造上、設置場所の問題)	高崎警察署	7/29
③	D955号線	大八木町1030-1付近	・朝の時間帯に車両進入禁止であるが、侵入してくる車がいる	・一方通行や警察のパトロール	・警察による定期的な監視パトロール	高崎警察署	7/29
④	中尾団地北通り線	小八木町1598-1付近	・交通量が多いが、横断歩道がないため危険	・横断歩道の新設	・設置不可(道路状況、渋滞状況等の問題)	高崎警察署	7/29

【八幡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道群馬八幡停車場・ 剣崎線	八幡町422-11付近	・ミラーの向き角度が合っていない	・ミラーの角度調整	・角度問題なし	土木課	7/30
②	C226号線	八幡町647付近	・ミラーがないため、子供が見えず危険	・ミラーの設置	・路面シール2枚貼り付け	土木課	7/30
③	C218号線	八幡町170-2付近	・子供たちの歩くスペースが狭く危ない	・ボールの設置(3本~4本)	・ポストコーン設置2本設置し経過観察	道路維持課	7/30
④	認定外道路	八幡町170-2付近	・雨が降ると東側に深い水たまりができ危険	・水たまりができないよう、道路の補修	・該当箇所にOL施工	道路維持課	7/30

【長野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道前橋・安中・富岡線 長野郷中西通り線	南新波町77-1付近	・道幅が狭く、車のすれ違いが困難 ・スピードを出す車もあり、3方向から車両が来て危険	・車両進入に対する時間規制	・横断歩道、停止線の塗り直し	高崎北警察署	7/30
					・外側線の塗り直し、ポストコーン設置	高崎土木事務所	7/30

【矢中小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	H469号線	矢中町338付近	・通学路のグリーンベルト脇に側溝(用水路)があり危険	・転落防止のため側溝に蓋を設置	・地元と相談し、今後の検討	道路維持課	8/1

【東部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	E910号線	東見沢町4丁目2-3付近	・「止まれ」の標示が薄い	・路面標示の再塗装	・停止線の塗り直し	高崎警察署	8/1
②	E910号線	東見沢町4丁目2-34付近	・「止まれ」の標示が薄い	・路面標示の再塗装	・停止線の塗り直し	高崎警察署	8/1
③	E911号線	東見沢町4丁目1-1付近	・「止まれ」の標示が薄い	・路面標示の再塗装	・停止線の塗り直し	高崎警察署	8/1
④	E911号線	東見沢町4丁目2-37付近	・「止まれ」の標示が薄い	・路面標示の再塗装	・停止線の塗り直し	高崎警察署	8/1
⑤	F217号線	上大類町959-2付近	・ポストコーンが取れている	・新しいポストコーンの設置	・設置済み	道路維持課	8/1
⑥	環状線	貝沢町1250付近	・横断歩道に手すりがなく、水たまりもできやすく歩くのに危険 ・塗装もとれていて、さびも目立つため安全面で不安	・手すりの設置、水たまりができないよう整備 ・塗装の塗り直しの要望	・5年に1度の歩道橋点検の様子で判断	土木課	8/1

【新高尾小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	新高尾小学校通り線 日高新保田中線	日高町513-1付近	・白線が消えているところがあり危険	・横断歩道や白線の再塗装	・塗り直し	高崎警察署	8/1
②	新高尾小学校通り線	日高町926-5～1178-1付近	・白線が消えかけている。また、白線脇のアスファルトが破損しているところがあり危険	・横断歩道や白線の再塗装 ・アスファルトの段差部分の改修	・外側線等塗り直し	土木課	8/1
③	E253号線 E244号線	日高町403-2付近	・白線(横断歩道含む)や止まれの文字が消えているところがあり危険	・横断歩道や路面標示の再塗装	・対策済	高崎警察署	8/1
④	前橋インター日高線	日高町9-6付近	・側道からの抜け道になっており、スピードを出す車がいて危険	・横断歩道の設置が注意喚起対策	・横断歩道設置 ・路面標示	高崎警察署 土木課	8/1

【滝川小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道綿貫・篠塚線	八幡原町473付近	・2方向の歩行者用信号が立ち位置により重なり、横断信号が見えない	・歩行者用信号の重なりの解消及び横断歩道前の安全地帯確保のためのホールの新設	・ポストコーン設置	道路維持課	8/1
②	東部幹線	下斎田町69-1付近	・「横断者注意」「減速」の標示が薄くなっている	・路面標示の再塗装 ・十字路へ、車両用と歩行者用の信号機の設置	・外側線等塗り直し	土木課	8/1
③	滝川中通り線	上滝町644-1付近	・路面が盛り上がり、亀裂も入っている ・横断歩道が薄くなっている	・アスファルトの補修と横断歩道の再塗装	・合材で段差解消	道路維持課	8/1
④	滝川中通り線	上滝町619-2付近	・交通量が多く、車道とフェンスのスペースが狭く危険	・グリーンベルトの新設	・GBは不可、路面標示は過年度に対策済	土木課	8/1
⑤	G709号線	下滝町774-1	・横断歩道及び「止まれ」の路面標示が薄い	・横断歩道、路面標示の再塗装	・塗り直し	高崎警察署	8/1

【六郷小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	D1161号線	筑縄町39付近	・一時停止線が消えかかっている、令和6年度に事故もあり危険	・停止線、路面標示の再塗装	・塗り直し	高崎警察署	8/4
②	D803号線	筑縄町32付近	・一時停止線が消えかかっている ・減速しない自動車もいて危険	・停止線の再塗装	・停止線の塗り直し	高崎警察署	8/4
③	D1164号線	筑縄町33付近	・横断歩道、ゾーン30の路面標示が消えかかっている ・自動車も多く歩道橋で死角ができるため危険	・路面標示の再塗装	・ゾーン30の文字塗り直し	土木課	8/4

【北部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	D393号線 D1159号線	下小墾町719-1	・一時停止をしない車があり危険	・停止線、横断歩道の再塗装 ・注意喚起となるものを設置	停止線、横断歩道の塗り直し 標識の検討	高崎警察署	8/4
②	D402号線	下小墾町719-1	・スピードを落とさず、一時停止をしない車があり危険	・停止線、横断歩道の再塗装 ・注意喚起となるものを設置	・止まれの強調標示2箇所、外側線等塗り直し	土木課	8/4
③	D435号線	下小墾町756	・ポストコーンが折れている	・新しいポストコーンの設置	・ポストコーン補修及び更新	道路維持課	8/4

【北小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	A475号線	請地町19付近	・歩道が陥没しており、雨が降ると水たまりができ、避けるために車道を通らなければならないため危険	・水たまりの解消	・歩道補修済	道路維持課	8/4
②	A393号線	請地町3-1付近	・歩道が周囲より低く、雨が降ると水たまりができ、避けるために車道や駐車場を通らなければならないため危険	・水たまりの解消	・歩道の補修	土木課	8/4

【城南小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	A750号線	新後閑町301-1付近	・路面に凸凹があり転倒することがある	・路面の舗装、または整地	路面の舗装		8/4
②	I935号線	新後閑町301-1付近	・路面に凸凹があり転倒することがある	・路面の整備	・穴の補修	管理課	8/4
③	A691号線	下和田町三丁目5-8付近	・一時停止をしない車両が多く、抜け道となっていて交通量も多く危険	・道路標識の設置や路面標示等による注意喚起 ・警察官による交通指導及び安全確保	・学童注意の路面標示を新設	土木課	8/4
④	A750号線	下和田町三丁目10-11付近	・西側からT字路に侵入する際、南側が見えるカーブミラーがないため危険	・カーブミラーの設置 ・車の運転手への注意喚起	・止まれの強調標示1箇所	土木課	8/4
⑤	A751号線	下和田町三丁目7-2付近	・一時停止の路面標示が劣化しており、一時停止をしない車両が多く危険	・路面標示の再塗装 ・警察官の交通指導	・ドットライン新設 ・止まれ塗り直し	土木課 高崎警察署	8/4

【寺尾小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	I85号線	石原町3975-1付近	・細い道を自動車や中高生の自転車が通るため危険	・横断歩道の設置	・路面シール2枚貼り付け	土木課	8/4
②	I28号線、I30号線、I31号線	寺尾町29-8付近	・抜け道として自動車の交通量が多く危険	・横断歩道の設置	・タップライン新設、外側線他塗り直し	土木課	8/4

【佐野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	I415号線	下佐野町548-2付近	・側溝のふたの間隔が開いている	・側溝ふたの間隔の修復	・対策済	道路維持課	8/7

【城山小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	I167号線	城山町一丁目14-12～28-4付近	・学校と県営団地を結ぶハナミズキ通り約700mの間に、横断歩道が2か所しかなく、信号機もないため危険	・横断歩道の設置	・新たな横断歩道は設置困難	高崎警察署	8/7

【乗附小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道藤木・高崎線	八千代町3丁目17-8付近	・エスワイススポーツ前の横断歩道に亀裂や凹凸が見られる	・道路の舗装と横断歩道の引き直し	・横断歩道の再塗装	高崎警察署	8/7
					・舗装の予算要求(来年度)	高崎土木事務所	8/7
②	B189号線	乗附町282-1付近	・制限速度を超えて走行している自動車が多く、一時停止を十分せずに横断する自動車がある	・路面標示の引き直し ・運転者が減速を自覚できるハンプ道路の設置	・外側線等塗り直し	土木課	8/7
					・標識補修、止まれ再塗装	高崎警察署	
③	B198号線 B199号線	乗附町1196付近	・制限速度を超えて走行している自動車が多く、一時停止を十分せずに横断する自動車がある ・児童の登校班の集合場所になっている	・運転者が減速を自覚できるハンプ道路 ・「学童注意」「減速」等の路面標示・看板設置	・学童注意・ドットラインの路面標示新設	土木課	8/7

【南八幡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	I761号線	山名町602-4付近	・街灯がなく暗い ・狭い道に車が進入してくる ・フェンスが途中までしかない	・街灯の設置 ・車両の進入禁止 ・側溝にフェンスの設置	・車両の時間規制	高崎警察署	8/7
②	I761号線	山名町155-1付近	・グリーンベルが左側のみで、横断歩道が連続していない	・グリーンベルを左右2本にしてほしい	・外側線塗り直し	土木課	8/7
③	I738号線	根小屋町28付近	・街灯がなく危険	・街灯の設置	・対策不可		8/7
④	一般県道金井・倉賀野停車線	山名町263-7付近	・横断歩道の線が消えかかっている	・横断歩道の再塗装	・塗装済み	高崎警察署	8/7
⑤	一般県道金井・倉賀野停車線、I779号線	山名町308付近	・横断歩道の線が消えかかっている	・横断歩道、路面標示の再塗装	・横断歩道・センターラインの再塗装	高崎警察署	8/7
					・外側線の再塗装	高崎土木事務所	8/7

【南八幡小学校】9月3日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道寺尾・藤岡線 山名木部学校線	木部町328-1付近	・フェンスとガードレールがあり、ガードレールの外側を歩かなければならない ・横断歩道がなく、大回りをしている	・フェンスとガードレールの間を通れるようにするか、横断歩道の設置	・対策不可		9/16

【新高尾小学校】9月10日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	中尾団地北通り線	中尾町811-2付近	・交通量が多いが、道幅や歩道が狭い	・歩道を広げて、ガードレールの設置 ・車のスピードを落とす工夫	・地元と検討		9/16
②	中尾団地北通り線	日高町489-3付近	・交通量が多いが、道幅や歩道が狭い	・歩道を広げて、ガードレールの設置 ・車のスピードを落とす工夫	・地元と検討		9/16

【東小学校】9月10日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	A434号線	高砂町3-1付近	・横断歩道、路側帯、グリーンベルト等の線が薄い	・横断歩道等の再塗装	・再塗装	土木課 高崎警察署	9/16

【京ヶ島小学校】12月26日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	G54号線	萩原町487-1付近	・変則十字路で、道幅が狭く危険	・カーブミラーや指導停止線の設置	・指導停止線の設置、路面標示の復旧 標識の交換	土木課	12/26
②	G65号線	萩原町642-1付近	・抜け道として通行する車両が多く、速度も速く危険	・路面標示等により、車両の速度を落とす工夫	・狭さく、路面標示新設・塗り直し	土木課	12/26

【城東小学校】1月23日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・伊勢崎線	上中居町54-1付近	・店舗利用の車両から児童が見にくい	・注意喚起の看板や道路標識の設置	・置き型看板設置、メッシュパネル交換	店舗	1/23

【京ヶ島小学校】2月2日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	E785号線、F816号線	京目町483-4付近	・止まれや横断歩道が薄いところがある。 ・止まれが見にくく、児童の横断が危険。	・注意看板の設置や止まれの明確化	横断歩道の強調、白線の再塗装	土木課	3/11
②	E786号線	京目町272-3付近	・道路標示や横断歩道が薄いところがある。	・道路標示や横断歩道の再塗装	道路標示や横断歩道の再塗装	高崎警察署	3/11
③	E716号線	京目町1764-1付近	・止まれや横断歩道が薄いところがある。	・止まれや横断歩道の再塗装	止まれや横断歩道の再塗装	高崎警察署	3/11
④	E700号線、E984号線 E692号線、E735号線	京目町1760-4付近	・止まれや道路標示が薄いところがある。	・止まれや道路標示の再塗装	止まれや道路標示の再塗装	高崎警察署	3/11

【新高尾小学校】3月11日追加

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	中尾団地北通り線	中尾町822付近	・歩道が狭いため、車との接触の危険がある	・ボール、グリーンベルト、道路標示等の設置	・路面標示の強調	土木課	3/30

令和7年度高崎市内通学路危険箇所改善要望一覧表(令和8年3月現在)  
【吉井地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【馬庭小学校】

対策箇所番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	下山・客間線	吉井町小暮50付近	・路面標示「止まれ」のラインが消えかかっている	・路面標示の引き直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	11月13日
②	小串・小暮線	吉井町小暮574付近	・路面標示「止まれ」のラインが消えかかっている	・路面標示の引き直しと横断歩道の設置	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	11月13日
③	常光寺・宿1号線	吉井町馬庭34-1付近	・路面標示が消えかかっている	・路面標示の引き直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	11月13日
④	宿・前田線	吉井町馬庭256付近	・路面標示「止まれ」のラインが消えかかっている	・路面標示の引き直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	11月13日
⑤	一本木・高鼻線	吉井町馬庭421付近	・路面標示「止まれ」のラインが消えかかっている	・路面標示の引き直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	11月13日
⑥	中光寺・随雲寺線	吉井町馬庭782-1付近	・横断歩道の標示が消えかかっている	・横断歩道の引き直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	11月13日
⑦	中光寺・随雲寺線	吉井町馬庭743-2付近	・横断歩道の標示が消えかかっている	・横断歩道の引き直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	11月13日

【多胡小学校】

対策箇所番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町塩45 塩桶付近	・道幅が狭く、見通しが悪く歩道もないため非常に危険	・歩道の設置 ・「スピードを落とせ」「学童注意」等の看板の設置または、減速効果のある路面舗装	道路幅が狭く歩道の設置等はできないため、橋の手前から左折し、市道河原地蔵2号線を通って登校できるか、通学路の変更を学校に検討してもらう	高崎土木事務所	11月13日
②	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町塩8-4付近	・草丈が伸びることにより転倒する危険がある	・定期的な除草や草の成長を抑制する対策	時期を確認し対応予定	高崎土木事務所	11月13日
③	下堰・北シメ木線	吉井町神保1091-1付近	・草丈が伸びることにより転倒する危険がある	・定期的な除草や草の成長を抑制する対策	時期を確認し対応予定	吉井支所 建設課	11月13日
④	堂民・善棚線	吉井町神保873-1付近	・草丈が伸びることにより転倒する危険がある ・草が伸びるとグリーンベルトが見えなくなってしまう	・定期的な除草や草の成長を抑制する対策	時期を確認し対応予定	吉井支所 建設課	11月13日
⑤	下長根・塩線	吉井町高208-3付近	・道幅が狭いがスピードを出す車両が多い ・「速度を落とせ」の標示が消えかかっている	・速度制限の標識の設置 ・消えかかっている標示の補修	道路標示の塗り直し	吉井支所 地域振興課	11月13日

【入野小学校】

対策箇所番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道254号線 一般県道下栗須・馬庭停車場	吉井町小串130付近	・国道254号線の横断歩道が薄くなっている	・横断歩道の塗り直し	補修依頼を上げ順次塗り直しを行う	高崎警察署	11月13日

【吉井小学校】

対策箇所番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	腰巻・北町線	吉井町吉井456-10付近	・遮断機前に停止線がない ・白線とグリーンベルトが薄くなっている	・遮断機前に停止線の道路標示 ・白線とグリーンベルトの引き直し	外側線とグリーンベルトの塗り直し	吉井支所 地域振興課	11月13日
②	終・上鑛川岸線	吉井町吉井884-3付近	・白線が消えかかっており、登校時間に車通が多いため危険	・白線の塗り直し ・「ゾーン30」や「学童注意」等の道路標示	外側線の塗り直し	吉井支所 地域振興課	11月13日
③	終・上鑛川岸線	吉井町吉井867-1付近	・坂道で車のスピードが出やすく、大型車も通り、朝夕に渋滞あり危険	・白線の塗り直し ・「減速」や「学童注意」等の道路標示	外側線の塗り直し	吉井支所 地域振興課	11月13日

令和7年度高崎市内通学路危険箇所改善要望一覧表(令和8年3月現在)

【群馬地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【上郊小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-中学校・保渡田線	中里町57-18付近	・変則的な十字路で事故が多く、東側の道路は北側にしか歩道がなく、南方面へ向かう児童は道路を横断しなければならないため危険	・歩行者用の信号機の設置 ・横断歩道の整備	ポストコーンの増設と、区画線の再塗装	群馬支所建設課	6/27

【群馬南中学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-4-4号線	三ツ寺町581-1付近	・外側線が消えており、車道と路側帯の区がわかりづらい	・外側線の引き直し ・車道と路側帯部分がわかる対策	外側線の引き直し	群馬支所建設課	6/27
②	群馬-4-514号線	三ツ寺町712付近	・県道の抜け道となっており、スピードを出す車が多い ・横断歩道がないため停止する車が少なく危険	・横断歩道の設置	横断歩道の設置	高崎北警察署	7/3

【桜山小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-3-341号線	菅谷町1136-2付近	・抜け道として使っている車が多く、道路が狭くごみステーションもあり危険	・朝7時から8時の間、スクールゾーンとして通行止め	交通量の調査をした結果、必要性が認められない	高崎北警察署	7/3
②	群馬-3-653号線	菅谷町1008-3付近	・抜け道として使われており、スピードを出す車が多く危険	・朝7時から8時の間、スクールゾーンとして通行止め	歩道が整備されているので、必要性がない	高崎北警察署	7/3
③	群馬-3-658号線	菅谷町1129-1付近	・道路標示や横断歩道が薄くなっている	・道路標示や横断歩道の再塗装	停止線と止まれ再塗装施工済 区画線の再塗装施工予定	高崎北警察署 群馬支所建設課	6月27日 7月3日
④	群馬-3-334号線	中泉町288-5付近	・道路標示や横断歩道が薄くなっている	・道路標示や横断歩道の再塗装	停止線と止まれ再塗装施工済	高崎北警察署	7/3

【国府小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-引間・西国分線	後疋間町87-4付近	・道路片側の側溝のフタがなく危険	・側溝にフタの設置	フタの設置	群馬支所建設課	6/27
②	一般県道足門・前橋線	引間町34-6付近	・歩行者用信号機がなく横断しづらい	・歩行者用信号機の設置	歩行者用信号機の設置	高崎北警察署	6/27

【堤ヶ岡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-3-656号線	棟高町625付近	・西毛広域幹線道路の交通量が年々増加していて、昨年度は子供の交通事故もおきており危険	・歩道橋の設置	歩道橋設置は難しい	区画整理課	6/27
②	主要地方道高崎・渋川線	棟高町616付近	・交通量が多く、カーブをしていて歩道幅も狭いため危険	・横断歩道の設置	西毛広域幹線道路が完成した際に、横断歩道を設置予定	高崎北警察署	7/3
③	区画整理地内	棟高町1209付近	・横断歩道の白線が消えかけていて危険 ・横断歩道より20m西側の交差点には信号や横断歩道がなく危険	・横断歩道の塗り直し ・信号及び横断歩道の設置	既存の横断歩道の塗り直しを行う予定	高崎北警察署	7/3

【金古小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-内金古・小学校線	金古町1965～2127付近	・歩道のひび割れや小さい陥没部分が多くあり、つまずいて転んでしまう児童がいて危険	・道路や歩道の舗装及びグリーンベルトの塗布	道路や歩道の舗装。グリーンベルトの再塗装	群馬支所建設課	6/27

【金古南小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-1-294号線	金古町658	・横断歩道がなく危険	・横断歩道の設置 ・道路に段差の設置	交差点部のカラー舗装。区画線の再塗装。ポストコーンの増設	群馬支所建設課	6/27
②	群馬-中里・足門線 一般県道水沢・足門線	足門町753-1	・見通しが悪く、右側からくる車が見えづらい	・信号機(感応式)の設置	信号機の設置基準に該当しない	高崎北警察署	7/3

【群馬中央中学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	群馬-観音寺・冷水・金古線	金古町352-1付近	・グリーンベルトが消えかかっている	・グリーンベルトの塗り直し	グリーンベルトの再塗装	群馬支所建設課	6/27
②	群馬-中泉・棟高・観音寺線 群馬-3-1号線	足門町1708-8付近	・停止線や車道脇の白線が消えかかっている	・停止線や白線の引き直し ・横断歩道の設置	停止線と止まれ再塗装施工済 区画線の再塗装施工予定	高崎北警察署 群馬支所建設課	7月3日 6月27日
③	群馬-2-415号線 群馬-2-44号線	冷水町190付近	・車両のスピードが出やすく危険	・「止まれ」の路面標示 ・「止まれ」の標識の設置	区画線の再塗装とポストコーンの設置予定	群馬支所建設課	6/27

令和7年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和8年3月現在)

【榛名地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【上室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	榛名-1-246号線	上室田町4068付近	・竹藪が鬱蒼として道路まで被さっており、見通しが悪く危険	・竹、樹木の早急な伐採	竹、樹木の伐採(対応済み)	建設課	5/26

【中室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	榛名-107号線 国道406号線	中室田町1531付近～ 中室田町5013付近	・カーブが多く見通しも悪く、道幅が狭い場所があり危険 ・歩道の白線が消えてしまっているところがある	・白線や横断歩道の引き直し ・注意喚起看板の設置	・白線は昨年度対応済み。道路改良事業路線のため、将来的に順次対応予定	建設課	5/29
②	榛名-1-1008号線 榛名-1-1011号線	中室田町876-1付近 (フルーツライン)	・信号がなくスピードを出す車が多い	・注意喚起看板の設置	・昨年度看板を設置しているが、これ以上の掲出が必要か検討中。	建設課	5/29

【下里見小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	榛名-212号線 一般県道箕郷・板鼻線	下里見町635-1付近	・抜け道として利用し、スピードを出したり見切り発車をする車がいる また、横断歩道の標示が消えかかっているところがある	・横断歩道の標示の塗り直し	群馬県で対応済み	建設課	5/29
②③④	榛名-212号線 榛名-4-128号線	下里見町380付近	・一時停止をしない車や、スピードが出ている車が多い ・白線や止まれが消えかかっているところがある	・白線や止まれの標示の塗り直し	対応済み	建設課	5/29

【下室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①②③④⑤	一般県道新井・下室田線	下室田町1443-1付近 下室田町2318-1付近	・ごみ集積場が歩道上にあり危険 ・川への落下防止用フェンスが出ているため、歩道が狭くなっている ・側溝のふたが劣化しており、児童の足がはまってしまう可能性がある	・ごみ集積所の変更 ・フェンスの位置を変更し、落下防止のふたの設置 ・劣化した側溝のふたの修繕	・ごみ集積場の移設(対応済み) ・工事費が多額にかかるため今年度未対応。 ・県道のため未対応	地域振興課 市民福祉課 建設課	5/21

【榛名中学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	榛名-4-69号線	中里見町937-6付近	・道幅が狭い方が優先で、標識等がない	・標識、路面標示の新設 ・看板や徐行を促す手立て	・「自転車注意」の標識を設置	地域振興課 建設課	7/9

令和7年度高崎市内通学路危険箇所改善要望一覧表(令和8年3月現在)

【箕郷地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【車郷小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道箕郷・板鼻線	箕郷町富岡76-9付近	・歩行者用信号がない	・歩行者用信号の設置	信号機等の施設の新設等を担当している群馬県警察本部交通部交通規制課に、当該信号機に歩行者用信号機を新設する旨を上申した。R8.2.27設置済み	北警察署	6月9日

【箕輪小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・安中・渋川線	箕郷町東明屋495-1付近	・道路幅が狭い歩道上にバス停が設置されており、雨天時に車道上下に下りないと通行できず危険	・バス停の移設	①外側線が薄くなっている箇所の引き直し。 ②バス停を北側へ80m移動し、歩道の広い所に設置することで、児童の通学の安全を確保した。	①高崎土木 ②群馬バス	6月9日

令和7年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(令和8年3月現在)  
【新町地域】

セル網かけ有 : 対策済  
セル網かけ無 : 未対策

【新町第二小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	岩倉橋下戸塚線	新町1393-17付近	・歩行者用の信号が短く渡れない	・歩行者用信号の時間を長くしてほしい	生徒がばらばらに渡るの、毎回時間を長くすると、朝の通勤時、車が渋滞になるので、新町サポーター2人が対応	新町サポーター	6/26
②	新町-205号線	新町1866-3付近	・カーブが多く見通しが悪い。スピードを出している車もある	・グリーンペルの塗り直し及び太くしてほしい ・白線の塗り直し	薄い箇所の塗り直し	建設課	6/26